



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P028207002505
XXX



CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	EQUINOX (3) PREMIER TP 1500CC T 4X4	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	76341
MODELO	2020	COLOR	NEGRO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	3GNAX9EV0LS509938
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	3GNAX9EV0LS509938
CILINDRAJE	1490	N° MOTOR	CLS509938
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	LUIS FELIPE RODRIGUEZ RONDON	IDENTIFICACIÓN	1108232636

N° INSPECCION	5076581	TURNO	1
FECHA	23-May-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS IBAGUE		
SOLICITADO POR	LUIS FELIPE RODRIGUEZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	01608059
VALOR AUTOMÁS	\$ 80.800.000	VALOR FASECOLDA	\$ 83.800.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 1		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

FQP368

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; REVISADO; SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS DE LATONERIA EN PUERTAS Y PINTURA EN GENERAL, RAYONES Y SUMIDURAS EN PIEZAS DE LATONERIA, TESTIGO TPN ENCENDIDO, ASPERSOR AGUA TRASERO NO FUNCIONA, APERTURA Y CIERRE AUTOMATICO TECHO CORREDIZO NO FUNCIONA, DESGASTES Y RAYONES EN ELEMENTOS DE COMFORT INTERNOS;; SISTEM/ DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION


REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

91,80%


2	BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
3	CAPOT	SUMIDO
5	COSTADO DERECHO	SUMIDO
10	G/FANGO DEL DERECHO	SUMIDO
11	GUARDAFANGO IZQ.	BUENA REPARACION
17	PUERTA DEL IZQ.	MALA REPARACION
18	PUERTA DELANTERA DER	BUENA REPARACION
19	PUERTA TRASERA DER.	BUENA REPARACION
20	PUERTA TRASERA IZQ.	BUENA REPARACION
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	BUENA REPARACION

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS




61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

30 FUGA ACEITE MOTOR HUMEDAD

PINTURA

69,50%

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
37	MARCAS DE LUADO	DE 1 A 4 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 5 A 8 PIEZAS





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS

JOHAN DANIEL SKINNER GUERRERO
C.C. 1110522321

LUIS FELIPE RODRIGUEZ RONDON
C.C. 1108232636

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: mayo 23, 2026 NP - PC
RAD: 5076581

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO
MARCA: CHEVROLET
LÍNEA: EQUINOX (3) PREMIE
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.020
COLOR: NEGRO
PLACAS: FQP368
MOTOR: CLS509938
SERIE: 3GNAX9EV0LS509938
CHASIS: 3GNAX9EV0LS509938

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: RODRIGUEZ RONDON
LUIS FELIPE
C.C. No. 1108232636 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: COLTOLIMA AVENIDA MI
TEL: 3214906193

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMPERO

CHEVROLET

EQUINOX (3) PREMIER TP 1500CC T 4X4

2020

SIN IDENTIFICAR

CLS509938

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

GASOLINA

PENDIENTE

PARTICULAR

76341

NEGRO

3GNAX9EV0LS509938

3GNAX9EV0LS509938

N° INSPECCION

5076581

FECHA

23-May-2026

CENTRO INSPECCION

AUTOMAS IBAGUE

SOLICITADO POR

LUIS FELIPE RODRIGUEZ

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE PLATA LIVIANO

TURNO

1

FQP368

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO



Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NORMAL

➤ LAVAPARABRISAS

BAJO

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

BAJO



Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

➤ TAPICERIA TECHO

REGULAR



Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

REGULAR

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO



Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO



Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

BUENO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

BUENO

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

BUENO

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO



JOHAN DANIEL SKINNER GUERRERO

C.C. 1110522321

LUIS FELIPE RODRIGUEZ RONDON

C.C. 1108232636

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo