



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P013559010967
XXX



CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	TRACKER (FL) LT TP 1800CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	118025
MODELO	2017	COLOR	GRIS MERCURIO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3GNCJ8EE7HL153347
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	3GNCJ8EE7HL153347
CILINDRAJE	1796	N° MOTOR	CHL153347
ASEGURADORA	MASSYMOTORS .	SUCURSAL	MASSYMOTORS.
INTERMEDIARIO	MASSYMOTORS .	CLAVE	1143958569
CLIENTE	MAZKO SAS MAZKO SAS	IDENTIFICACIÓN	891902805

N° INSPECCION	5130140	TURNO	1
FECHA	11-Jul-2026		
CENTRO INSPECCION	DOMICILIOS CALI SUR		
SOLICITADO POR	JULIETH ALEJANDRA DELGADO GIL		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	01606232
VALOR AUTOMÁS	\$ 52.000.000	VALOR FASECOLDA	\$ 52.000.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 1		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

DMU049

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO


REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

95,70%


1 BOMPER DELANTERO	RAYON
2 BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
3 CAPOT	SUMIDO
5 COSTADO DERECHO	SUMIDO
7 FAROLA DERECHA	RAYADO
17 PUERTA DEL IZQ.	BUENA REPARACION
20 PUERTA TRASERA IZQ.	BUENA REPARACION
24 RETROVISOR DER.	RAYON
25 RETROVISOR IZQ.	RAYON
26 STOP DERECHO	RAYADO
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	SUMIDO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS




61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



<-6 y/o > 6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o > 10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

90,00%

36 IMPUREZAS

DE 1 A 4 PIEZAS





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR




FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



JHON HAIDER VILLANI FRANCO
C.C. 1104805895

MAZKO SAS MAZKO SAS
C.C. 891902805

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583

DMU049



Datos del Servicio

Solicitante	JULIETH ALEJANDRA DELGADO GIL	N° Inspección	5130140
MARCA	CHEVROLET	COLOR	GRIS MERCURIO
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2017
TIPO	TRACKER (FL) LT TP 1800CC	SERVICIO	PARTICULAR
KILOMETRAJE	118025	CILINDRAJE	1796
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	TRIPTRONICA
		Fecha	11-Jul-2026
		Servicio Solicitado	PERITAJE ORO LIVIANO
		Centro de Insp.	DOMICILIOS CALI SUR
		Asegurado	MAZKO SAS MAZKO SAS
		Identificación	891902805




Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

PLACA: DMU049EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 7%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 15%. SE RECOMIENDA LAVAR Y HACER SEGUIMIENTO A POSIBLE FUGA ACEITE MOTOR POR RETÉN TRASERO Y POSIBLE FUGA DE ACEITE EN CAJA DE VELOCIDADES POR EMPAQUETADURASE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO ESTADO DE BATERIA: 11V

JHON HAIDER VILLANI FRANCO

FIRMA INSPECTOR: C.C. 1104805895

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

MAZKO SAS MAZKO SAS

FIRMA CLIENTE: C.C. 891902805

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: julio 11, 2026 NP - PC
RAD: 5130140

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.
MARCA: CHEVROLET
LÍNEA: TRACKER (FL) LT TP
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.017
COLOR: GRIS MERCURIO
PLACAS: DMU049
MOTOR: CHL153347
SERIE: 3GNCJ8EE7HL153347
CHASIS: 3GNCJ8EE7HL153347

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: MAZKO SAS
MAZKO SAS
C.C. No. 891902805 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: AV 3 NORTE 34 46
TEL: 3207346510

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: MASSYMOTORS.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMIONETA PASAJ.

CHEVROLET

TRACKER (FL) LT TP 1800CC

WAGON

2017

MEXICO

CHL153347

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

GASOLINA

PENDIENTE

PARTICULAR

118025

GRIS MERCURIO

3GNCJ8EE7HL153347

3GNCJ8EE7HL153347

N° INSPECCION

5130140

FECHA

11-Jul-2026

CENTRO INSPECCION

DOMICILIOS CALI SUR

SOLICITADO POR

JULIETH ALEJANDRA DELGADO GIL

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE ORO LIVIANO

TURNO 1

DMU049

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO APLICA



Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NO APLICA

➤ LAVAPARABRISAS

NORMAL

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL



Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

➤ TAPICERIA TECHO

BUENO



Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

BUENO

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO



Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO



Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

BUENO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

NO APLICA

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

BUENO

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO



JHON HAIDER VILLANI FRANCO

MAZKO SAS MAZKO SAS

C.C. 1104805895

C.C. 891902805

Verifica la autenticidad escaneando este código QR


Muévete Tranquilo

Page 7

Solicitante	JULIETH ALEJANDRA DELGADO GIL		
MARCA	CHEVROLET	COLOR	GRIS MERCURIO
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2017
TIPO	TRACKER (FL) LT TP 1800CC	SERVICIO	PARTICULAR
KILOMETRAJE	118025	CILINDRAJE	1796
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	TRIPTRONICA

N° Inspección	5130140
Fecha	11-Jul-2026
Servicio Solicitado	PERITAJE ORO LIVIANO
Centro de Insp.	DOMICILIOS CALI SUR
Asegurado	MAZKO SAS MAZKO SAS
Identificación	891902805

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



PLACA: DMU049EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 7%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 15%. SE RECOMIENDA LAVAR Y HACER SEGUIMIENTO A POSIBLE FUGA ACEITE MOTOR POR RETÉN TRASERO Y POSIBLE FUGA DE ACEITE EN CAJA DE VELOCIDADES POR EMPAQUETADURASE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO ESTADO DE BATERIA: 11V

JHON HAIDER VILLANI FRANCO
C.C. 1104805895

MAZKO SAS MAZKO SAS
C.C. 891902805

Informe de diagnóstico de todo el sistema

El informe es creado por THINKCAR

Información del vehículo

SN:989147105128

Hacer:CHEVROLET

Modelo:Tracker

Año:2017

VIN:3GNCJ8EE7HL153347

Kilometraje:73341 Miles

Tiempo de la prueba:07/11/2026 14:09:55



Resultado de la inspección

BCM-Módulo de Control de Cuerpo Existen 1 problemas

1.B1516-08 Sensor de corriente de la
batería - Rendimiento - Señal no válida
Actual

KECM-Módulo de control de entrada sin llaves Existen 1

1.B297B-5A Circuito del interruptor de
desbloqueo de la puerta del conductor -
No plausible
Historial

Los siguientes sistemas están bien:

- 1.ECM-Módulo de Control de motor
- 2.TCM-Módulo de Control de Transmisión
- 3.EBCM-Módulo de control del freno electrónico
- 4.SWASM-Módulo del sensor de ángulo del volante
- 5.SDGM-Módulo de entrada de datos serie
- 6.IRSDM-Detección de seguridad inflable y módulo de diagnóstico
- 7.IC-Cuadro de instrumentos
- 8.RADIO-Radio
- 9.TCICM-Módulo de control de la interfaz de comunicación del teléfono móvil
- 10.HVACCM-Módulo de control HVAC
- 11.PACM-Módulo de control de aparcamiento asistido