

LXL266


CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CX30 GRAND TOURING LX HYBRID TP 2000CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	48129
MODELO	2024	COLOR	ROJO DIAMANTE
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MVDMM2W7ARL207281
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1998	N° MOTOR	PE40765523
ASEGURADORA	MAYORAUTOS S.A.S.	SUCURSAL	MAYORAUTOS S.A.S
INTERMEDIARIO	MAYORAUTOS S.A.S.	CLAVE	91494723
CLIENTE	ANLLYS XIMENA LOPEZ MUNIVE ANLLYS XIM	IDENTIFICACIÓN	1083010947

N° INSPECCION	5126683	TURNO	3
FECHA	8-Jul-2026		
CENTRO INSPECCION	TECNISANDER		
SOLICITADO POR	SANDRA MILENA CORZO RINCON		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	05606112
VALOR AUTOMÁS	\$ 126.500.000	VALOR FASECOLD	\$ 126.500.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; LICENCIA DE TRÁNSITO NO COINCIDE CON LA ÚLTIMA REGISTRADA ANTE EL RUNT, ESTUDIO TÉCNICO BASADO EN INFORMACIÓN DE PÁGINA PÚBLICA.; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLD PUBLICO; RINES RAYADOS; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

84,60%

1	BOMPER DELANTERO	BIEN REPINTADO
2	BOMPER TRASERO	BIEN REPINTADO
3	CAPOT	RAYON
5	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	BIEN REPINTADO
11	GUARDAFANGO IZQ.	SUMIDO
17	PUERTA DEL IZQ.	MAL REPINTADO
18	PUERTA DELANTERA DER	MAL REPINTADO
19	PUERTA TRASERA DER.	MALA REPARACION
20	PUERTA TRASERA IZQ.	MALA REPARACION
24	RETROVISOR DER.	REPINTADO
25	RETROVISOR IZQ.	REPINTADO
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	RAYON

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
90%	90%	10%	90%

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

84,00%

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos así impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CX30 GRAND TOURING LX HYBRID TP 2000CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	48129
MODELO	2024	COLOR	ROJO DIAMANTE
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MVDM2W7ARL207281
N° MOTOR	PE40765523	N° SERIAL	null

N° INSPECCION	5126683	TURNO	3
FECHA	8-Jul-2026		
CENTRO INSPECCION	TECNISANDER		
SOLICITADO POR	SANDRA MILENA CORZO RINCON		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		

LXL266

OBSERVACIONES:




Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



LXL266

08/02/2025 15:20:57N



Ficha Técnica

MARCA VEHÍCULO	MAZDA
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	CX-30
CILINDRAJE	1.998
COLOR	ROJO DIAMANTE
AÑO MODELO	2024
COMBUSTIBLE	GASO-ELEC
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	3MVDM2W7ARL207281
#SERIE	0
# VIN	3MVDM2W7ARL207281
#MOTOR	PE40765523
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1931
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ESTRÍA DE TITULO DE TRÁNSITO
MEDELLIN	010034866125	04/02/2025	MEDELLIN



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	96421371	FECHA VENCIMIENTO	15/04/2027
FECHA EXPEDICIÓN	15/04/2026	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	16/04/2026	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	--	CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO VIGENTE



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	29/03/2023
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	0
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
CAMBIOS DE BLINDAJE	0
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	SI
NOMBRE PRENDARIO	BANCOLOMBIA S.A.
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	--
ENTIDAD JURÍDICA	--
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	--
FECHA RADICACIÓN	--



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	ANLLYS XIMENA LOPEZ MUNIVE	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1083010947
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario

No.
DocumentoTipo
PropietarioFecha Inicio
PropiedadFecha Fin
Propiedad

Estado

DANIEL ALEXANDER DIAZ ARTEAGA

12751714

NATURAL

29/03/2023

04/02/2025

INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: **BOGOTA;**

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: **julio 08, 2026**

NP - PC

RAD: **5126683**

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: **CAMIONETA PASAJ.**

MARCA: **MAZDA**

LÍNEA: **CX30 GRAND TOURING LX HYBRID 1.8**

TIPO: **PARTICULAR**

MODELO: **2.024**

COLOR: **ROJO DIAMANTE**

PLACAS: **LXL266**

MOTOR: **PE40765523**

SERIE: **null**

CHASIS: **3MVDM2W7ARL207281**

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: **ANLLYS XIMENA LOPEZ**

MUNIVE

ANLLYS XIMENA LOPEZ MUNIVE

C.C. No. **1083010947**

DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: **VALLEDUPAR**

TEL: **3213277341**

INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: **EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.**

SE EXPIDE PARA: **MAYORAUTOS S.A.S.**

Ver 1.2

MOTOR

PE 40765523

SERIAL

3MVD0M2W7ARL207281

CHASIS

3MVD0M2W7ARL207281

DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE			
LICENCIA DE TRÁNSITO No.		10034866125	
PLACA LXL266	MARCA MAZDA	LÍNEA CX-30	MODELO 2024
CILINDRADA CC 1.998	COLOR ROJO DIAMANTE	SERVICIO PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA WAGON	COMBUSTIBLE GASOILEC	CAPACIDAD kg/PUZ 5
NÚMERO DE MOTOR PE40765523	REG N	VIN 3MVD0M2W7ARL207281	REG N
NÚMERO DE SERIE *****	REG N	NÚMERO DE CHASIS 3MVD0M2W7ARL207281	REG N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES LOPEZ MUNIVE ANILYS XIBENA		IDENTIFICACIÓN C.C. 1083018947	

2026-07-08 15:34:30

RESTRICCIÓN MOVILIDAD		BLINDAJE	POTENCIA HP
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 352023000105098		*****	153
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD		FECHA IMPORTE	PUERTAS
		1 06/03/2023	5
PRENDA - BANCOLOMBIA S.A.			
FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTD.	FECHA VENCIMIENTO	
29/03/2023	04/02/2025	*****	
ORGANISMO DE TRÁNSITO			
STRIA DE TOYOTE MEDELLIN			
			
LT03008385559			

2026-07-08 15:34:48