

Certificado 1047647

Fecha:	24/07/2026	Placa:	QJL567
Atendida por:	Compañía de Seguros		
Na. Inspección:	1003012238	Rombo:	11
Centro de Inspección:	LIVIANOS CALLE 99		

Asegurable: **SI** "Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"

Datos

Marca	RENAULT	Tipo de pintura	Plana
Clase	AUTOMOVIL	Modelo	2026
Tipo	LOGAN [2] [FL]	Carroceria	AUTO SEDAN
Color	BLANCO	Cilindraje	1598
Cod.Fasec.	08001201	Combustible	GASOLINA
No. Motor	7759Q376880	Nacionalidad	COL
No. Chasis	9FB4SROE8TM469042	Tipo de caja	MECANICA
No. Serial	*****	Orden	0
Servicio	PARTICULAR		
Kilometraje	4206		
Enviado a	CALLE 95A # 69D-05		

Chequeo control de Calidad

Compañía	CARLOS ALBERTO PEDRAZA RODRIGUEZ		
Sucursal	PRINCIPAL		
Intermediario	DIRECTOCARLOS PEDRAZA		
Nombre	CARLOS PEDRAZA		
Identificación	808315521		
Dirección	CR 67 A 95 04		
Profesión	OTROS	Tel	3014699960
V/R Cliente	\$ 0		
V/R Fasecolda	\$ 63.900.000		
V/R Colserauto	\$ 63.900.000		+ VR Accesorios
V/R Accesorios	\$ 150.000		


Cheques control da Colômbia

Estado General



	0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Laterneria	Deficiente	Aceptable	Óptimo
Pintura	Deficiente	Aceptable	Óptimo
Vidrios	Deficiente	Aceptable	Óptimo
Chasis	Deficiente	Aceptable	Óptimo
Tapiceria	Deficiente	Aceptable	Óptimo
Fugas Fluidos	Deficiente	Aceptable	Óptimo
Identificación	Deficiente	Aceptable	Óptimo

El reporte de kilometraje hace referencia al
El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo del vehículo
que registra el odómetro al momento de la
inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad.
En caso de que usted este comprando un vehiculo con
este documento suministrado por parte de terceros
confirme la informacion directamente en nuestras sedes
y/o verifique que presente el sello de seguridad.



BOMBER, Regular



OBSERVACIONES: COPAS RINES KAYADAS Y PARTIDAS, BOMPER TRASERO GOLPEADO Y CON FISURA, SUJETO A POLITICAS DE COMPANIA DE SEGURIDAD. NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACION DE HISTORICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

Chequeo control de Calidad

Accesorios

☒ Original ☐ Opcional ☐ No tiene

[illegible]


Copyright © 2003 Celanese S. A. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.
Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL, ya que contiene tintas de seguridad.

GO-FO-016
Versión 4

Observaciones

Llantas

(% Vida útil de las 4 llantas)		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Valor de desviación en metros por kilómetro		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

Fotos vehículo



Firma Cliente : _____
C.C.

LUIS HUMBERTO HERNANDEZ _____
Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. Colserauto S. A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morate: Calle 98A # 69C - IS / Cel 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá América: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (005) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:		379	
Fecha de Expedición:		24/07/2026	Hora: 12:15

Aspecto del Vehículo

Placa:	QJL567
Marca:	RENAULT
Línea:	LOGAN [2] [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	CARLOS PEDRAZA
Id Solicitante:	808315521
Fecha Informe:	24/07/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9FB4SR0E8TM469042
Número de Serie:	*****
Número de motor:	J759Q376880
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

 Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2026
TIPO	LOGAN [3] [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001201	COMBUSTIBLE	GASOLINA
Nº. MOTOR	J759Q376880	NACIONALIDAD	COL
Nº. CHASIS	9F84SROBTM469042	TIPO CAJA	MECANICA
Nº. SERIAL	*****	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	4206

FECHA:	24/07/2024	PLACA:	762072
ATENRIDO PARA:	Compañía de Seguros		
Nº. INSPECCION:	1003012238	TOMO:	01
CENTRO DE INSPECCION:	SEVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	Sin Aplica		

NOMBRE	CARLOS PEDRAZA
IDENTIFICACION	408315531
DIRECCION	CR 67 A 95 04
TELEFONO	3014699840
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 63.900.000
V/R COLSERAUTO	\$ 63.900.000
V/R ACCESORIOS	\$ 150.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direccion hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tension Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta:	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Textigo ABS	FUNCIONA
Textigo Airbag	FUNCIONA
Textigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccion hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhoato	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda paivo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-02
Versión

Prohibir su reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular

REPORTE DE RECLAMACIONES
24/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
QJL567			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 04123

Fecha Expedición: 24 7 2026 Hora: 12:19 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Numero licencia tránsito: 10037411233
 Organismo tránsito: AUTOMOTOL
 Tipo de servicio: PASAJEROS
 Estado del vehículo: ACTIVO
 Fecha matrícula: 12/27/2025



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Numero de serie: 9FBSURKETM9042	Numero de motor: J750Q376680	Numero de chasis: 9FBSURKETM9042
Clasificación: AUTOMOTOL - PASAJEROS	Marca: RENAULT	Modelo: 2026
Color: BLANCO GLACIAL IV	Cilindrada: 1598	Numero de ejes: 2
Capacidad total de pasajeros: 0	Pasajeros sentados: 0	Peso bruto vehicular: 1337.00
País de origen: NO	Das matriculados: NO	Repotenciado: NO
Registración motor: NO	Registración chasis: NO	Registración VIN: NO
Numero registración motor: NO	Numero registración chasis: NO	Numero registración VIN: NO
Tiene prenda: SI	Tiene gravamen: NO	Identificador de color: 13475
	Identificador de carrocería: NO	

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Estado del registro de la póliza: BRITDA
 Fecha expedición: 12/27/2025
 Fecha vigencia: 12/27/2025
 Numero póliza: 12/26/2026

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Numero de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
LUIS BEL ORTIGAR RODRIGUEZ	C	1014237453	12/27/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Numero de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
28624064	12/23/2026		DIRECCION TERRITORIAL CESAF
Descripción del trámite			

EXPEDICIÓN DE TARJETA DE OPERACIÓN

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
25455266	12/27/2025		SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRICULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
25454347	12/27/2025		SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRICULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
253906410	12/26/2025		SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Este documento es una reproducción de la información contenida en el Sistema de Información de Trámites de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una garantía de la exactitud de la información. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una garantía de la exactitud de la información.

Fecha de emisión: 12/27/2025

COLSERAUTO

PRUEBA DE RUTA

157047

FECHA:	24/07/2026	PLACA:	QJL567
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCIÓN:	1003012238	ROMBO:	11
CENTRO DE INSPECCIÓN:	LIVIANOS CALLE 99		

DATOS

MARCA	RENAULT	NOMBRE	CARLOS PEDRAZA
CLASE	AUTOMOVIL	IDENTIFICACIÓN	808315521
TIPO	LOGAN [2] (L1)	DIRECCIÓN	CR 67 A 95 04
MODELO	2026	TÉLEFONO	3014699840
SERVICIO	PARTICULAR		
CILINDRAJE	1598		
COMBUSTIBLE	GASOLINA		
KILOMETRAJE	4206		
TIPO CAJA	MECANICA		

Checkeo control de Calidad

CONCEPTO TÉCNICO

MOTOR

ESTADO
Nivel Aceite Motor y Viscosidad
Funcionamiento Testigo Aceite
Fuga de Aceite
Estado Bujías
Detección Ruidos
Nivel Refrigerante
Potencia Motor
Estado Mangueras
Estado Radiador
Estado Bomba Refrigeración
Funcionamiento Testigo Temperatura
Funcionamiento Motoventilador

Observaciones:

RESULTADO

Si

AIRE ACONDICIONADO

ESTADO
Estado Tubería
Estado Compresor
Estado Radiador A/C
Estado Correa Compresor
Estado Ventilación y Funcionamiento

Observaciones:

RESULTADO

Si

CAJA VELOCIDADES

ESTADO
Fuga de Fluidos
Detección Ruidos
Estado Correas
Holgura Barra Cambios
Comprobación de Empaques Carcaza
Sostenimiento y Engranaje Cambios
Aceptación de Cambios
Fugas Reten Eje

Observaciones:

RESULTADO

DIRECCIÓN

ESTADO
Holgura Timón
Holgura Terminales, Brazos y Rótulas Dirección
Nivel Depósito Hidráulico
Estado Guarda Polvo
Detección de Ruidos
Vibración Timón
Desenvolvimiento Timón
Esfuerzo Aplicado al Timón
Estado Bomba y Caja Dirección
Fuga Hidráulico

Observaciones:

RESULTADO

SISTEMA DE FRENS

ESTADO
Nivel Líquido Frenos
Fugas Líquido Frenos
Estado Mangueras y Tuberías
Estado Discos de Frenos
Estado Servofreno
Estado Mordazas
Funcionamiento Testigo Freno ABS
Estado Freno de Emergencia
Desviación de Dirección en Frenado
Esfuerzo Pedal de Freno
Esfuerzo de Freno de Mano

Observaciones:

RESULTADO

Si

LUIS HUMBERTO HERNANDEZ

Inspector

Firma Cliente:

C.C.


El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTA (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
WWW.COLSERAUTO.COM

Prohibida su reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

GO-FO-01
Versión 3

Protocolo



Batería/arrancador. /compresión

7.80 23.11.2022 ()

Orden

Fecha 24.07.2026.14:25:00

Cliente

COLSERAUTO SA
CALLE 98 A 69 C 15
BOGOTA

Tel

Tel 7452121

Fax

Fax

Email

Email coordinador.cda99@colserauto.com

Vehículo

Make

RENAULT

Model

Logan 1.6 16V

Código del motor

K7M

Placa del vehículo

Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor NW

Número de identificación del vehículo

QJL567

kilometraje

4206

Operador


No


Prueba: Batería/arrancador /compresión

batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Min.	Max.	Medido
numero revoluciones	1/min			1025
temperatura aceite	°C			74.6
tensión de batería	V			12.7
corriente reposo CH2	A			-179.8





Resumen

batería/arrancad. /compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESIÓN RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros.

Motor con valores de compresión relativa de 65.2 - 64.2 - 64.2 - 60.2 Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 5 Amperios equivalente al 8%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

En la prueba no se verifica sistema de repartición, inyección, refrigeración, turbo y accesorios de estos Componentes.

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor. En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto, cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada.