


No. DE SERVICIO **P008523001239**

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	3 (4) TOURING MHEV TP 2000CC 7AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	19085
MODELO	2024	COLOR	BLANCO NIEVE PERLADO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MZBP257ARM202604
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1998	N° MOTOR	PE40781939
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	CARLOS ALBERTO CANO	IDENTIFICACIÓN	80419447

N° INSPECCION	5042358	TURNO	1	NIO622
FECHA	16-Abr-2026			
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 13			
SOLICITADO POR	CARLOS ALBERTO CANO			
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO HIBRIDO			
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDIA	05601201	
VALOR AUTOMÁS	\$ 99.400.000	VALOR FASECOLDIA	\$ 99.400.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.001			
RESULTADO	ASEGURABLE SI			

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO PRESENTA LEVES GOLPES Y RAYONES EN PROTECTORES INFERIORES, LEVES SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE CARROCERIA, RINES RAYADOS, GUARNECIDOS RAYADOS Y TAPICERIA SUCIA, RETOQUES EN PINTURA VEHICULO NO SUPERA LA VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA 50 KM/H, SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A COMPONENTES DE CAJA SUSPENSION Y FRENOS SEGUN FABRICANTE

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno Aceptable Malo
71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO				
RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS		FRENO DE MANO
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
%	%	%	%	%

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

AUTOMÁS
NIT. 900.230.826-8
Muévete Tranquilo

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

CARROCERIA - EXTERIOR

99,50%

1 BOMPER DELANTERO	RAYON
2 BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
11 GUARDAFANGO IZQ.	BUENA REPARACION
17 PUERTA DEL IZQ.	REPINTADO
18 PUERTA DELANTERA DER.	REPINTADO
19 PUERTA TRASERA DER.	REPINTADO
20 PUERTA TRASERA IZQ.	REPINTADO
26 STOP DERECHO	RAYADO
27 STOP IZQUIERDO	RAYADO

PINTURA

100,00%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
40%	40%	70%	70%


61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA	TRASERA
%	%

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+6)(+)10 <-10 y/o >10

ALINEACION



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

AUTOMÁS
NIT. 900.230.826-8
Muévete Tranquilo



AUTOMÁS
NIT. 900.230.826-8
Muévete Tranquilo


Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

[illegible][illegible]

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

FIRMA INSPECTOR: SANTIAGO CRUZ MONCADA

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

CARLOS ALBERTO CANO

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



VALOR
170000



REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01


USO	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	3 (4) TOURING MHEV TP 2000CC 7AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	19085
MODELO	2024	COLOR	BLANCO NIEVE PERLADO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MZBP257ARM202604
N° MOTOR	PE40781939	N° SERIAL	null

N° INSPECCION	5042358	TURNO	1
FECHA	16-Abr-2026	NIO622	
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 13		
SOLICITADO POR	CARLOS ALBERTO CANO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO HIBRIDO		

OBSERVACIONES:


Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS BAJO
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO




Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINIEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO




Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL NO APLICA
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

NIO622

4/16/2026 8:02:35 AM
FECHA EXPEDICIÓN

Ficha Técnica

MARCA VEHÍCULO	MAZDA
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHÍCULO	3
CILINDRAJE	1.998
COLOR	BLANCO NIEVE PERLADO
AÑO MODELO	2024
COMBUSTIBLE	GASO ELEC
TIPO CARROCERÍA	SEDAN

# EJES	2
# CHASIS	3MZBP2S7ARM202604
#SERIE	0
# VIN	3MZBP2S7ARM202604
#MOTOR	PE40781939
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1909
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ
0	10037586581		ORGANISMO TRANSITO

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	92934269	FECHA VENCIMIENTO	20/10/2026
FECHA EXPEDICIÓN	20/10/2025	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	
FECHA INICIO VIGENCIA	21/10/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	VIGENTE
		ESTADO SOAT	

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN		CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO APLICA

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	23/10/2023
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	0
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	---
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	Nicolas Correa Rodriguez	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1105463139
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	21/01/2026	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
MIGUEL ALEJANDRO NAPOLETANO BELFORT	929294	JURIDICO	23/10/2023	21/01/2026	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.



PRUEBA DE RUTA
VEHÍCULO LIVIANO

PE-R-34
Versión 03
2023/03/01

NIO622

Datos del Servicio

CARLOS ALBERTO CANO

5042358

Solicitante:	MAZDA	Color:	BLANCO NIEVE PER	N° Inspección:	16-Abr-2026
Marca:	AUTOMOVIL	Modelo:	2024	Fecha:	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO HIBRIDO
Clase:	3 (4) TOURING MHEV TP 2000CC	Servicio:	PARTICULAR	Servicio solicitado:	ASEGURABLE SI
Tipo:	19085	Cilindraje:	1998	Resultado:	CARLOS ALBERTO CANO
Kilometraje:	GASO ELEC	Tipo de caja:	TRIPTRONICA	Cliente:	80419447
Combustible:	SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCIÓN; VEHICULO PRESENTA LEVES GOLPES Y RAYONES EN PROTECTORES INFERIORES, LEVES SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE CARROCERIA, RINES RAYADOS, GUARNECIDOS RAYADOS Y TAPICERIA SUCIA, RETOQUES EN PINTURA VEHICULO NO SUPERA LA VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA 50 KM/H, SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A COMPONENTES DE CAJA SUSPENSION Y FRENOS SEGUN FABRICANTE				
Observaciones:					

Revisión del vehículo en marcha

RUIDOS Y VIBRACIONES	ESTADO
Fijación de accesorios interiores y exteriores	BUENO
Frenado de emergencia (ABS)	BUENO
Pedal de freno desplazamiento con esfuerzo	BUENO
Ruidos / vibraciones en dirección con superficie irregular en curvas	BUENO
Ruidos caja automatica vehículo estacionado (R y D)	BUENO
Ruidos en suspensión con superficie irregular	NO APLICA
Ruidos/vibraciones al activar la transmisión 4x4 (si aplica)	BUENO
Ruidos/vibraciones cambiando las marchas de velocidad	BUENO
Ruidos/vibraciones en tren motriz con velocidad cruce	BUENO
Ruidos/vibraciones frenando el vehículo de forma controlada	BUENO
Vibración pedal freno	

Estado general

NORMAL:
PRESENTA RUIDOS Y
VIBRACIONES NORMALES PARA
LAS ESPECIFICACIONES DEL
VEHICULO

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN	ESTADO
Aceptación de las marchas de velocidad	BUENO
Alineación de dirección con marcha en línea recta	BUENO
Estabilidad de velocidad y suspensión a velocidad cruce	BUENO
Estabilidad del vehículo al momento de frenar	BUENO
Graduación de freno de mano y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Retorno de revoluciones de motor en cambios de marcha	NO APLICA
Suavidad en el embrague	BUENO
Suavidad en la dirección	

Estado general

NO PRESENTO NOVEDADES

REVISIÓN POST PRUEBA FINAL	ESTADO
Acelerar motor a 4000 R.P.M. Y debe bajar 700>=900 R.P.M.Continualmente	BUENO
Activación sensores de proximidad y cámara de reversa	NO APLICA
Altura de pedal de embrague y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Color de humo de escape en parámetros normales	BUENO
Fugas fluidos	BUENO
Graduación altura de timón	NO APLICA
Holgura no excesiva de la barra de cambios (si aplica)	BUENO
Reclinación de silla de conductor y copiloto	BUENO
Retorna a R.P.M. De ralentí en un tiempo no mayor de 3 a 4 segundos	BUENO
Ruidos anormales en el motor	BUENO
Temperatura del motor	BUENO
Temperatura y nivel de aceite	BUENO
Testigos de alerta en tablero de instrumentos	


Estado general

FUNCIONAMIENTO
GENERAL NORMAL



Vehículo: MAZDA 3
Año: 2024
ID: NIO622
(introducción manual)

Prueba de compresión



Notas

NIO622: EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 4%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 15%. SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO.

AL MOMENTO DE LA PRUEBA EL MOTOR NO PRESENTA FUGAS DE FLUIDOS.



Firma:



jueves, 16 de abril de 2026 Page:1



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Informe de flujo de datos

N ° de pedido: N/A
Time: abril 16, 2026
10:33:15

Información comercial

Nombre de la empresa: N/A	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669808789
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

Vehicle Information

Marca: MAZDA	Modelo: 2024	Año: 2024
Desplazamiento: --	VIN: 3MZBP2S7ARM202604	Versión del software del vehículo: V10.22
Kilometraje: 19084 Kilómetros	Número de licencia: NIO622	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (1)

Sistema	Procesamiento
Estado (0)	
EOBD	✓
EOBD	✓

Datos en tiempo real (1)

# DTCs almacenados en esta ECU	0
--------------------------------	---



FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: abril 16, 2026 NP - PC

RAD: 5042358

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: MAZDA

LÍNEA: 3 (4) TOURING MHEV TP 2000CC 7AB

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.024

COLOR: BLANCO NIEVE PERLADO

PLACAS: NIO622

MOTOR: PE40781939

SERIE: null

CHASIS: 3MZBP2S7ARM202604

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: CANO

CARLOS ALBERTO

C.C. No. 80419447 DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: CR 9 # 117 81

TEL: 3102110747

INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:
SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL



Ver 1.2

Técnico Identificación Automotores

CC:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo