

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo

Observaciones

FRENO AUXILIAR




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSIÓN




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHÍCULO

MARCA **TOYOTA** CLASE **CAMPERO** TIPO **PRADO [LC 150]**



Firma Cliente: _____

C.C.

ALFREDO ROMERO CONTRERAS
Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página pública de Fesecoda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

COLSERAUTO S.A.

ALFREDO ROMERO CONTRERAS
Inspector

Bogotá Morelia: Carrera 10 # 119 - PBX: (571) 245 2111 / FAX: (571) 271 5050 - Bogotá Calle 127: Av. Cali 127 # 48 - 47 PBX: (571) 262 2326 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 41 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 8 # 56 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 398 6448 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 PBX: (575) 391 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 1519 - PBX: (574) 262 4613 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Fin 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8166 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 40 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 305 9276 - (604) 399 8464 Cel: 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Huanzars S.A. / PBX: (574) 262 4613 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 1 PBX: (572) 345 1191 - Cali Sun: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos: Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel: 3202340220 - Cartagena: C/8 B/18 24 246 Cel: 321 4985603 RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

AVALÚO Y PERITAJE

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	14/03/2016	PLACA:	PQ1883
ATENDIDO POR:	808474	Compañía de Seguros	
Nº. INSPECCION:	2292961009	TIPO:	13
CENTRO DE INSPECCION:	EDA 127		
ASEGURABLE:	No Aplica		

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2013
TIPO	PRADO [LC 150]	CARRROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	3755
COD. FASEC.	B9908231	COMBUSTIBLE	DIESEL
Nº. MOTOR	1GD9025775	NACIONALIDAD	JAP
Nº. CHASIS	JTEBR3FJ4P5022978	TIPO CAJA	TIPTRONICA
Nº. SERIAL	JTEBR3FJ4P5022978	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	62636

NOMBRE	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ
IDENTIFICACION	74381641
DIRECCION	CALLE 9 NO. 22 - 135
TELEFONO	3108511660
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 322.900.000
V/R COLSERAUTO	\$ 317.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 10.900.000

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Reporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta:	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda paivo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

COLSERAUTO S.A.

14 MAR 2016

ector

Firma Cliente:

C.C.

2007 COLSERAUTO S.A.

está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su funcionamiento. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes que se indican. Los señalamientos y

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

TOS

IDENTIFICACION
CLASE
TIPO
MODELO
NACIONALIDAD

TOYOTA
CAMPERO
PRADO

2283531

JQL883

Este documento

Fecha fin

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN

SOAT VEHICULOS NACIONALES

Entidad expedite Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE	12/23/2025
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/28/2026	12/29/2025	94575635
Entidad expedite Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	12/23/2024
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/28/2025	12/29/2024	3334307750
Entidad expedite Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE	12/16/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/28/2024	12/29/2023	4308004705980000
Entidad expedite Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE	12/28/2022
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/28/2023	12/29/2022	206110267480100

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

La información suministrada en la presente es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Vehículos (RUNV), en donde los organismos de control, organismos judiciales, entre otros, tienen sus responsabilidades de registrar y actualizar la información contenida en este registro. BPS es el organismo responsable de la veracidad de la información.

WWW.CONSERVAVEHICULOS.COM

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
MARIO PIESCHACON NIÑO	Cédula Ciudadanía	72153098	6/27/2025	
AT ALITOS COLOMBIA S.A.S.	NT	901869773	5/8/2025	6/27/2025
CARLOS ARTURO RENGIFO VALENCIA	Cédula Ciudadanía	94319539	6/19/2024	5/8/2025
ELIZABETH RODRIGUEZ PARDO	Cédula Ciudadanía	52365005	12/29/2022	6/19/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
270583886	6/27/2025	AUTORIZADA	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO.

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
266825489	5/8/2025	AUTORIZADA	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO.

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
244807317	7/30/2024	AUTORIZADA	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE

Descripción del trámite

Este sistema de información es administrado por el Registro Único Nacional de Trámites (RUNT), en donde las organizaciones de usuarios, instituciones autorizadas, como son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro, por lo que Colserauto S.A. no tiene responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	121		
Fecha de Expedición:	14/03/2026	Hora:	10:07

Aspecto del Vehículo

Placa:	JOL883
Marca:	TOYOTA
Línea:	PRADO [LC 150]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	CAMIONETA 4P
Color:	BLANCO PERLADO
Cilindraje (cc):	2755
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ
Id Solicitante:	74381641
Fecha Informe:	14/03/2026
Centro de Validación:	CDA 127
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	JTEBR3FJ4P5022978
Número de Serie:	JTEBR3FJ4P5022978
Número de motor:	1GD9025775
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023


La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

COLSERAUTO S.A.



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe es emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los propietarios. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Los hallazgos, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	121		
Fecha de Expedición:	14/03/2026	Hora:	10:07

Aspecto del Vehículo

Placa:	JQLB83
Marca:	TOYOTA
Línea:	PRADO [LC 150]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	CAMIONETA 4P
Color:	BLANCO PERLADO
Cilindraje (cc):	2755
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ
Id Solicitante:	74381641
Fecha Informe:	14/03/2026
Centro de Validación:	CDA 127
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	JTEBR3FJ4P5022978
Número de Serie:	JTEBR3FJ4P5022978
Número de motor:	1GD9025775
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los propietarios. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Los datos, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistema



**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	14/03/2026	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Placa:	JQL883	Centro de Servicio:	CDA 127

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	NOMBRE	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ
MODELO	2023	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	74381641
N° DE MOTOR	1GD9025775	DIRECCIÓN	CALLE 9 NO. 22 - 135
N° SERIE	JTEBR3FJ4P5022978	TELEFONO	3108511660
N° CHASIS	JTEBR3FJ4P5022978		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

NO SE ANEXA IMAGEN Y/O IMPRONTA DE NUMERO DE MOTOR, NO SE DA CONCEPTO TÉCNICO.

ERNESTO ALEXANDER MATEUS ROJAS
 Dirección Central Técnica | Colserauto S.A.
 ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121
 Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
 Todos los derechos reservados.

TOYOTA

TIPO PINTURA

Periada

2023

IDENTIFICACION

74381641

DIRECCION

CALLE 9 NO. 22 - 135

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 466017

Fecha Expedición: 14 / 3 / 2026 Hora: 12:02 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Pro licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito
34741430	CAMPERO	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE
de servicio	Estado del vehículo	Fecha matrícula
	ACTIVO	12/29/2022

PLACA

JQL883

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Pro de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
R3FJ4P5022978	JTEBR3FJ4P5022978	1GD0025775	JTEBR3FJ4P5022978
Clasificación	Marca	Línea	Modelo
MOVIL	TOYOTA	PRADO	2023
Color PERLADO	Cilindraje	Carrocería	Número de ejes
	2755	WAGON	2
Capacidad total de pasajeros	Pasajeros sentados	Capacidad de carga	Peso bruto vehicular
	7		2990
Pro de origen	Días matriculados	Número de registro	Repotenciado
IDENTIFICAR	1170	492388632	NO
Regrabación motor	Regrabación chasis	Regrabación serie	Regrabación VIN
	NO	NO	NO
Pro regrabación motor	Número regrabación chasis	Número regrabación serie	Número regrabación VIN
Pro prenda	Tiene gravamen	Identificador de carrocería	Identificador de color
	NO	234	667

La información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, instituciones y autoridades de tránsito son responsables de reportar y actualizar la información consignada en este registro. COLSERAUTO S.A. no asume responsabilidad alguna de la exactitud de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

REPORTE DE RECLAMACIONES

14/03/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JQL883			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA.

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.