



No. DE SERVICIO **P014207004820**

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	PORSCHE	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CAYENNE (3) (FL) E-HYBRID TP 3000CC T V6	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	11254
MODELO	2019	COLOR	BLANCO CARRARA METALIZADO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WP1ZZZ29Y2KDA49356
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	WP1ZZZ29Y2KDA49356
CILINDRAJE	2995	N° MOTOR	DCR089016
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO		CLAVE	dvx
CLIENTE	ISAAC DAVID STRUSBERG ALVAREZ	IDENTIFICACIÓN	1042578360

N° INSPECCION	4604882	TURNO	1
FECHA	13 May 2023		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CARTAGENA		
SOLICITADO POR	ISAAC DAVID STRUSBERG ALVAREZ		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	07806023
VALOR AUTOMAS	\$ 301.800.000	VALOR FASECOLD	\$ 305.300.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NOVEDADES DE INSPECCION : 1111 ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE ACEPTACION DE LA ASEGURADORA; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; TERMINAR ACABADOS EN PIEZAS DE CARROCERIA; GUARDA POLVO EJE IZQUIERDO EN MAL ESTADO; RUIDO INUSUAL EN RIN DELANTERO IZQUIERDO; REVISAR NOVEDAD EN EL TALLER DE LA MARCA

Revisión Visual



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno 71% - 100% Aceptable 50% - 70% Malo 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO		
RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
DER. 102%	DER. 67%	28%
IZQ. 101%	IZQ. 65%	
> 60% 59% - 11% < 10%		

ESTRUCTURA - CHASIS		100,00 %
10 ESTRIBO DERECHO	RAYON	
11 ESTRIBO IZQUIERDO	RAYON	

CARROCERIA - EXTERIOR		84,10%
1 BOMPER DELANTERO	REGULAR	
2 BOMPER TRASERO	RAYON	
3 COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO	
4 COSTADO IZQUIERDO	RAYON	
5 FAROLA IZQUIERDA	RAYADO	
6 G/TANGO DEL DERECHO	RAYON	
7 GUARDAFANGO IZQ.	RAYON	
8 PUERTA DEL IZQ.	MAL REPINTADO	
9 PUERTA DELANTERA DER.	MALA REPARACION	
10 PUERTA TRASERA DER.	MALA REPARACION	
11 PUERTA TRASERA IZQ.	RAYON	
12 RETROVISOR DER.	RAYON	
13 RETROVISOR IZQ.	RAYON	
14 STOP IZQUIERDO	RAYADO	
15 TAPA BAUL/COMPUERTA	BIEN REPINTADO	

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS			
DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
70%	90%	90%	90%

EFICACIA DE LA SUSPENSION		61% - 100%	40% - 60%	0% - 39%
DELANTERA	TRASERA			
89%	90%	85%	87%	
< -6 y/a > 6 (-)6(-)10...(-)6(+)>10 < -10 y/a > 10				

ALINEACION	
Desviación del Vehículo en metros por kilómetro	

FUGA DE FLUIDOS		100,00%
-----------------	--	---------

PINTURA		88,00%
16 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS	
17 REPINTADO PARCIAL	DE 1 A 4 PIEZAS	



Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000
RINES	ACCESORIO ORIGINAL PARA LA VERSIC	1	0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
TAPICERÍA	ACCESORIO ORIGINAL PARA LA VERSIC	1	0
RADIO CD	ACCESORIO ORIGINAL PARA LA VERSIC	1	0

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

CARROTERIA	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
PORSCHE	TIPO PINTURA	PENDIENTE
CAYENNE (3) (PL) E-HYBRID TP 3000CC 1 V8	SERVICIO	PARTICULAR
WAGON	KILOMETRAJE	33254
2023	COLOR	BLANCO CARRARA METALIZADO
ALEMANIA	N° CHASIS	WP1ZZZ9Y2KDA49358
EXTRUCCION	N° SERIAL	WP1ZZZ9Y2KDA49358

N° INSPECCION	4604882	TURNO	1
FECHA	15 May 2023		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CARTAGENA		
SOLICITADO POR	ISAAC DAVID STRUSBERG ALVAREZ		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		

GSY678

RAYON EN RUIN Y RIN TRASERO DERECHO SUMIDO, SEGUIR RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO LO INDICA EL MANUAL DEL FABRICANTE

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS BAJO
- LIQUIDO DE FRENO NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO




Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUIES ESTABILIZADORA BUENO
- BUIES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES REGULAR
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOTO BUENO



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: mayo 13, 2025

NP - PC

RAD: 4604882

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

MARCA: PORSCHE

LÍNEA: CAYENNE (3) (FL) E-HYBRID TP 3000CC

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.019

COLOR: BLANCO CARRARA METALIZ

PLACAS: GSY678

MOTOR: DCB089016

SERIE: WP1ZZZ9YZKDA49356

CHASIS: WP1ZZZ9YZKDA49356

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: STRUSBERG ÁLVAREZ
ISAAC DAVID

C.C. No. 1042578360

DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: MANGA

3226260373

TEL:

INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:
SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

Técnico Identificación Automotores

CC: Responsible Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



* WP1ZZZ9YZKDA49356 *

GERMANY	WALING H.C.F. PORSCHE
WV 1770M	3030 kg
5E20	5E20 kg
1475	1475 kg
1620	1620 kg

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020912181

PLACA: 1057ET
MOTOR: PORSCHE
CARRERA: CAYENNE E-HYBRID
AÑO: 2019

COLOR: BLANCO CARRARA METALIZADO
TIPO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CHACABETA
TIPO CARROTERIA: WAGON
COMBUSTIBLE: GASOLEC

PROPIETARIO: NIT 900340436
NIT 900340436

FECHA DE EMISION: 13/14/31/38



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020912181

PLACA: 1057ET
MOTOR: PORSCHE
CARRERA: CAYENNE E-HYBRID
AÑO: 2019

COLOR: BLANCO CARRARA METALIZADO
TIPO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CHACABETA
TIPO CARROTERIA: WAGON
COMBUSTIBLE: GASOLEC

PROPIETARIO: NIT 900340436
NIT 900340436

FECHA DE EMISION: 13/14/31/38

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

[www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)



Muévete Tranquilo

IDENTIFICACION NACIONAL
 REPUBLICA DE COLOMBIA
 037019M00001258
 LINTASUR & LA PROPIEDAD
 462
 LE 15040000000000000000
 1 09042019 4
 22/12/2019 09:00:00
 COLOMBIA DE TRANSITO
 STRIA MCPAL TIO CALI
 LIT6002958526
 2025-05-13 14:31:31



CERTIMÁS BASIC

PER-37
Versión 02
2023/05/01

GSY678

Ficha Técnica

1. FECHA DE EXPEDICIÓN

2

MARCA VEHÍCULO	PORSCHE
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	CAYENNE E-HYBRID
CILINDRAJE	2.995
COLOR	BLANCO CARRARA METALIZADO
AÑO MODELO	2019
COMBUSTIBLE	GASO ELEC
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	WP1ZZZ9YZKDA49356
# CHASIS	WP1ZZZ9YZKDA49356
# SERIE	WP1ZZZ9YZKDA49356
# VIN	DCB089016
# MOTOR	0
CAPACIDAD DE CARGA	3030
PESO BRUTO VEHICULAR	IMPORTADO
IMPORTADO O NACIONAL	

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	OTRO TIPO DE TRÁNSITO
CALT	10020912181	08/08/2020	STRIA MCPAL TIO CALI

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	89589769	FECHA VENCIMIENTO	23/10/2025
FECHA EXPEDICIÓN	23/10/2024	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	24/10/2024	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	---	CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	---	ESTADO RTM	NO APLICA

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	27/12/2019
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	NO R
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIO TIPO DE SERVICIO	EPOR
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO

CAMBIO DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
CAMBIO DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESLINDAJE	NO REPORTADO
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	NO
REGRABADO # MOTOR	0
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS		TIPO DE PROPIETARIO:	JURIDICO
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	DAVIVIENDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860034313
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	N	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario

No.
DocumentoTipo
PropietarioFecha Inicio
PropiedadFecha Fin
Propiedad

Estado