

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	7/07/2025	PLACA:	EMX383
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3282839094	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS




MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2017
TIPO	ECOSPORT [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	03006127	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	AOJAH8645081	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BFZB55F7H8645081	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BFZB55F7H8645081	ORDEN	172
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	87401		
ENVIADO A	POPAYAN		

ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DIRECTOCLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN	Clave:	
NOMBRE	HOLLMAN SAMBONI		
IDENTIFICACION	1061769184	Edad:	
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12		
PROFESION	OTROS	Tel:	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 0		
V/R COLSERAUTO	\$ 0		
V/R ACCESORIOS	\$ 400.000		

LATONERIA	#####	94%
PINTURA	#####	95%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% 60% 90%	100%
	Deficiente Aceptable Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



Observaciones: VH CON 87.401 KM PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN LÁMINA Y PINTURA EN ÁREAS SEÑALADAS, VOLANTE Y PALANCA DESGASTADOS,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESO

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMBAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
-------	---------------------	-------------	--------------	--------	-----------	--------	--------------------	-----------------------	--------------	-------------------	--------------------	------------------	-----------------	-----------	--------------------

R
I
O
S

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 400.000
LLANTAS	OTROS 205/65R16	4	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL NA.	1	\$ 0

FRENOS


RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION


0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS CON KILOMETROS

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO ECOSPORT [2]



7/07/2025



7/07/2025



7/07/2025



7/07/2025



7/07/2025



7/07/2025



**D
A
T
O
S**

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2017
TIPO	ECOSPORT [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	03006127	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	AOJAH8645081	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BFZB55F7H8645081	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BFZB55F7H8645081	ORDEN	172
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	87401

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	7/07/2025	PLACA:	EMX383
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3282839094	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE POPAYAN	
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	HOLLMAN SAMBONI
IDENTIFICACION	1061769184
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12
TELEFONO	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 0
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 400.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO


FECHA:	7/07/2025	No. Informe:	
PLACA:	7/07/2025	Ciudad:	3282839094

EMX383

SATELITE POPAYAN

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA			NOMBRE		
	CLASE	FORD		CÉDULA DE CIUDADANIA (NT)	HOLLMAN SAMBONI	
	TIPO	CAMIONETA PASAJ.		DIRECCIÓN	1061769184	
	MODELO	ECOSPORT [2]		TÉLEFONO	VALLE ROBLEDO CASA 12	
	NACIONALIDAD	2017			3113382197	
	COLOR	BRA		Rombo	3	
	CILINDRAJE	NEGRO				
	No. MOTOR			No. SERIE		

DOCUMENTOS	 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027839536				RESTRICCIÓN MOVILIDAD BLINDAJE ***** POTENCIA HP 138	
	PLACA EMX383 MARCA FORD LINEA ECOSPORT MODELO 2017				DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482017000468894 FECHA IMPORT. 08/09/2017 PUERTAS 5	
	CILINDRADA CC 1.999 COLOR NEGRO EBANO SERVICIO PARTICULAR				PRENDA - FINESA S.A. FECHA MATRÍCULA 23/01/2018 FECHA EXP. LIC. TTO. 30/11/2022 FECHA VENCIMIENTO *****	
	CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA TIPO CARROCERÍA WAGON COMBUSTIBLE GASOLINA CAPACIDAD Kg/PSJ 5				ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTYOTTE MCPAL POPAYAN	
	NÚMERO DE MOTOR AOJAH8645081 REG N VIN 9BFZB55F7H8645081					
	NÚMERO DE SERIE ***** REG N NÚMERO DE CHASIS 9BFZB55F7H8645081 REG N				IDENTIFICACIÓN C.C. 25279407	
	PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) CERON ALEJANDRA				LT06004682644	
	PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) CERON ALEJANDRA				IDENTIFICACIÓN C.C. 25279407	
	PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) CERON ALEJANDRA				IDENTIFICACIÓN C.C. 25279407	

CONCEPTO E IMPRONTAS	MOTOR	Original ☒	
		Regrabado ☐	
		Grabado ☐	
	SERIAL	Original ☒	
		Regrabado ☐	
		Grabado ☐	
CHASIS	Original ☒		
	Regrabado ☐		
	Grabado ☐		

OBSERVACIONES	ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.	

Firma *[Firma]* ovt. 2
 Agente (R)
 Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
 C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
 Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Carrera 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
 RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	07/07/2025	Ciudad:	POPAYAN
Placa:	EMX383	Centro de Servicio:	SATELITE POPAYAN

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	NOMBRE	HOLLMAN SAMBONI
MODELO	2017	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1061769184
N° DE MOTOR	AOJAH8645081	DIRECCIÓN	VALLE ROBLEDO CASA 12
N° SERIE	9BFZB55F7H8645081	TELEFONO	3113382197
N° CHASIS	9BFZB55F7H8645081		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

CARLOS EMILIO MORENO LACERA
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

carlos.moreno.ct@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	172		
Fecha de Expedición:	07/07/2025	Hora:	11:01

Aspecto del Vehículo

Placa:	EMX383
Marca:	FORD
Línea:	ECOSPORT [2]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	HOLLMAN SAMBONI
Id Solicitante:	1061769184
Fecha Informe:	07/07/2025
Centro de Validación:	SATELITE POPAYAN
Ciudad de Expedición:	POPAYAN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BFZB55F7H8645081
Número de Serie:	9BFZB55F7H8645081
Número de motor:	AOJAH8645081
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2017

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

REPORTE DE RECLAMACIONES



Fecha: 7/07/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
EMX383			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 405310

Fecha Expedición: 7 7 2025 Hora: 11:12 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10027839536

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL POPAYA

Fecha matrícula

1/23/2018

PLACA

EMX383

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

9BFZB55F7H8645081

Número de motor

AOJAH8645081

Número de chasis

9BFZB55F7H8645081

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

FORD

Línea

ECOSPORT

Modelo

2017

Color

NEGRO EBANO

Cilindraje

1999

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1691

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

2721

Número de registro

219847768

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

SI

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

2273

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

FINESA S.A. BIC

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	1/10/2025	1/10/2026	SI
CDA LA SEXTA	1/12/2024	1/12/2025	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE	2/1/2025
-------------------------	---------	----------

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

2/1/2026	2/2/2025	14289412450160
----------	----------	----------------

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE	1/27/2024
--------------------------------------	------------	-----------

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

1/27/2025	1/28/2024	4308004956908000
-----------	-----------	------------------

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE	1/27/2023
--------------------------------------	------------	-----------

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

1/27/2024	1/27/2023	3308005360470000
-----------	-----------	------------------

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISM	NO VIGENTE	12/29/2021
---------------------------------------	------------	------------

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

1/26/2023	1/27/2022	8070850300
-----------	-----------	------------

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Entidad expide Soat

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISM

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/26/2021

Fecha vencimiento

1/26/2022

Fecha vigencia

1/27/2021

Número póliza

8059771200

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

ALEJANDRA CERON

Cédula Ciudadanía

25279407

11/29/2022

PAULA ANDREA BOLAÑOS ARIAS

Cédula Ciudadanía

1061792558

3/22/2018

11/29/2022

JOSE DANIEL SOLANO RODRIGUEZ

Cédula Ciudadanía

4617327

1/30/2018

3/22/2018

CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL

NIT

900218859

1/24/2018

1/30/2018

CARLOS FERNANDO DUQUE BOTERO

Cédula Ciudadanía

75098385

1/23/2018

1/24/2018

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

258587029

1/10/2025

APROBADA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
227559493	1/12/2024	APROBADA	CDA LA SEXTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
199895506	11/29/2022	AUTORIZADA	STRIA TToYtTE MCPAL POPAYA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
110871447	3/22/2018	AUTORIZADA	STRIA TToYtTE MCPAL POPAYA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
108929007	1/30/2018	AUTORIZADA	STRIA TToYtTE MCPAL POPAYA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

PRUEBA DE VACÍO



FECHA:	7/07/2025	PLACA:	
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		EMX383
No.INSPECCION:	3282839094	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE:	NA		

MARCA:	FORD	TIPO PINTURA:	Metalizada
CLASE:	CAMIONETA PASAJ.	MODELO:	2017
TIPO:	ECOSPORT [2]	CARROCERIA:	MONOVOL
COLOR:	NEGRO	CILINDRAJE:	1999
COD. FASEC.:	03006127	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
No. MOTOR:	AOJAH8645081	NACIONALIDAD:	BRA
No. CHASIS:	9BFZB55F7H8645081	TIPO CAJA:	TIPTRONICA
No. SERIAL:	9BFZB55F7H8645081	ORDEN:	0
SERVICIO:	PARTICULAR		
KILOMETRAJE:	87401		
ENVIADO A:	POPAYAN		

ASEGURADORA:	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN		
SUCURSAL:	PRINCIPAL PRINCIPAL CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN		
INTERMEDIARIO:	DIRECTOCLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN	Clave:	
NOMBRE:	HOLLMAN SAMBONI		
IDENTIFICACION:	1061769184	Edad:	
DIRECCION:	VALLE ROBLEDO CASA 12		
PROFESION:	OTROS	Tel:	3113382197
V/R CLIENTE:	\$ 0		

¿Que determina la prueba de vacio?

Esta prueba determina el estado de funcionamiento de las valvulas del sistema de alimentacion del encendido y del sistema de escape. Un motor se comporta como un compresor; comprime y aspira los gases. Toda fuga en el bloque se traduce en una caída de rendimiento. La fuga se aprecia con el vacuometro

INSPECCIÓN VISUAL

	Resultado Prueba
PRUEBA RALENTI	15 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	18 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0-20 inHg

Observaciones: PRUEBA DE VACÍO DENTRO DE LOS PARÁMETROS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICAR CAMBIO DE FLUIDOS EN GENERAL Y KIT DE DISTRIBUCIÓN POR KILOMETRAJE. (REALIZAR PUESTA A PUNTO AL MOTOR, LAVAR CUERPO DE ACELERACIÓN E INYECTORES). LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNOSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, Y DEMÁS COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR, ,

PARÁMETROS PRUEBA DE VACÍO POR CIUDAD					
ALTITUD (metros sobre el nivel del mar)	ARRANQUE (SIN ENCENDER MOTOR)	RALENTI	ACELERACIÓN CONSTANTE (2500 RPM)	DESACELERACIÓN	APLICA EN LAS CIUDADES
0 - 350	1 - 4 inHG	18 - 22 inHG	19 - 21 inHG	0; 21-27 inHG	SANTA MARTA - BARRANQUILLA - CÚCUTA
351-700	1 - 4 inHG	17 - 21 inHG	18 - 20 inHG	0; 21-27 inHG	
701-1050	1 - 4 inHG	16 - 20 inHG	17 - 19 inHG	0; 20-26 inHG	BUCARAMANGA
1051-1400	1 - 4 inHG	15 - 19 inHG	16 - 18 inHG	0; 19-25 inHG	CALI
1401-1750	1 - 4 inHG	14 - 18 inHG	15 - 17 inHG	0; 18-24 inHG	MEDELLIN
1751-2100	1 - 4 inHG	13 - 17 inHG	14 - 16 inHG	0; 17-23 inHG	
2101-2450	1 - 4 inHG	12 - 16 inHG	13 - 15 inHG	0; 16-22 inHG	
2451-2800	1 - 4 inHG	11 - 15 inHG	12 - 14 inHG	0; 15-21 inHG	BOGOTÁ

INSPECTOR: YEINER ORTIZ

FIRMA CLIENTE: _____
C.C

IMPORTANTE:

PARÁMETROS EN inHG (Pulgadas de Mercurio)

- Los parámetros iniciales se toman para ciudades a nivel del mar. Por cada 350 metros de altitud sobre el nivel del mar el parámetro se disminuye en una pulgada de mercurio (1 inHG)
- Los valores ya están calculados para cada ciudad, tomar su ciudad de realización de la prueba y si no se encuentra tomar la medida correspondiente a la altitud de su ciudad
- En la prueba de desaceleración, el valor debe ser cero mientras se acelera el vehículo y al soltar el acelerador debe ubicarse en el rango definido según la ciudad
- El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor
- En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

Información sobre el vehículo

Ford 2013 MY(Model Year) EcoSport
VIN: 9BFZB55F7H8645081
Diagnósticos hora: 2025/07/07 10:42

Kilometraje: 87401 km
Ruta de acceso: Selección automática > Brasil > Diagnóstico > Auto Escan >

Auto Escan

1	PCM(Módulo de control del motor)	Pasa No hay fallo
2	TCM(Módulo de control de la transmisión)	Pasa No hay fallo
3	ABS(Sistema antibloqueo de frenos)	Pasa No hay fallo
4	RCM(Módulo de control de seguridad pasiva)	Pasa No hay fallo
5	IPC(Cuadro de instrumentos en salpicadero)	Pasa No hay fallo
6	ACM(Módulo de control de la unidad de audio)	Pasa No hay fallo
7	APIM(Módulo de interfaz de protocolo de comunicación adicional)	Pasa No hay fallo
8	BCM(Módulo de control de la carrocería)	Pasa No hay fallo
9	DDM(Módulo de la puerta del conductor)	Pasa No hay fallo
10	FCDIM(Módulo de interfaz de pantalla/mandos delanteros)	Pasa No hay fallo
11	HVAC(Calefacción, ventilación y aire acondicionado)	Pasa No hay fallo
12	PSCM (Módulo de Control de la Dirección Asistida)	Pasa No hay fallo
13	RFA(Actuador de la función del mando distancia)	Pasa No hay fallo