

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P013235023797
XXX



N° INSPECCION	4658115	TURNO	5
FECHA	4-Jul-2025		
CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
SOLICITADO POR	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CM Nivel 1 + CIR + Diagnóstico Scanner		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	05801302
VALOR AUTOMÁS	\$ 141.000.000	VALOR FASECOLDA	\$ 141.000.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 0		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

DQR060

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	E 250 (C207) (FL) COUPE TP 2000CC T	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	COUPE	KILOMETRAJE	32770
MODELO	2017	COLOR	NEGRO OBSIDIANA METALIZAD
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WDD2073361F359517
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	WDD2073361F359517
CILINDRAJE	1991	N° MOTOR	27492030864334
ASEGURADORA	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	SUCURSAL	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .
INTERMEDIARIO	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	CLAVE	66712792
CLIENTE	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	IDENTIFICACION	66712792

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINAL HASTA LA FECHA DE INSPECCION

REVISIÓN VISUAL



Bueno | Aceptable | Malo

71% - 100% | 50% - 70% | 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
 IZQ. DER.	 IZQ. DER.	
%	%	%

> 60% | 59% - 11% | < 10%

Malo 0% - 59% | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS 100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR 98,10%

1 BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
2 BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
5 COSTADO DERECHO	SUMIDO
17 PUERTA DEL IZQ.	BUENA REPARACION
18 PUERTA DELANTERA DER	BUENA REPARACION
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	BIEN REPINTADO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
90%	90%	90%	90%

61% - 100% | 40% - 60% | 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA	TRASERA
%	%

<-6 y/o >6 | (-)6(-)10<->(+)6(+)10 | <-10 y/o >10

FUGA DE FLUIDOS 100,00%

PINTURA 84,00%

36 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38 PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

ALINEACIÓN

Desviación del Vehículo en metros por kilometro



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS

CRISTIAN ANDRES IBARRA CAICEDO
C.C. 1002919361

BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .
C.C. 66712792

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN
DQR060

04/07/2025 16:10:12

MARCA VEHÍCULO	MERCEDES BENZ
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHÍCULO	E 250 COUPE
CILINDRAJE	1.991
COLOR	NEGRO OBSIDIANA METALIZADO
AÑO MODELO	2017
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	COUPE

# EJES	2
# CHASIS	WDD2073361F359517
#SERIE	0
# VIN	WDD2073361F359517
#MOTOR	27492030864334
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	2085
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
BOGOTA	10032371102	30/07/2024	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	91685899	FECHA VENCIMIENTO	17/07/2026
FECHA EXPEDICIÓN	25/06/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	18/07/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	03/08/2024	CENTRO DE REVISIÓN	CDA LAS PALMAS
FECHA VENCIMIENTO	03/08/2025	ESTADO RTM	VIGENTE

Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	17/07/2017
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	NO REPORTADO
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	NO	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	0	ENTIDAD JURÍDICA	
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	RODRIGO CHAVARRO OSORIO	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16281968
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
MARIANA RODRIGUEZ NASSAR	1020798261	NATURAL	17/01/2022	30/07/2024	INACTIVO
ESTRUCTURAS ECONOMICAS NEGOCIOS Y GESTION EMPRESAR	900386016	JURIDICO	17/07/2017	17/01/2022	INACTIVO

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE: _____

 Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR 
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

COPIA DE INTERNET




CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	4658115	TURNO	5
MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	PENDIENTE	FECHA	4-Jul-2025		
TIPO	E 250 (C207) (FL) COUPE TP 2000CC T	SERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
CARROCERIA	COUPE	KILOMETRAJE	32770	SOLICITADO POR	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .		
MODELO	2017	COLOR	NEGRO OBSIDIANA METALIZAD	SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CM Nivel 1 + CIR +		
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WDD2073361F359517				
N° MOTOR	27492030864334	N° SERIAL	WDD2073361F359517				

OBSERVACIONES: SUMIDOS Y RAYONES LEVES EN LATONERIA

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA REGULAR
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO




CRISTIAN ANDRES IBARRA CAICEDO
C.C. 1002919361

BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .
C.C. 66712792

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR
Muévete Tranquilo

Vehículo: MERCEDEZ BENZ E 250 COUPE
Año: 2017
ID: DQR060
(introducción manual)

Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

Notas

NOTA
DQR060

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESION RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 2%, ENTRE LOS CILINDROS TENIENDO EN CUENTA QUE LA MAXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICION NO DEBE SUPERAR EL 15%, AL MOMENTO DE LA PRUEBA NO SE EVIDENCIAN FUGAS. SE RECOMIENDA REALIZA RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVAS SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE.

BATERIA: 11 VOLTIOS EN PRUEBA

Firma:

Mercedes-Benz INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

Información vehículo

--/Mercedes-Benz/207.336 - E 250 BlueEFFICIENCY coupé/
 VIN: WDD2073361F359517

Kilometraje: 32770km

Matrícula: --

Información cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Herramienta: MaxiDAS DS808

Número de serie: DS7GM7C01427

Versión: V18.80

Número de orden de reparación: --

Sistema/s escaneado/s (40)

Sistema	Estado:/DTC
ECM(Electrónica de motor)	0
TCM(Gestión del cambio)	0
ESP(Programa electrónico de estabilidad)	0
SRS(Sistema de retención de seguridad)	0
KI(Cuadro de instrumentos)	0
PTS(Parktronic)	0
SAMF(Módulo de registro de señales y activación, delante)	2
LIN:AISP(Retrovisor interior antideslumbrante)	0
LIN:FSW(Limpiaparabrisas)	0
LIN:OBF(Campo de mando superior)	0
LIN:VCS(Sensor de lluvia y luminosidad)	0
SAMR(Módulo de registro de señales y activación, atrás)	0
LIN:BSN(Sensor batería)	0
EZS(Cerradura electrónica de encendido)	0
ES(Servodirección eléctrica)	1
KLA(Módulo de control aire acondicionado)	0
HU(Módulo de control unidad principal)	0

ISM(Interfaz DIRECT SELECT)	✓ 0
SW-SW-R(Módulo de control faro derecho)	✓ 0
LIN:LAMSR(Módulo de activación LED iluminación exterior, delante, derecha)	✓ 0
SW-SW-L(Módulo de control faro izquierdo)	✓ 0
LIN:LAMSL(Módulo de activación LED iluminación exterior, delante, izquierda)	✓ 0
ABA(Unidad de control 'Sensor de radar frontal' (SG-AWF DTR SGR))	✓ 0
DMFL(Puerta delantera, izquierda)	✓ 0
LIN:DSM_MFL(Grupo de interruptores 'regulación del asiento, delante, izquierda')	✓ 0
DMFR(Puerta delantera, derecha)	✓ 0
LIN:DSM_MFR(Grupo de interruptores 'regulación del asiento, delante, derecha')	✓ 0
ZBE(Unidad de mando Audio/COMAND)	✓ 0
ZAN(Display Audio o COMAND)	✓ 0
SOUND(Soundsystem)	✓ 0
RBTMFR(Módulo de control tensor cinturón de seguridad pasajero)	✓ 0
RBTMFL(Módulo de control tensor cinturón de seguridad conductor)	✓ 0
PSD(Sunroof Control Unit)	✓ 0
MRM(Módulo tubo envolvente)	✓ 0
MFK(Cámara multifuncional)	✓ 0
FSCU(Bomba de combustible)	✓ 0
ESEP(Regulación del asiento eléctrica 'acompañante')	✓ 0
ESED(Regulación del asiento eléctrica 'conductor')	✗ 2
CRCM(Módulo de control compartimento pasajero trasero)	✓ 0

CGW(Gateway)

✔ 0

DTC (5)

SAMF(Módulo de registro de señales y activación, delante) (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
B181E2A	El sensor para el dispositivo elevador del capó tiene una irregularidad de funcionamiento. No existe ningún cambio de señal.	MEMORIZADO
B1E211B	La batería tampón tiene una irregularidad de funcionamiento. El valor límite para la resistencia se ha sobrepasado.	MEMORIZADO

ES(Servodirección eléctrica) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
U045A00	Se han recibido datos no plausibles de la 'Sistema de aparcamiento'.	MEMORIZADO(Eventos)

ESED(Regulación del asiento eléctrica 'conductor') (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
9EBB54	Falta la normalización del ajuste de la columna de dirección subir y bajar. Falta el calibrado.	MEMORIZADO(Eventos)
9D9031	El sensor de posición del servomotor para el ajuste de la columna de la dirección hacia arriba o abajo tiene una irregularidad de funcionamiento. La señal no existe.	MEMORIZADO

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: guarde una copia de este informe en el historial.