



No. DE SERVICIO **P008207049134**

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	METALIZADA
TIPO	PRADO (LC 150) TX-L (FL) (2) TP 3000CC SP T	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	28174
MODELO	2019	COLOR	PLATA METALICO
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	JTEBH3FJOKR213231
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	JTEBH3FJOKR213231
CILINDRAJE	2982	N° MOTOR	1KD2850449
ASEGURADORA	GEYSELBERG SANCHEZ MARTINEZ .	SUCURSAL	GEYSELBERG SANCHEZ MART
INTERMEDIARIO	GEYSELBERG SANCHEZ MARTINEZ .	CLAVE	1005148905
CLIENTE	GEYSELBERG SANCHEZ MARTINEZ .	IDENTIFICACIÓN	1233964531

N° INSPECCION	4647917	TURNO	1
FECHA	24-Jun-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MORATO		
SOLICITADO POR	GEYSELBERG SANCHEZ MARTINEZ .		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	09008220
VALOR AUTOMAS	\$ 254.700.000	VALOR FASECOLD	\$ 254.700.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 740.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

NOVEDADES DE INSPECCION : ; ; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO PRESNETA RAYONES Y SUMIDOS EN PARTES BAJAS. EXTENSIONES ESTRIBOS SUMIDOS. PERFORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE EXTENSIONES MEDIANTE TORNILLERIA EN ESTRIBOS.

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno	Aceptable	Malo
71% - 100%	50% - 70%	0% - 49%
EFICACIA DE FRENADO		
RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
DER. 76 %	IZQ. 73 %	DER. 61 %
		65 %
		25 %
> 60% 59% - 11% < 10%		

ESTRUCTURA - CHASIS	100,00 %
FUGA DE FLUIDOS	100,00%

CARROCERIA - EXTERIOR	100,00%
2 BOMPER TRASERO	REPINTADO
5 COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
11 GUARDAFANGO IZQ.	REPINTADO
17 PUERTA DEL IZQ.	BIEN REPINTADO
PINTURA	90,00%
36 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS			
DEL. IZQ. 60%	DEL. DER. 60%	TRA. IZQ. 60%	TRA. DER. 60%
61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%			
EFICACIA DE LA SUSPENSION			
DELANTERA 77 %	87 %	67%	TRASERA 85 %
< -6 y/o > 6 (-)6(-)10---(+)6(+)-10 < -10 y/o > 10			
ALINEACION			
Desviación del Vehículo en metros por kilometro			



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

[illegible][illegible]

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



CHASIS

SERIAL

MOTOR

AUTO MÁS
NIT. 900.118.287-1 *¡vete Tranquilo!*

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 60000000

Línea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583



VERSION 05 2023/03/0

CAMPERO	COMBUSTIBLE	DIESEL
TOYOTA	TIPO PINTURA	METALIZADA
PRADO (LC 150) TX-L (FL) (2) TP 3000CC 5P T6	SERVICIO	PARTICULAR
WAGON	KILOMETRAJE	28174
2019	COLOR	PLATA METALICO
JAPON	N° CHASIS	JTEBH3FJ0KK213231
1KD2850449	N° SERIAL	JTEBH3FJ0KK213231

N° INSPECCION	4647917	TURNO	1
FECHA	24-Jun-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MORATO		
SOLICITADO POR	GEYSSELBERG SANCHEZ MARTINEZ.		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		

KLO149

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENO NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR NO APLICA
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. NO APLICA
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

KLO149



Ficha Técnica

2 FOLIOS DE EXPEDICIÓN

MARCA VEHÍCULO	TOYOTA
CLASE VEHÍCULO	CAMPERO
LÍNEA VEHÍCULO	PRADO
CILINDRAJE	2.982
COLOR	PLATA METALICO
AÑO MODELO	2019
COMBUSTIBLE	DIESEL
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	JTEBH3FJ0KK213231
# SERIE	JTEBH3FJ0KK213231
# VIN	1KD2850449
# MOTOR	0
CAPACIDAD DE CARGA	2990
PESO BRUTO VEHICULAR	IMPORTADO
IMPORTADO O NACIONAL	



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	STRIA TTO MCPAL FACATATIVA/NSITO
FACATATIVA	10024140909	04/10/2021	



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	14289413586740	FECHA VENCIMIENTO	04/06/2026
FECHA EXPEDICIÓN	23/05/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA INICIO VIGENCIA	05/06/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	12/11/2024	CENTRO DE REVISIÓN	TECNOTEST C.D.A.
FECHA VENCIMIENTO	12/11/2025	ESTADO RTM	VIGENTE



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	07/05/2019	CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO REPORTADO
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO	FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	NO REPORTADO	COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
TIPO DE SERVICIO	Particular	CAMBIOS DE BLINDAJE	NO REPORTADO
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO	FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESLINDAJE	NO REPORTADO
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO	REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	NO	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	---	ENTIDAD JURÍDICA	---
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	ARMANDO PALACIOS MOYANO Y OTRO(S)	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11427652
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
--------------------	---------------	------------------	------------------------	---------------------	--------

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE LAS LINEAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN FORMATO DIGITAL.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

CLIENTE: _____

PLACA _____

Sistemas de identificación

MOTOR

1KD
2850449

CHASIS

JTEBH3FJ0KK213231~

SERIAL

MODEL ENGINE FRAME No. 1KD-F 2982 mL
JTEBH3FJ0KK213231
COLOR TRIM PLANT OPTION



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

CLIENTE: _____

PLACA _____

Sistemas de identificación

MOTOR

1KD
2850449

CHASIS

JTEBH3FJ0KK213231~

SERIAL

MODEL ENGINE FRAME No. 1KD-F 2982 mL
JTEBH3FJ0KK213231
COLOR TRIM PLANT OPTION



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo