

No. DE SERVICIO **P008207048354**



CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	METALIZADA
TIPO	TRACKER (3) TURBO LS AT 1200CC 4X2 ABS	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	10787
MODELO	2023	COLOR	AZUL LUNAR METALIZADO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	BAGEA76COPR116602
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	N° SERIAL	BAGEA76COPR116602
CILINDRAJE	1199	N° MOTOR	LAH*222314983*
ASEGURADORA	AGENCIA DE DESARROLLO Y MARKETING AUSUCURSAL	AGENCIA DE DESARROLLO Y M	
INTERMEDIARIO	AGENCIA DE DESARROLLO Y MARKETING AUCLAVE	901537737	
CLIENTE	AGENCIA DE DESARROLLO Y MARKETING AU IDENTIFICACIÓN	901537737	

N° INSPECCION	4624081	TURNO	1
FECHA	30-May-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MORATO		
SOLICITADO POR	JHON FREDY HERNANDEZ ALZATE		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	01606258
VALOR AUTOMÁS	\$ 84.000.000	VALOR FASECOLDA	\$ 84.000.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

**LQX538**

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; LICENCIA DE TRANSITO PRESENTADA EN COPIA DIGITAL. SE REALIZA CONSULTA RUNT PUBLICA SE SUGIERE VALIDAR INTERÉS ASEGURABLE  
; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; REVISADO; RINES RAYADOS Y GOLPEADOS. RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERÍA.

**Revisión Visual**



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

**EFICACIA DE FRENADO**

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
 DER. IZQ.	 IZQ. DER.	
60% 81%	58% 73%	26%

Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

> 60% 59% - 11% < 10%

**ESTRUCTURA - CHASIS** 100,00 %

.....

**CARROCERIA - EXTERIOR** 97,50%

1 BOMPER DELANTERO	RAYON
2 BOMPER TRASERO	RAYON
3 CAPOT	BIEN REPINTADO
10 G/FANGO DEL DERECHO	RAYON
17 PUERTA DEL IZQ.	SUMIDO
18 PUERTA DELANTERA DER	RAYON
19 PUERTA TRASERA DER.	BIEN REPINTADO

**VIDA UTIL DE LAS LLANTAS**

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
90%	90%	90%	90%

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

**FUGA DE FLUIDOS** 100,00%

.....

**PINTURA** 90,00%

36 IMPUREZAS DE 1 A 4 PIEZAS

**EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN**

DELANTERA	TRASERA
60% 86%	41% 67%

< -6 y/o > 6 (-)6(-)10 (-)6(+)-10 < -10 y/o > 10

**ALINEACIÓN**

-2 24

Desviación del Vehículo en metros por kilometro

, ALINEAR EJE TRASERO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

**Muevete Tranquilo**



CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
CHEVROLET	TIPO PINTURA	METALIZADA
TRACKER (3) TURBO LS AT 1200CC 4X2 ABS	SERVICIO	PARTICULAR
	KILOMETRAJE	10787
CARROCERIA	COLOR	AZUL LUNAR METALIZADO
MODELO	N° CHASIS	BAGEA76COPR116602
NACIONALIDAD	N° MOTOR	14H*227314983*
	N° SERIAL	BAGEA76COPR116602

N° INSPECCION	4624081	TURNO	1
FECHA	30-May-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MORATO		
SOLICITADO POR	JHON FREDY HERNANDEZ ALZATE		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		

**LQX538**

**OBSERVACIONES:**

## Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



## Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



## Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NO APLICA
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



## Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO




## Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



## Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



## Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

**Muévete Tranquilo**

**LQX538**



**Ficha Técnica**

FECHA EXPEDICIÓN 22

MARCA VEHICULO	CHEVROLET
CLASE VEHICULO	CAMIONETA
LINEA VEHICULO	TRACKER
CILINDRAJE	1.199
COLOR	AZUL LUNAR METALIZADO
AÑO MODELO	2023
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	8AGEA76COPR116602
#SERIE	8AGEA76COPR116602
# VIN	8AGEA76COPR116602
#MOTOR	L4H*222314983*
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1719
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO



**Documentos del vehículo**



**LICENCIA DE TRÁNSITO**

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
FUNZA	10028033594	22/12/2022	STRATITOTVTE MCPAL FUNZA



**SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO**

PÓLIZA SOAT	90610746	FECHA VENCIMIENTO	27/02/2026
FECHA EXPEDICIÓN	27/02/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	28/02/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



**REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

FECHA EXPEDICIÓN	--	CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO APLICA



**Información legal del Vehículo**

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	22/12/2022
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	NO R
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIO TIPO DE SERVICIO	EPOR
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO
REPOTENCIADO	NO



**Novedades Vehículo**

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	SI	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	RCI COLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAS	ENTIDAD JURIDICA	---
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	---



**Historico de Propietarios**

PROPIETARIO ACTUAL		TIPO DE PROPIETARIO:	
NOMBRES / EMPRESAS	ANA MARIA DIAZ BUITRAGO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C	ESTADO:	1109293384
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0		ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado

FIRMA INSPECTOR:  
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL  
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:  
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS  
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR

[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) [servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

**Muévete Tranquilo**



## Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;  
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: mayo 30, 2025 NP - PC  
RAD: 4624081

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:	INFORMACIÓN SOLICITANTE:
CLASE: <u>CAMIONETA PASAJ.</u>	APELLIDOS Y NOMBRES: <u>-</u>
MARCA: <u>CHEVROLET</u>	AGENCIA DE DESARROLLO Y MARKETING
LÍNEA: <u>TRACKER (3) TURBO LS AT 1200CC 9X2</u>	<u>AUTOMOTRIZ- ARRANKAR SAS</u>
TIPO: <u>PARTICULAR</u>	C.C. No. <u>901537737</u> DE <u>-</u>
MODELO: <u>2.023</u>	DIRECCIÓN RESIDENCIA: <u>CR 101 83 90 AP 410</u>
COLOR: <u>AZUL LUNAR METALIZADO</u>	<u>-</u>
PLACAS: <u>LQX538</u>	<u>-</u>
MOTOR: <u>L4H*222314983*</u>	TEL: <u>3002008000</u>
SERIE: <u>8AGEA76C0PR116602</u>	<u>-</u>
CHASIS: <u>8AGEA76C0PR116602</u>	<u>-</u>

**INFORMACIÓN:**  
El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.  
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.  
Las improntas se anexan al respaldo.

### LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

LICENCIA DE TRANSITO PRESENTADA EN COPIA DIGITAL. SE REALIZA CONSULTA RUNT  
PUBLICA SE SUGIERE VALIDAR INTERÉS ASEGURABLE

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A  
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF  
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACI  
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: AGENCIA DE DESARROLLO Y MARKETING AUTOMOTRIZ- ARRANKAR SAS


 Ver 1.2  
\_\_\_\_\_  
Técnico Identificación Automotores cc: \_\_\_\_\_  
Responsible Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:  
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA  SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

CLIENTE: \_\_\_\_\_

PLACA \_\_\_\_\_



**Sistemas de identificación**

MOTOR



CHASIS



SERIAL



Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR  
[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) - [servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

**Muévete Tranquilo**

CLIENTE: \_\_\_\_\_

PLACA \_\_\_\_\_



**Sistemas de identificación**


MOTOR



CHASIS



SERIAL



Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR  
[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) - [servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

**Muévete Tranquilo**