

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P02055900087
XXX

| | | | |
|---------------------|---|-----------------|----------------|
| N° INSPECCION | 4621372 | TURNO | 1 |
| FECHA | 28-May-2025 | | |
| CENTRO INSPECCION | CENTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICO AUTOMOTRIL | | |
| SOLICITADO POR | MARIO VICENTE FIGUEROA FERNANDEZ | | |
| SERVICIO SOLICITADO | COMBO ORO LIVIANO | | |
| VALOR MERCADO | \$ 0 | COD. FASECOLDA | 03001143 |
| VALOR AUTOMÁS | \$ 162.900.000 | VALOR FASECOLDA | \$ 164.900.000 |
| VALOR ACCESORIOS | \$ 170.000 | | |
| RESULTADO | ASEGURABLE SI | | |

EFL867

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| CLASE | AUTOMOVIL | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| MARCA | FORD | TIPO PINTURA | PLANA |
| TIPO | MUSTANG (6) GT PREMIUM TP 5000CC 2P | SERVICIO | PARTICULAR |
| CARROCERIA | COUPE | KILOMETRAJE | 53248 |
| MODELO | 2017 | COLOR | BLANCO |
| NACIONALIDAD | ESTADOS UNIDOS | N° CHASIS | 1FA6P8CF7H5227503 |
| TIPO CAJA | TRIPTRONICA | N° SERIAL | null |
| CILINDRAJE | 5000 | N° MOTOR | H5227503 |
| ASEGURADORA | PERSONAL ZONA 2 . | SUCURSAL | PERSONAL ZONA 2 |
| INTERMEDIARIO | PERSONAL ZONA 2 . | CLAVE | 1 |
| CLIENTE | MARIO VICENTE FIGUEROA | IDENTIFICACIÓN | 88261335 |

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; MEJORAR ACABADOS DE PINTURA ,SUMIDOS Y RAYONES EN LA CARROCERIA EXTERIOR Y PROTECTORES INFERIORES,VEHICULO SUCIO AL MOMENTO DEL PERITAJE,LE DESCUADRE BOMPER TRASERO,RINES RAYADOS Y PINTADOS,LLANTA TRASERA DERECHA CON DESGASTE IRREGULAR ,PROTECTORES DE TELA DE LOS GUARDAPOLVOS MALOS; NO SE EFECTUO MARCACIC DE SEGURIDAD; REVISADO; STICKER SERIAL DETERIORADO, DEMAS SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION. LICENCIA DE TRÁNSITO PRESENTADA EN FOTOCOPIA; ESTUD TÉCNICO REALIZADO CON BASE EN CONSULTA PUBLICA RUNT A LA FECHA DE INSPECCION. ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

REVISIÓN VISUAL

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

| RUEDAS DELANTERAS | RUEDAS TRASERAS | FRENO DE MANO |
|-------------------|-----------------|---------------|
| IZQ. DER. | IZQ. DER. | |
| % | % | % |

Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS 100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR 94,40%

| | |
|------------------------|-----------------|
| 1 BOMPER DELANTERO | REPINTADO |
| 2 BOMPER TRASERO | MALA REPARACION |
| 5 COSTADO DERECHO | REPINTADO |
| 6 COSTADO IZQUIERDO | MAL REPINTADO |
| 7 FAROLA DERECHA | RAYADO |
| 8 FAROLA IZQUIERDA | RAYADO |
| 11 GUARDAFANGO IZQ. | REPINTADO |
| 17 PUERTA DEL IZQ. | REPINTADO |
| 28 TAPA BAUL/COMPUERTA | BIEN REPINTADO |

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

| DEL. IZQ. | DEL. DER. | TRA. IZQ. | TRA. DER. |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 60% | 60% | 60% | 10% |

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

| DELANTERA | TRASERA |
|-----------|---------|
| % | % |

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

FUGA DE FLUIDOS 100,00%

PINTURA 78,00%

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 36 IMPUREZAS | DE 1 A 4 PIEZAS |
| 37 MARCAS DE LUJADO | DE 1 A 4 PIEZAS |
| 861 REPINTADO PARCIAL | DE 1 A 4 PIEZAS |

ALINEACIÓN

Desviación del Vehículo en metros por kilometro



Datos del Servicio

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| Solicitante | MARIO VICENTE FIGUEROA FERNANDEZ | N° Inspección | 4621372 |
| MARCA | FORD | COLOR | BLANCO |
| CLASE | AUTOMOVIL | MODELO | 2017 |
| TIPO | MUSTANG (6) GT PREMIUM TP 5000CC 2P | SERVICIO | PARTICULAR |
| KILOMETRAJE | 53248 | CILINDRAJE | 5000 |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA | TIPO CAJA | TRIPTRONICA |
| | | Fecha | 28-May-2025 |
| | | Servicio Solicitado | COMBO ORO LIVIANO |
| | | Centro de Insp. | CENTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICO AUTOMOTRIZ |
| | | Asegurado | MARIO VICENTE FIGUEROA |
| | | Identificación | 88261335 |


Prueba de Batería

| Pregunta | Valor | Resultado |
|--------------------------|-------|-----------|
| VOLTAJE MOTOR APAGADO | 12,00 | BUENO |
| VOLTAJE MOTOR EN RALENTI | 13,00 | BUENO |
| VOLTAJE DURANTE ARRANQUE | 11,00 | BUENO |



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

EFL867: EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESION RELATIVA AL MOTOR INDICA UNA DIFERENCIA DEL 8%,ENTRE LOS CILINDROS TENIENDO EN CUENTA QUE LA MAXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICION NO DEBE SUPERAR EL 20%,SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGUN EL KILOMETRAJE RECORRIDO,SE SUGIERE REVISAR CORREA DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS MOVILES DE LA MISMA POR KILOMETRAJE,SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE PERIODICOS CON EL GRADO Y VISCOSIDAD DE ACEITE RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE PARA EVITAR DAÑOS Y DESGASTES PREMATUROS EN EL MOTOR Y REALIZAR SINCRONIZACIÓN Y/O RUTINAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE

YACKSON CABALLERO

MARIO VICENTE FIGUEROA

FIRMA INSPECTOR: C.C. 677515

FIRMA CLIENTE: C.C. 88261335

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: mayo 28, 2025 NP - PC
RAD: 4621372

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: FORD
LÍNEA: MUSTANG (6) GT PRE
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.017
COLOR: BLANCO
PLACAS: EFL867
MOTOR: H5227503
SERIE: null
CHASIS: 1FA6P8CF7H5227503

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: FIGUEROA
MARIO VICENTE
C.C. No. 88261335 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CUCUTA
TEL: 3152787374

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- * Válido unicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

STICKER SERIAL DETERIORADO, DEMAS SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA
FECHA DE INSPECCION. LICENCIA DE TRÁNSITO PRESENTADA EN FOTOCOPIA; ESTE
TÉCNICO REALIZADO CON BASE EN CONSULTA PUBLICA RUNT A LA FECHA DE INSPECCION.

; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION
OBSERVACIONES: EL VEHICULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS

LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL ZONA 2.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



MOTOR


SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN

28/05/2025 15:20:19

EFL867

| | |
|-----------------|-----------|
| MARCA VEHÍCULO | FORD |
| CLASE VEHÍCULO | AUTOMOVIL |
| LÍNEA VEHÍCULO | MUSTANG |
| CILINDRAJE | 5.000 |
| COLOR | BLANCO |
| AÑO MODELO | 2017 |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| TIPO CARROCERÍA | COUPE |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| # EJES | 0 |
| # CHASIS | 1FA6P8CF7H5227503 |
| #SERIE | 0 |
| # VIN | 1FA6P8CF7H5227503 |
| #MOTOR | H5227503 |
| CAPACIDAD DE CARGA | 0 |
| PESO BRUTO VEHICULAR | 0 |
| IMPORTANDO O NACIONAL | IMPORTADO |



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

| CIUDAD REGISTRO | # LICENCIA DE TRÁNSITO | FECHA EXPEDICIÓN | ORGANISMO TRÁNSITO |
|-----------------|------------------------|------------------|---|
| BOGOTA | 10025132333 | 27/01/2022 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA |



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| PÓLIZA SOAT | 90780667 | FECHA VENCIMIENTO | 29/03/2026 |
| FECHA EXPEDICIÓN | 29/03/2025 | ENTIDAD QUE EXPIDE | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A |
| FECHA INICIO VIGENCIA | 30/03/2025 | ESTADO SOAT | VIGENTE |



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

| | | | |
|-------------------|------------|--------------------|--|
| FECHA EXPEDICIÓN | 13/06/2024 | CENTRO DE REVISIÓN | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LIMITADA - |
| FECHA VENCIMIENTO | 13/06/2025 | ESTADO RTM | VIGENTE |



Estado del Vehículo ante el RUNT

| | |
|---|--------------|
| FECHA DE MATRICULA INICIAL | 15/01/2018 |
| ESTADO DE MATRICULA | ACTIVO |
| TRASLADOS DE MATRICULA | NO REPORTADO |
| TIPO DE SERVICIO | Particular |
| CAMBIOS TIPO DE SERVICIO | NO REPORTADO |
| FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO | NO REPORTADO |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| CAMBIOS DE COLOR HISTORICA | NO REPORTADO |
| FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR | NO REPORTADO |
| COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO | NO REPORTADO |
| CAMBIOS DE BLINDAJE | NO REPORTADO |
| FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE | NO REPORTADO |
| REPOTENCIADO | NO |



Novedades Vehículo

| | |
|--------------------|----|
| TIENE GRAVÁMENES | NO |
| TIENE PRENDA | NO |
| NOMBRE PRENDARIO | 0 |
| REGRABADO # MOTOR | NO |
| REGRABADO # CHASIS | NO |
| REGRABADO # SERIE | NO |
| REGRABADO # VIN | NO |

| | |
|-----------------------------|-----|
| LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD | NO |
| # DOCUMENTO PROCESO | --- |
| ENTIDAD JURÍDICA | |
| TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE | 0 |
| # IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE | 0 |
| FECHA EXPEDICIÓN | --- |
| FECHA RADICACIÓN | --- |



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
| NOMBRES / EMPRESAS | LEASING ORINOQUIA PLUS S.A.S | TIPO DE PROPIETARIO: | JURIDICO |
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | N | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901523233 |
| FECHA INICIO DE PROPIEDAD: | 0 | ESTADO: | ACTIVO |

| Nombre Propietario | No. Documento | Tipo Propietario | Fecha Inicio Propiedad | Fecha Fin Propiedad | Estado |
|-----------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| SHELBYN OMAR ORTEGA JURADO | 1090467246 | NATURAL | 30/12/2020 | 27/01/2022 | INACTIVO |
| ALLEN YAMITH MORENO ESCOBAR | 13540944 | NATURAL | 29/04/2019 | 30/12/2020 | INACTIVO |
| OMAR AMER DABAGE FARES | 1124041891 | NATURAL | 15/01/2018 | 29/04/2019 | INACTIVO |

EN MI CAUDAL DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE: _____

 Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



COPIA DE INTERNET

EFL867

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| CLASE | AUTOMOVIL | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| MARCA | FORD | TIPO PINTURA | PLANA |
| TIPO | MUSTANG (6) GT PREMIUM TP 5000CC 2P | SERVICIO | PARTICULAR |
| CARROCERIA | COUPE | KILOMETRAJE | 53248 |
| MODELO | 2017 | COLOR | BLANCO |
| NACIONALIDAD | ESTADOS UNIDOS | N° CHASIS | 1FA6P8CF7H5227503 |
| N° MOTOR | H5227503 | N° SERIAL | null |

| | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------|---|
| N° INSPECCION | 4621372 | TURNO | 1 |
| FECHA | 28-May-2025 | CENTRO INSPECCION | CENTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICO AUTOMOTRIZ |
| SOLICITADO POR | MARIO VICENTE FIGUEROA FERNANDEZ | SERVICIO SOLICITADO | COMBO ORO LIVIANO |

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL NO APLICA
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS REGULAR
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



YACKSON CABALLERO
C.C. 677515

MARIO VICENTE FIGUEROA
C.C. 88261335

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Informe de diagnóstico de todo el sistema

El informe es creado por **THINKCAR**

Información del vehículo

SN:989147103558

Hacer:Ford

Modelo:Mustang

Año:2017

VIN:1FA6P8CF7H5227503

Kilometraje:33088 Miles

Tiempo de la prueba:05/28/2025 14:41:43



Resultado de la inspección

Los siguientes sistemas están bien:

- 1.ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
- 2.ACM (Módulo de Control de Audio)
- 3.APIM (Módulo de la Interfaz del Protocolo de Accesorios)
- 4.BCM-B (Módulo de control B de la carrocería)
- 5.BCMii (Módulo de Control de Carrocería)
- 6.DSP (Módulo de procesamiento de señales digitales (audio))
- 7.FCIM (Módulo de la Interfaz de Controles Delanteros)
- 8.GWM (Módulo de pasarela A)
- 9.IPC (Módulo de Control del panel de Instrumentos)
- 10.OCSM (Módulo del Sistema de Clasificación de Ocupante)
- 11.PCM (Módulo de control del tren motriz)
- 12.PSCM (Módulo de Control de la Dirección Asistida)
- 13.RCM (Airbag)
- 14.RTM (Módulo de transceptor de radio)
- 15.SCCM (Módulo de Control de la Columna de la Dirección)
- 16.SCM-E (Módulo de control de asiento E)