



## INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INFERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

### DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ		
IDENTIFICACION	10268439	INSPECCION N°	3019512
MARCA	HYUNDAI	COMPAÑIA	PARTICULARES
LINEA	TUCSON [3] PREMIUM EUROPEA TP 2000CC 4X2 6AB ABS CT	SUCURSAL	SUCURSAL ARMENIA
MODELO	2019	CODIGO FASECOLDA	3206102
MOTOR	G4NAJW137903	SERVICIO	PARTICULAR
SERIE	TMAJ2813BKJ819134	PLACA	JIU531
CHASIS	TMAJ2813BKJ819134	KILOMETRAJE	49568
CLASE	CAMIONETA		
CARROCERIA	STATION WAGON		
COLOR	PLATA		
CILINDRAJE	1999		
DIRECCION	ASISTIDA		
TIPO DE CAJA	TIPTRONIC		
COMBUSTIBLE	GASOLINA		

FECHA INSPECCION 2025-07-15



### ESTRUCTURA

Paral panorámico izquierdo	Original		
Paral central izquierdo	Original		
Estribo izquierdo	Original	Extension capota izquierda	Original
Engrafes faldon trasero	Original	Engrafes costados traseros	Original
Piso baul superior	Original	Pegas faldon trasero	Original
Extension capota derecha	Original	Faldon	Original
Paral panorámico derecho	Original	Paral central derecho	Original
G/pollo metalico derecho	Original	Parallamas	Original
Estribo derecho	No revisado	G/pollo metalico izquierdo	Original



### LATONERIA

Guardafango izquierdo	Original		
Puerta trasera izquierda	Original	Compuerta	Original
Paragolpes trasero	Original	Guardafango derecho	Original
Capota	Original	Cubierta parallamas	Original
Capo	Original	Persiana	Original
Paragolpes delantero	Original	Costado izquierdo	Bien reparado
Costado derecho	Sumido	Puerta trasera derecha	Sumido
Puerta delantera derecha	Sumido	Puerta delantera izquierda	Sumido



### INFERIOR

Torre derecha	Original	Torre izquierda	Original
Traviesa superior	Original	Punta delantera derecha	Original
Pestaña punta del derecha	Original	Punta delantera izquierda	Original
Pestaña punta del izquierdo	Original	Punta trasera derecha	Original
Pestaña punta tras derecha	Original	Punta trasera izquierda	Original
Pestaña punta tras izquierda	Original	Extensión punta derecha	Original
Extensión punta izquierda	Original	Alma paragolpes delantero	Original
Traviesa inferior	Original	Desfase diagonales	No tiene
Desfase en longitud	No tiene	Base tñjera derecha	Original
Base tñjera izquierda	Original	G/pollo eje derecho	Original
G/pollo eje izquierdo	Original	Carter	Original
Cuna motor	Original	Barra estabilizadora	Original
Piso carroceria	Original	Refuerzo piso izquierdo	Original
Refuerzo piso derecho	Original	Piso baul inferior	Original
Exosto	Original	Tanque de gasolina	Original
Faldon inferior	Original	Pegas faldon inferior	Original
Alma paragolpes trasero	Original	Troque trasero	Original
Frontal	Original		



### INTERIOR

Cartera puerta delantera izquierda	Original		
Cartera puerta trasera izquierda	Original	Cartera puerta trasera derecha	Original
Cartera puerta delantera derecha	Original	Tapiceria piso	Original
Tablero	Original	Tablero instrumentos	Original
Tapiceria techo	Original	Cojineria delantera izquierda	Original
Cojineria delantera derecha	Original	Cojineria trasera	Original
Blindaje	No tiene	Testigos encendidos	No tiene



### LUCES (NO SE REVISASU FUNCIONAMIENTO)

Direccional delantera izquierda	Original
Farola izquierda	Original
Stop izquierdo	Original
Stop derecho	Original
Farola derecha	Original
Direccional delantera derecha	Original



**PINTURA**

Pint paral panoramico izquierdo	Original	Pint extension capota izquierda	Original
Pint paral central izquierdo	Original	Pint puerta trasera izquierda	Original
Pint estribo izquierdo	Original	Pint paragolpes trasero	Original
Pint compuerta	Original	Pint paral central derecho	Original
Pint extension capota derecha	Original	Pint estribo derecho	Original
Pint paral panoramico derecho	Original	Pint guardafango derecho	Original
Pint puerta delantera derecha	Original	Pint capota	Original
Pint guardafango izquierdo	Original	Pint capó	Original
Pint cubierta parallama	Original	Pint parallamas	Original
Pint persiana	Original	Pint costado derecho	Rayado
Pint costado izquierdo	Mal repintado	Pint paragolpes delantero	Rayado
Pint puerta trasera derecha	Rayado		
Pint puerta delantera izquierda	Rayado		



**VIDRIOS**

Luneta retrovisor izquierdo	Original	Vidrio puerta trasera izquierda	Original
Vidrio puerta delantera izquierda	Original	Panoramico trasero	Original
Luneta costado izquierdo	Original	Vidrio puerta trasera derecha	Original
Luneta costado derecho	Original	Luneta retrovisor derecho	Original
Vidrio puerta delantera derecha	Original	Retrovisor interior	Original
Panoramico delantero	Original		



**LLANTAS**

Llanta delantera izquierda	Bueno
Llanta trasera izquierda	Bueno
Llanta trasera derecha	Bueno
Llanta delantera derecha	Bueno

**OBSERVACIONES**

Vehículo presenta múltiples sumidos y rayones, se recomienda mantenimiento general por km, revisar niveles, frenos, pastillas, bandas, soportes y suspensión.

**RECOMENDACIONES**

- Realizar alineación, revisión de frenos, revisión de fugas de aceite y suspensión antes de cualquier negociación.
- El dictamen emitido en este informe está sujeto a políticas de asegurabilidad de cada compañía.

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S**

1. LAS PRUEBAS Y REVISIONES ESTRUCTURALES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTAJES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO.
2. EL PERITAJE PUEDE TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE OBEDECEN ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.
3. EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
4. EL PERITAJE ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
5. EL PERITAJE NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.
6. EN AJUSTEV S.A.S NO SE REALIZAN REVISIONES MECANICAS.

*Nada queda oculto*

**DATOS DEL VEHÍCULO**

CLIENTE CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ  
IDENTIFICACIÓN 10268439  
MARCA HYUNDAI  
LINEA TUCSON [3] PREMIUM EUROPEA TP 2000CC  
MODELO 4X2 6AB ABS CT  
CLASE 2019  
CARROCERÍA CAMIONETA  
COLOR STATION WAGON  
CILINDRAJE PLATA  
CODIGO FASECOLDA 1999  
FECHA INSPECCIÓN 3206102  
2025-07-15

INSPECCION N° 3019512  
COMPAÑIA PARTICULARES  
SUCURSAL SUCURSAL ARMENIA  
SERVICIO PARTICULAR  
PLACA JIU531



**ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

PLACA	JIU531	ORIGINAL
PLAQUETA DE SERIE	TMAJ2813BKJ819134	NO APLICA
N° DE MOTOR	G4NAJW137903	ORIGINAL
N° DE CHASIS	TMAJ2813BKJ819134	ORIGINAL
N° DE PRODUCCIÓN		NO APLICA
N° DE STICKER DE SERIE		ORIGINAL
MATRÍCULA	1002097330	ORIGINAL
VIN PANORÁMICO		ORIGINAL

**OBSERVACIONES**

**SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES.**

**RECOMENDACIONES**

**CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS. PARA VEHICULOS IMPORTADOS, SOLICITAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN**

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S**

- CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE, VERIFICAMOS LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN NUESTRA BASE DE DATOS, CON RESPECTO A ANOMALÍAS EN NUESTROS REGISTROS
- REALIZAMOS CONSULTA PRIVADA CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS Y PENDIENTES POR AUTORIDADES, LO CUAL, NO COMPROMETE EN NADA AJUSTEV, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE JUDICIAL O DE AUTORIDAD PÚBLICA.
- EL EXAMEN TÉCNICO NO TENDRÁ LOS ALCANCES PROCESALES QUE BRINDAN LOS EXPERTICIOS
- EL DICTAMEN PUEDE CONTENER MÁRGENES DE INEXACTITUD O ERROR EN LA OPINIÓN TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ACEPTADOS Y ASUMIDOS POR EL CLIENTE
- AJUSTEV S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR SITUACIONES GENERADAS EN VIRTUD DE UNA NEGOCIACIÓN
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPORTABLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA
- EL ESTUDIO TÉCNICO ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS
- EL ESTUDIO TÉCNICO NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO

\_\_\_\_\_  
firma cliente

\_\_\_\_\_  
firma inspector



# AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

*Nada queda oculto*

# JIUS

## INFORME REGISTROS LEGALES

DATOS VEHÍCULO. REGISTRO Y ANOTACIONES RUNT. REGISTROS LEGALES. PÉRDIDAS PARCIALES. RECOMENDACIONES. CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

### DATOS DEL VEHÍCULO

ID INSPECCION: 3019512

FECHA: 2025-07-15 12:29:41

**CLIENTE** CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ  
**IDENTIFICACIÓN** 10268439  
**MARCA** HYUNDAI  
**LINEA** TUCSON [3] PREMIUM EUROPEA TP 2000CC  
**MODELO** 4X2 6AB ABS CT  
**CLASE** 2019  
**CARROCERÍA** CAMIONETA  
**COLOR** STATION WAGON  
**CILINDRAJE** PLATA  
**SERVICIO** 1999  
**SERVICIO** PARTICULAR



### Registro RUNT

Vehículo registrado	SI
Propietario registrado	SI
Paz y salvo	SI
Prenda	No
Último propietario	C.C. Nro. documento propietario: 10.268.439 Nombre o razón social propietario: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ

### Anotaciones RUNT

Embargos	No
Hurto	No
Entrega provisional	No

### Registros legales

Embargos	No
Hurtos	No

### Pérdidas totales

Pérdida total daños	No
PTH Recuperado	No
PTD avisado	No
PTH avisado	No

### Pérdidas parciales

Pérdida parcial daños	No
Pérdida parcial hurto	No

### OBSERVACIONES

Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas.

### RECOMENDACIONES

**SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN A LA FECHA DE MANERA PERSONAL COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y ASÍ DESCARTAR PENDIENTES Y ANOTACIONES LEGALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LAS BASES DE DATOS CONSULTADAS.**

### CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- LAS BASES DE DATOS EXTERNAS CONSULTADAS POR AJUSTEV NO COMPILAN EL 100% DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE EN OCASIONES DICHA INFORMACIÓN NO ES REPORTADA A TIEMPO EN SUS PLATAFORMAS, POR TAL RAZÓN AJUSTEV SOLO RESPONDE POR LO QUE SE ENCUENTRE EN ELLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSULTAS.
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
- LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
- AJUSTEV NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, REFERENTE A RECLAMACIONES POR PERDIDA TOTAL DAÑOS, PERDIDAS PARCIALES DAÑOS, PERDIDAS TOTAL HURTO Y PERDIDA PARCIAL HURTO.
- LOS VEHÍCULOS CON PRENDA ESTÁN SUJETOS A ORDENES DE INMOVILIZACIÓN SI NO SE CUMPLEN LAS OBLIGACIONES DE PAGO A TIEMPO.

*Nada queda oculto*



**PRUEBA DE VACIO CON VACUOMETRO-PRUEBA DE VACIO  
 CON VACUOMETRO**

RESULTADO	DICTAMEN
21 inHG	La lectura del vacuometro ES NORMAL es estable entre 18 Hg y 23



**CLAUPSULAS ADICIONALES**

la prueba de Vacio constituye apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del motor y nos indica el estado y mas no la vida útil del motor, es posible que en el momento de la inspección tenga desgaste de las piezas mecánicas o la obstrucción de algunas de ellas, por lo tanto ajustev s.a.s no asume responsabilidad alguna en esta operación o después de ella.

**OBSERVACIONES**

**FIRMAS**

\_\_\_\_\_  
 Firma del Cliente/ Propietario

\_\_\_\_\_  
 Firma del Tecnico/ Inspector