

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO  
**P013235024140**  
XXX


N° INSPECCION	4693983	TURNO	3
FECHA	6-Ago-2025		
CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
SOLICITADO POR	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CM Nivel 1 + CIR + Diagnóstico Scanner		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	09201119
VALOR AUTOMÁS	\$ 29.500.000	VALOR FASECOLDA	\$ 29.500.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	<b>VEHICULO EN ESTANDAR</b>		

**KHA319**

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	JETTA (5) TRENDLINE MT 2000CC CT FE	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	107738
MODELO	2010	COLOR	PLATA REFLEX METALICO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3VWVY49M8AM039951
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	3VWVY49M8AM039951
CILINDRAJE	1984	N° MOTOR	CBP 163859
ASEGURADORA	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	SUCURSAL	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .
INTERMEDIARIO	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	CLAVE	66712792
CLIENTE	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	IDENTIFICACION	66712792

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINAL HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO PRESENTA LEVES SUMIDOS Y RAYONES EN CARROCERIA

**REVISIÓN VISUAL**



Malo 0% - 59%    Aceptable 60% - 89%    Bueno 90% - 100%

Bueno    Aceptable    Malo

71% - 100%    50% - 70%    0% - 49%

**EFICACIA DE FRENADO**

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. DER.	IZQ. DER.	
%	%	%

> 60%    59% - 11%    < 10%

**ESTRUCTURA - CHASIS** 👍 92,60 %

60	ESTRIBO DERECHO	DEF. MEDIA
61	ESTRIBO IZQUIERDO	DEF. MEDIA

**CARROCERIA - EXTERIOR** 👍 96,40%

1	BOMPER DELANTERO	RAYON
2	BOMPER TRASERO	RAYON
3	CAPOT	SUMIDO
17	PUERTA DEL IZQ.	SUMIDO
19	PUERTA TRASERA DER.	SUMIDO
24	RETROVISOR DER.	RAYON
25	RETROVISOR IZQ.	RAYON

**VIDA UTIL DE LAS LLANTAS**

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
60%	60%	60%	60%

61% - 100%    40% - 60%    0% - 39%

**EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN**

DELANTERA	TRASERA
%	%

<-6 y/o >6    (-)6(-)10<->(+)6(+)10    <-10 y/o >10

**FUGA DE FLUIDOS** 👍 100,00%

**PINTURA** 👍 100,00%

**ALINEACIÓN**

Desviación del Vehículo en metros por kilometro



## ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	170000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR



## FOTOS



## LICENCIA DE TRANSITO



## IMPRONTAS

CRISTIAN ANDRES BONILLA QUIÑONEZ  
C.C. 1151965108

BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .  
C.C. 66712792

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co)  
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982  
PBX: (1) 6263583

## Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,  
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: agosto 06, 2025 NP - PC  
RAD: 4693983

### INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL  
MARCA: VOLKSWAGEN  
LÍNEA: JETTA (5) TRENDLINI  
TIPO: PARTICULAR  
MODELO: 2.010  
COLOR: PLATA REFLEX METALICO  
PLACAS: KHA319  
MOTOR: CBP 163859  
SERIE: 3VWYV49M8AM039951  
CHASIS: 3VWYV49M8AM039951

### INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE  
C.C. No. 66712792 DE \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CLL 18 # 122 148  
TEL: 3155744444

### INFORMACIÓN:

- \* El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- \* Válido unicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- \* Las improntas se anexan al respaldo.

### LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS  
SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGU  
ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTR  
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO  
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO  
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

**NOTA:** Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

**Muévete Tranquilo**



## IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS



## DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

FIRMA INSPECTOR: \_\_\_\_\_

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR

[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) - [servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



## Ficha Técnica

**FECHA EXPEDICIÓN**
**KHA319**

06/08/2025 14:18:20

MARCA VEHÍCULO	VOLKSWAGEN
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHÍCULO	JETTA TRENDLINE
CILINDRAJE	1.984
COLOR	PLATA REFLEX METALICO
AÑO MODELO	2010
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	SEDAN

# EJES	2
# CHASIS	3VWYV49M8AM039951
#SERIE	0
# VIN	0
#MOTOR	CBP 163859
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1229
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO



## Documentos del vehículo



### LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
CALI	10029868205	28/08/2023	STRIA MCPAL TTO CALI



### SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	3600046805	FECHA VENCIMIENTO	26/07/2026
FECHA EXPEDICIÓN	14/07/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
FECHA INICIO VIGENCIA	27/07/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	03/05/2025	CENTRO DE REVISIÓN	CDA GUADALUPE SAS
FECHA VENCIMIENTO	03/05/2026	ESTADO RTM	VIGENTE



## Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	25/06/2010
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	NO REPORTADO
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO
REPOTENCIADO	NO



## Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---



## Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	CARMEN EUGENIA SOLORZA LOPEZ	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34551441
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
ANTONIO JOSE SOLORZA ESCOBAR	6037222	NATURAL	25/06/2010	28/08/2023	INACTIVO

EN MI CAUDAL DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

 Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR 
[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

**COPIA DE INTERNET**


**KHA319**

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	<b>4693983</b>	TURNO	3
MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	PENDIENTE	FECHA	6-Ago-2025		
TIPO	JETTA (5) TRENDLINE MT 2000CC CT FE	SERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	107738	SOLICITADO POR	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .		
MODELO	2010	COLOR	PLATA REFLEX METALICO	SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CM Nivel 1 + CIR +		
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3VWVY49M8AM039951				
N° MOTOR	CBP 163859	N° SERIAL	3VWVY49M8AM039951				

**OBSERVACIONES:**

**Fugas de Fluidos**

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



**Equipo Eléctrico**

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO REGULAR
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



**Niveles de Fluidos**

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



**Tapicería**

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS REGULAR
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



**Luces**

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA MALO
- REVERSO BUENO



**Accesorios Motor**

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



**Partes Bajas**

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. NO APLICA
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO




CRISTIAN ANDRES BONILLA QUIÑONEZ  
C.C. 1151965108

BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .  
C.C. 66712792

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR  
**Muévete Tranquilo**

Vehículo: VOLKSWAGEN JETTA  
Año: 2010  
ID: KHA319  
(introducción manual)

### Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

### Notas

NOTA

KHA319

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESION RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 7%, ENTRE LOS CILINDROS TENIENDO EN CUENTA QUE LA MAXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICION NO DEBE SUPERAR EL 15%, AL MOMENTO DE LA PRUEBA NO SE EVIDENCIAN FUGAS, SE RECOMIENDA REALIZA RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVAS SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE.

BATERIA: 11 VOLTIOS EN PRUEBA

Firma:

# 2010 (A) Volkswagen INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

## Información vehículo

2010 (A)/Volkswagen/9M - Jetta 1999 > RoW/AUQ 1.8L Motronic / 132kW Kilometraje: 107730km

VIN: 3VWYV49M8AM039951

Matrícula: --

## Información cliente

Nombre: --

Tel.: --

## Información del dispositivo

Herramienta: MaxiDAS DS808

Número de serie: DS7GM7C01427

Versión: V19.00

Número de orden de reparación: --

## Sistema/s escaneado/s( 9 )

Sistema	Estado:/DTC
01 - Electrónica del motor	 0
03 - Electrónica de los frenos	 0
08 - Electrónica del aire acondicionado/de la calefacción	 1
15 - Airbag	 1
17 - Cuadro de Instrumentos	 0
19 - Interfaz de diagnosis para bus de datos	 0
25 - Inmovilizador	 0
35 - Cierre Centralizado	 1
46 - Módulo central del sistema de confort	 0

## DTC ( 3 )

### 08 - Electrónica del aire acondicionado/de la calefacción ( 1 DTC )

DTC	Descripción	Estado:
01274:037	Servomotor para la trampilla de presión dinámica - avería	Pasivo / esporádico

### 15 - Airbag ( 1 DTC )

DTC	Descripción	Estado:
00532:007	Tensión de alimentación - Señal demasiado pequeña	Pasivo / esporádico

### 35 - Cierre Centralizado ( 1 DTC )

DTC	Descripción	Estado:
01044:035	Unidad de control mal codificada -	Activo / static

## Número informe

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota: guarde una copia de este informe en el historial.