

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO  
**P013559003857**  
XXX



N° INSPECCION	4713498	TURNO	5
FECHA	26-Ago-2025		
CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
SOLICITADO POR	JUAN CARLOS BUENO		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 39.500.000	COD. FASECOLDA	01601325
VALOR AUTOMÁS	\$ 39.500.000	VALOR FASECOLDA	\$ 39.500.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 1		
RESULTADO	<b>ASEGURABLE SI</b>		

**GJP811**

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	SPARK (4) GT LTZ/PREMIER MT 1200CC SPARK	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	67064
MODELO	2019	COLOR	GRIS OCASO
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9GACE6CDXKB044539
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	9GACE6CDXKB044539
CILINDRAJE	1206	N° MOTOR	Z1182288HOAX0080
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	JUAN CARLOS BUENO	IDENTIFICACION	1116433625

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VH PRESENTA ESTRIBOS PLASTIC RAYADOS RINES RAYADOS

**REVISIÓN VISUAL**



Malo 0% - 59%    Aceptable 60% - 89%    Bueno 90% - 100%

Bueno    Aceptable    Malo

71% - 100%    50% - 70%    0% - 49%

**EFICACIA DE FRENADO**

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. DER.	IZQ. DER.	
%	%	%

> 60%    59% - 11%    < 10%

**ESTRUCTURA - CHASIS**    100,00 %

**CARROCERIA - EXTERIOR**    91,60%

1 BOMPER DELANTERO	RAYON
2 BOMPER TRASERO	RAYON
3 CAPOT	SUMIDO
6 COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
8 FAROLA IZQUIERDA	RAYADO
10 G/FANGO DEL DERECHO	SUMIDO
11 GUARDAFANGO IZQ.	BUENA REPARACION
17 PUERTA DEL IZQ.	REPINTADO
18 PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO
19 PUERTA TRASERA DER.	SUMIDO
20 PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO
26 STOP DERECHO	RAYADO
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	SUMIDO

**VIDA UTIL DE LAS LLANTAS**

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
60%	60%	60%	60%

61% - 100%    40% - 60%    0% - 39%

**EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN**

DELANTERA	TRASERA
%	%

<-6 y/o >6    (-)6(-)10<->(+)6(+)-10    <-10 y/o >10

**FUGA DE FLUIDOS**    100,00%

**PINTURA**    84,00%

36 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38 PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

**ALINEACIÓN**

Desviación del Vehículo en metros por kilometro



## ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR



## FOTOS



## LICENCIA DE TRANSITO



## IMPRONTAS

CRISTIAN ANDRES IBARRA CAICEDO  
C.C. 1002919361

JUAN CARLOS BUENO  
C.C. 1116433625

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co)  
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982  
PBX: (1) 6263583

## Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,  
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: agosto 26, 2025 NP - PC  
RAD: 4713498

### INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL  
MARCA: CHEVROLET  
LÍNEA: SPARK (4) GT LTZ/PR  
TIPO: PARTICULAR  
MODELO: 2.019  
COLOR: GRIS OCASO  
PLACAS: GJP811  
MOTOR: Z1182288HOAX0080  
SERIE: 9GACE6CDXKB044539  
CHASIS: 9GACE6CDXKB044539

### INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: BUENO  
JUAN CARLOS  
C.C. No. 1116433625 DE \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CLL 44 113-44  
TEL: 3014873442

### INFORMACIÓN:

- \* El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- \* Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- \* Las improntas se anexan al respaldo.

### LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO  
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO  
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO  
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

**NOTA:** Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

**Muévete Tranquilo**



# IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS



# DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

FIRMA INSPECTOR: \_\_\_\_\_

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR

[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) - [servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



## Ficha Técnica

**FECHA EXPEDICIÓN**
**GJP811**

8/26/2025 2:11:15 PM

MARCA VEHÍCULO	CHEVROLET
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHÍCULO	SPARK
CILINDRAJE	1.206
COLOR	GRIS OCASO
AÑO MODELO	2019
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	HATCH BACK

# EJES	2
# CHASIS	9GACE6CDXKB044539
#SERIE	9GACE6CDXKB044539
# VIN	9GACE6CDXKB044539
#MOTOR	Z1182288HOAX0080
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1368
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO



## Documentos del vehículo



### LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10024683912	0	STRIA MCPAL TTO CALI



### SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	91620470	FECHA VENCIMIENTO	13/06/2026
FECHA EXPEDICIÓN	12/06/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	14/06/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	16/05/2025	CENTRO DE REVISIÓN	CDA AUTOMAS CALI AV. CAÑASGORDAS
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI



## Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	06/06/2019
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO



## Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---



## Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	JUAN CARLOS BUENO	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116433625
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	06/06/2019	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAL DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

 Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR

[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



**COPIA DE INTERNET**


**GJP811**

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	4713498	TURNO	5
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE	FECHA	26-Ago-2025		
TIPO	SPARK (4) GT LTZ/PREMIER MT 1200CC 5P AS	SERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	67064	SOLICITADO POR	JUAN CARLOS BUENO		
MODELO	2019	COLOR	GRIS OCASO	SERVICIO SOLICITADO	COMBO ORO LIVIANO		
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9GACE6CDXKB044539				
N° MOTOR	Z1182288HOAX0080	N° SERIAL	9GACE6CDXKB044539				

**OBSERVACIONES:**

**Fugas de Fluidos**

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



**Equipo Eléctrico**

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



**Niveles de Fluidos**

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



**Tapicería**

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO




**Luces**

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



**Accesorios Motor**

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



**Partes Bajas**

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS MALO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR REGULAR
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO




CRISTIAN ANDRES IBARRA CAICEDO  
C.C. 1002919361

JUAN CARLOS BUENO  
C.C. 1116433625

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR  
**Muévete Tranquilo**

Vehículo: CHEVROLET SPARK GT  
Año: 2019  
ID: GJP811  
(introducción manual)

### Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

### Notas

NOTA  
GJP811

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESION RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 2%, ENTRE LOS CILINDROS TENIENDO EN CUENTA QUE LA MAXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICION NO DEBE SUPERAR EL 15%, AL MOMENTO DE LA PRUEBA NO SE EVIDENCIAN FUGAS. SE RECOMIENDA REALIZA RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVAS SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE.

BATERIA: 11 VOLTIOS EN PRUEBA

Firma:

# 2019 Chevrolet INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

## Información vehículo

2019/Chevrolet/Spark/  
 VIN: --

Kilometraje: 67064km  
 Matrícula: --

## Información cliente

Nombre: --

Tel.: --

## Información del dispositivo

Herramienta: MaxiDAS DS808  
 Versión: V22.00

Número de serie: DS7GM7C01427  
 Número de orden de reparación: --

## Sistema/s escaneado/s( 4 )

Sistema	Estado:/DTC
Módulo de control del freno electrónico	 0
Módulo de detección y diagnóstico de los airbags	 1
Cuadro de instrumentos	 0
Módulo de control de la dirección asistida	 1

## DTC ( 2 )

### Módulo de detección y diagnóstico de los airbags ( 1 DTC )

DTC	Descripción	Estado:
U0077:00	Bus CAN de la ampliación del chasis para comunicación con el módulo de control desconectado	Estado del historial de DTC : Historial Estado actual del DTC : No actual Estado de la MIL : No solicitado

### Módulo de control de la dirección asistida ( 1 DTC )

DTC	Descripción	Estado:
U0073:00	Bus A de comunicación con el módulo de control desactivado	Estado del historial de DTC : Historial Desde el borrado del DTC : Aprobado Última prueba : Aprobado Este ciclo de encendido : Aprobado Estado de la MIL : No solicitado

## Número informe

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota: guarde una copia de este informe en el historial.