

Hola, **Ventaxis**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos VENTAXIS S.A.S	C.C. o NIT 9004346687	Teléfono	Email ventaxisamarillos@hotmail.com
---------------------------------------	--------------------------	----------	--



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca HYUNDAI KONA [2] LIMITED AT 1600CC 4X2	Número de placa PGR608	Kilometraje 790	Modelo 2026
---	---------------------------	--------------------	----------------



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios MEDELLIN	Fecha del servicio 2025/08/15
---------------------------------	----------------------------------


Información general

Código Fasecolda	Asegurable SI	Valor asegurable 150,000,000.00
------------------	------------------	------------------------------------

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISIÓN BÁSICA ELECTRICOS E HIBRIDOS	X
--	---

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	FUNCIONA
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE
INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	TIENE
TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	NO TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	BUENO
COSTADO DERECHO	BUENO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO

Detalle	Estado
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
FALDON	BUENO
TABLERO PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
TABLERO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TABLERO PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
PEGAS PUNTAS	BUENO
PEGAS TORRES	BUENO
TABLERO PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	BUENO
CAPÓ	BUENO
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	BUENO

Detalle	Estado
COMPUERTA	BUENO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE

Detalle	Estado
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO

ACTIVIDAD: ESCANER



ANALISIS - ACTUADORES

Detalle	Estado
VALVULA IAC (CONTROL ENTRADA AIRE)	BUENO
RELE DE BOMBA COMBUSTIBLE	BUENO
RELE MOTOVENTILADOR	BUENO
RELE AIRE ACODICIONADO	BUENO
RELE VALVULA PURGA CANISTER (EVAP)	BUENO
CODIGOS DE FALLA DETECTADOS	BUENO
CODIGOS DE FALLA MEMORIZADOS	BUENO

ANALISIS - SENSORES

Detalle	Estado
AVANCE DE CHISPA	BUENO
CARGA DEL ALTERNADOR	BUENO
SENSOR TEMP REFRIGERANTE (ECT)	BUENO
SENSOR TEMP AIRE ENTRADA (IAT)	BUENO
SENSOR MARIPOSA ACELERA/ (TPS)	BUENO
SENSOR PRESION MULTIPLE (MAP)	BUENO
SENSOR DE FLUJO DE AIRE (MAF)	BUENO
SENSOR DE OXIGENO	BUENO

ACTIVIDAD: TRACCIÓN ELÉCTRICA



Detalle	Estado
FRENOS REGENERATIVOS (FALLA DE AISLAMIENTO)	BUENO
CONEXIÓN DE CABLE DE CARGA	BUENO
MOTOR ELECTRICO (INSPECCION VISUAL)	BUENO

RELACIÓN ACCESORIOS

	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00

Observaciones especiales o recomendaciones

PELÍCULA DE SEGURIDAD

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS

Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
PASTAS DELANTERAS DERECHA	BUENO
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS DERECHAS	REVISAR
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
DISCO TRASERO DERECHO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQUIERDO	REVISAR
INVERSOR AC-DC	BUENO
CONVERSOR DC -DC	BUENO
CARCASA BLOQUE DE CONTROL	BUENO
FUGAS DE REFRIGERENTE DE BATERIA HV	SIN FUGA
PISO DE AUTO (BASE DE BATERIA HV)	BUENO
CONEXIÓN DE CABLE DE CARGA	BUENO
CONEXIONES DE ALTO VOLTAJE	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	PROPIETARIO
2025/08/15	REVISIÓN BÁSICA ELECTRICOS E HIBRIDOS	790	X

Conoce los servicios de nuestro Centro de Servicios SURA

por tener tu carro asegurado:



Revisiones preventivas

Realizamos diagnóstico visual de: frenos, suspensión, dirección, luces, llantas y documentación. Te recomendamos realizar este servicio 5 días antes de realizar el viaje.

- Para Plan Autos Global tienes el servicio de revisiones gratuitas e ilimitadas.
- Para los demás planes de movilidad tienen 2 servicios gratuitos.

***Aplica condiciones.**



Experto:

Servicio gratuito de diagnóstico de ruidos, fallas, daños, problemas mecánicos que puede tener el carro.

- Para Plan Autos Global tienes el servicio de revisiones gratuitas e ilimitadas.
- Para los demás planes de movilidad tienen 2 servicios gratuitos.

***Aplica condiciones.**



Mantenimiento por kilometraje

Si requieres hacer el mantenimiento a tu carro, recogemos y llevamos de vuelta sin necesidad de que te desplaces.

Agenda este servicio al 315 275 7888



Peritaje para la compra o venta de carro usado:

Un servicio gratuito para clientes del Plan Auto Global.

Los demás planes son con el **20% de descuento**



Compra de llantas:

Gratis 1 año de garantía por golpes y andenazos. Gratis rotación y calibración con nitrógeno.



Otros servicios:

Revisión gratuita de la batería, cambio de aceite, alineación y balanceo, cambio de líquido de frenos

Asegúrate de vivir

