

Hola, **Ventaxis**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|                     |            |          |                               |
|---------------------|------------|----------|-------------------------------|
| Nombres y apellidos | C.C. o NIT | Teléfono | Email                         |
| VENTAXIS S.A.S      | 9004346687 |          | ventaxisamarillos@hotmail.com |



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

|                                    |                 |             |        |
|------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| Marca                              | Número de placa | Kilometraje | Modelo |
| HYUNDAI HB20 ADVANCE MT 1600CC 6AB | PDZ339          | 498         | 2026   |



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Centro de servicios | Fecha del servicio |
| MEDELLIN            | 2025/08/29         |

Información general


|                  |            |                  |
|------------------|------------|------------------|
| Código Fasecolda | Asegurable | Valor asegurable |
|                  | SI         | 71,000,000.00    |

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISIÓN BÁSICA

X

# CHASIS



| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROÍDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESENGRAFE                 |
| 8      | FISURADO                   |
| 9      | GOLPE LEVE                 |
| 10     | GOLPEADO                   |
| 11     | MAL REPARADO               |
| 12     | MALO                       |
| 13     | NO REALIZADA               |
| 14     | NO TIENE                   |
| 15     | RAYADO                     |
| 16     | REGULAR                    |
| 17     | REMOVIDO                   |
| 18     | REPINTADO                  |
| 19     | REPINTADO PARCIAL          |
| 20     | REVISAR FUGAS              |
| 21     | SUMIDO                     |
| 22     | TIENE                      |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ESTRIBO DERECHO           | BUENO    |
| ESTRIBO IZQUIERDO         | BUENO    |
| PISOS CARROCERIA          | BUENO    |
| BASE CAJA DIRECCIÓN       | BUENO    |
| BASE TIJERA DERECHA       | BUENO    |
| BASE TIJERA IZQUIERDA     | BUENO    |
| TRAVIESA INFERIOR         | BUENO    |
| MARCO FRONTAL             | BUENO    |
| CARTER                    | BUENO    |
| CUNA MOTOR                | BUENO    |
| DESFASE DIAGONALES CHASIS | NO TIENE |

| Detalle                         | Estado   |
|---------------------------------|----------|
| DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA | NO TIENE |
| GUARDAPOLVO METALICO DERECHO    | BUENO    |
| GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO  | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO    | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO  | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA DERECHA         | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA IZQUIERDA       | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA DERECHA        | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA IZQUIERDA      | BUENO    |
| PANEL PARALLAMAS                | BUENO    |
| TORRE DELANTERA DERECHA         | BUENO    |

| Detalle                             | Estado   |
|-------------------------------------|----------|
| TORRE DELANTERA IZQUIERDA           | BUENO    |
| DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF   | NO TIENE |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA   | BUENO    |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| PANEL TRASERO                       | BUENO    |
| PISO BAUL                           | BUENO    |
| PUNTA TRASERA DERECHA               | BUENO    |
| PUNTA TRASERA IZQUIERDA             | BUENO    |
| TANQUE GASOLINA                     | BUENO    |
| TIJERA TRASERA DERECHA              | BUENO    |
| TIJERA TRASERA IZQUIERDA            | BUENO    |



| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROÍDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESCUADRADO                |
| 8      | DESENGRAFE                 |
| 9      | FISURADO                   |
| 10     | GOLPE LEVE                 |
| 11     | GOLPEADO                   |
| 12     | MAL REPARADO               |
| 13     | MAL REPARADO POR REMOSION  |
| 14     | MAL REPINTADO              |
| 15     | MALO                       |
| 16     | NO REALIZADA               |
| 17     | NO TIENE                   |
| 18     | PINTURA MANCHADA           |
| 19     | RAYADO                     |
| 20     | REGULAR                    |
| 21     | REMOVIDO                   |
| 22     | REPINTADO                  |
| 23     | REPINTADO PARCIAL          |
| 24     | ROTO                       |
| 25     | SUMIDO                     |

| Detalle                                       | Estado   |
|-----------------------------------------------|----------|
| ANTENA                                        | NO TIENE |
| BOCELES                                       | NO TIENE |
| BOCELES BOCA LLANTAS                          | NO TIENE |
| COCUYO DERECHO                                | TIENE    |
| COCUYO IZQUIERDO                              | TIENE    |
| ESPOILER DELANTERO                            | NO TIENE |
| LUZ MEDIA DERECHA                             | TIENE    |
| LUZ MEDIA IZQUIERDA                           | TIENE    |
| PLUMILLA TRASERA                              | TIENE    |
| PLUMILLAS DELANTERAS                          | TIENE    |
| PORTAEQUIPAJES                                | NO TIENE |
| RETROVISOR DERECHO                            | TIENE    |
| RETROVISOR IZQUIERDO                          | TIENE    |
| RINES                                         | TIENE    |
| STOP ADICIONAL                                | TIENE    |
| SUNROOF                                       | NO TIENE |
| LUCES ALTAS                                   | FUNCIONA |
| LUCES BAJAS                                   | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO                | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO              | FUNCIONA |
| TECHO                                         | TIENE    |
| LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)    | NO TIENE |
| LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA) | NO TIENE |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA               | FUNCIONA |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA             | FUNCIONA |
| INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO        | TIENE    |
| INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO      | TIENE    |
| AIRE ACONDICIONADO                            | TIENE    |


| Detalle                       | Estado   |
|-------------------------------|----------|
| ASIENTOS DELANTEROS           | FUNCIONA |
| ASIENTOS TRASEROS             | BUENO    |
| CINTURON SEGURIDAD            | BUENO    |
| CONSOLA RADIO                 | BUENO    |
| CONTROL VIDRIOS               | BUENO    |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO     | TIENE    |
| ESPEJOS ELECTRICOS            | BUENO    |
| RADIO                         | ENCIENDE |
| RELOJ                         | TIENE    |
| SEGUROS ELECTRICOS            | TIENE    |
| TABLERO                       | BUENO    |
| TAPIZADO PISO                 | BUENO    |
| TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS   | BUENO    |
| TAPIZADO PUERTAS TRASERAS     | BUENO    |
| TAPIZADO TECHO                | BUENO    |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS            | TIENE    |
| DIRECCION HIDRAULICA          | NO TIENE |
| LLANTA REPUESTO               | TIENE    |
| MARCAACION DE SEGURIDAD       | NO TIENE |
| RESISTENCIA DESEMPAÑANTE      | TIENE    |
| SEGUNDA LLAVE                 | NO TIENE |
| ESTRIBO DERECHO               | BUENO    |
| GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO | BUENO    |
| COSTADO DERECHO               | BUENO    |
| PARAL CENTRAL DERECHO         | BUENO    |
| PUERTA DELANTERA DERECHA      | BUENO    |
| PUERTA TRASERA DERECHA        | BUENO    |
| VIDRIO PUERTA DEL DER         | BUENO    |

| Detalle                         | Estado   |
|---------------------------------|----------|
| VIDRIO PUERTA TRAS DER          | BUENO    |
| VIDRIO COSTADO DERECHO          | BUENO    |
| ESTRIBO IZQUIERDO               | BUENO    |
| GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO | BUENO    |
| COSTADO IZQUIERDO               | BUENO    |
| PARAL CENTRAL IZQUIERDO         | BUENO    |
| PUERTA DELANTERA IZQUIERDA      | BUENO    |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA        | BUENO    |
| VIDRIO PUERTA DEL IZQ           | BUENO    |
| VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO | BUENO    |
| VIDRIO COSTADO IZQUIERDO        | BUENO    |
| PARAGOLPES DELANTERO            | BUENO    |
| CAPÓ                            | BUENO    |
| CAPOTA                          | BUENO    |
| ESTRUCTURA FAROLA DERECHA       | BUENO    |
| ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA     | BUENO    |
| PANORAMICO DELANTERO            | BUENO    |
| PARAL PANORAMICO DERECHO        | BUENO    |
| PARAL PANORAMICO IZQUIERDO      | BUENO    |
| PERSIANA                        | BUENO    |
| ROMPENIEBLAS                    | NO TIENE |
| PANEL PARALLAMAS                | BUENO    |
| BABERO                          | BUENO    |
| PARAGOLPES TRASERO              | BUENO    |
| ESPOILER TRASERO                | NO TIENE |
| PANEL TRASERO                   | BUENO    |
| PANORAMICO TRASERO              | BUENO    |
| STOP DERECHO                    | BUENO    |

## CARROCERÍA

| Detalle        | Estado |
|----------------|--------|
| STOP IZQUIERDO | BUENO  |

| Detalle   | Estado |
|-----------|--------|
| TAPA BAÚL | BUENO  |

**ACTIVIDAD: BATERÍA****¡CON LAS PILAS PUESTAS!**

La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

| Detalle                       | Estado |
|-------------------------------|--------|
| COMPROBACIÓN DE CARGA         | BUENO  |
| TERMINALES DE CONEXIÓN        | BUENO  |
| FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR | BUENO  |
| CAJA DE BATERÍA:              | BUENO  |

**RELACIÓN ACCESORIOS**

|                       | VALOR   |
|-----------------------|---------|
| ACCESORIO             | \$ 0.00 |
| ACCESORIOS ESPECIALES | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL           | \$ 0.00 |

**HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS**

| Detalle                      | Estado   |
|------------------------------|----------|
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA   | BUENO    |
| BUJES TIJERA DERECHA         | BUENO    |
| BUJES TIJERA IZQUIERDA       | BUENO    |
| Detalle                      | Estado   |
| ESFERA DE TIJERA DERECHA     | BUENO    |
| ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA   | BUENO    |
| Detalle                      | Estado   |
| PASTAS DELANTERAS DERECHA    | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO DERECHO      | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO IZQUIERDO    | REVISAR  |
| DISCO TRASERO IZQ            | NO TIENE |
| DISCO TRASERO DER            | NO TIENE |
| PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS | REVISAR  |
| PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS   | NO TIENE |
| PASTAS TRASERAS DERECHAS     | NO TIENE |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
|                              |          |
| Detalle                      | Estado   |
| FUGAS DE ACEITE              | NO TIENE |
| GUARDA POLVOS DE EJES        | BUENO    |
|                              |          |
| Detalle                      | Estado   |
| MOFLE                        | BUENO    |
|                              |          |
| Detalle                      | Estado   |
| TERMINAL DELANTERA DERECHA   | BUENO    |
| TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |

**HISTORIAL DE REVISIONES**



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

|                |                     |             | PROPIETARIO |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|
| FECHA REVISIÓN | TIPO REVISIÓN KMTRS | KILOMETRAJE |             |
| 2025/08/29     | REVISIÓN BÁSICA     | 498         | X           |

# Conoce los servicios de nuestro **Centro de Servicios SURA** por tener tu carro asegurado:



## Revisiones preventivas

Realizamos diagnóstico visual de: frenos, suspensión, dirección, luces, llantas y documentación. Te recomendamos realizar este servicio 5 días antes de realizar el viaje.

- Para Plan Autos Global tienes el servicio de revisiones gratuitas e ilimitadas.
- Para los demás planes de movilidad tienen 2 servicios gratuitos.

**\*Aplica condiciones.**



## Experto:

Servicio gratuito de diagnóstico de ruidos, fallas, daños, problemas mecánicos que puede tener el carro.

- Para Plan Autos Global tienes el servicio de revisiones gratuitas e ilimitadas.
- Para los demás planes de movilidad tienen 2 servicios gratuitos.

**\*Aplica condiciones.**



## Mantenimiento por kilometraje

Si requieres hacer el mantenimiento a tu carro, recogemos y llevamos de vuelta sin necesidad de que te desplaces.

**Agenda este servicio al 315 275 7888**



## Peritaje para la compra o venta de carro usado:

Un servicio gratuito para clientes del Plan Auto Global.

Los demás planes son con el **20% de descuento**



## Compra de llantas:

**Gratis 1 año de garantía por golpes** y andenazos. Gratis rotación y calibración con nitrógeno.



## Otros servicios:

**Revisión gratuita** de la batería, cambio de aceite, alineación y balanceo, cambio de líquido de frenos

# Asegúrate de vivir

## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)



**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente