

G4LA
KPD050970

W92

INFORME DE INSPECCIÓN

#

023137



27-oct-26

Propietario PEDRO JOSE PARRA OSORIO
CC o Nit 7713421Cliente DAVID ARIAS
Valor fosecolda \$ 44.900.000

Datos del vehículo

» Clase	AUTOMOVIL	» Combustible	GASOLINA
» Marca	KIA	» Pintura	PLANA
» Linea	PICANTO	» Servicio	PARTICULAR
» Carrocería	HATCH BACK	» Kilometraje	88.793
» Modelo	2020	» Color	PLATA
» Nacionalidad	IMPORTADO	» N° del chasis	KNAB3512ALT529397
» Tipo de caja	MECÁNICA	» N° del serial	KNAB3512ALT529397
» Cilindraje	1248	» N° del motor	G4LAKP050970



APROBADO



Carrocería

Bomper delantero	Descuadrado
Guardafango derecho	Golpe leve



95



Estructura

Estribo derecho	No Revisado
Estribo izquierdo	No Revisado
Extensión capota derecha	Original
Extensión capota izquierda	Original
Paral central derecho	Original
Paral central izquierdo	Original
Paral panorámico derecho	Original
Paral panorámico izquierdo	Original



100



Chasis

Punta delantera derecha	Original
Punta delantera izquierda	Original
Punta trasera derecha	Original
Punta trasera izquierda	Original
Cuna de motor	Golpe leve



92



Pintura

Costado furgón derecho	Rayado
Bomper trasero	Rayado
Puerta delantera derecha	Rayado
Bomper delantero	Rayado



92

OBSERVACIONES

Se realiza revision tecnica, mas no mecanica ni electrica del vehiculo. Se recomienda prueba de ruta para verificar funcionalidad de caja de cambios. Llantas marca kumho 185/55/15. Falta paso rueda delantero derecho. Presenta protectores en estribos(No se dictamina su estado).

ALEJANDRO MEJIA BETANCUR

FIRMA DEL INSPECTOR

PERITAJE • CAR

PUEDES ESTAR SEGURO

NIT. 901.319.099-1

Fecha de impresión:

DAVID ARIAS

FIRMA DEL CLIENTE

martes, 27 de octubre de 2026 14:53



Calle 24 #10-51 Pereira



(6) 348 6810



322 4115931



info@peritajecar.com

Vidrios

Panorámico delantero
Panorámico trasero

Fisurado
Buen estado



49

Interior

Cajonera delantera derecha
Cajonera delantera izquierda
Cajonera trasera

Buen estado
Buen estado
Buen estado



100

Luces

Farola derecha
Farola izquierda
Stop derecho
Stop izquierdo

Buen estado
Buen estado
Buen estado
Rayado



98

Fuga de aceite y líquidos

Sin novedad



100

Llantas

Llanta Delantera Derecha
Llanta Delantera Izquierda
Llanta Trasera Derecha
Llanta Trasera Izquierda

Buena
Buena
Buena
Buena



90

Accesorios

Accesorios Original

AVISOS LEGALES

Las revisiones y pruebas que se realizan por PERITAJE.CAR SAS contienen apreciaciones técnicas puntuales de las partes propias del vehículo, no se investiga sobre la vida útil de ninguno de los elementos ni reemplaza los mantenimientos recomendados por el fabricante. Las revisiones y pruebas pueden tener inexactitudes propias debido a la diferencia de criterio y conceptos de los funcionarios de PERITAJE.CAR SAS o imprecisiones de los equipos utilizados para dicha revisión, esta situación se entenderá como margen de error que se da en toda prueba. El diagnóstico dado por PERITAJE.CAR SAS no es contrario a otras personas o entidades, solo sirve de ayuda técnica. La revisión es personal y no transferible a otras personas.

Fecha de Impresión:

martes, 27 de octubre de 2026 14:53



Colle 24 #10-51 Pereiro



(6) 348 6810



322 4115931



info@peritajecar.com

3QW92

023137

27-oct.-26

REVISIÓN MOTOR Y SUSPENSIÓN

Compresión del motor

» Cil 1	120	» Cil 5	0
» Cil 2	120	» Cil 6	0
» Cil 3	120	» Cil 7	0
» Cil 4	120	» Cil 8	0

% Resultado perdida

» Cil 1	10%	» Cil 5	0%
» Cil 2	10%	» Cil 6	0%
» Cil 3	10%	» Cil 7	0%
» Cil 4	10%	» Cil 8	0%

Llantas

» Delanteras	4	mm
	4	mm
» Traseras	4	mm
	4	mm

Fuga de aceite y líquidos

Motor

Empaque Tapa valvula

Tren delantero y tren trasero

Sin Novedad

☒ Recomendaciones

Sincronización es recomendado!! Revisar frenos, revisar alineación, revisar tren delantero y trasero, revisor suspensión, revisor aceite de motor y caja cambios.

OBSERVACIONES

Se realiza revision tecnica, mas no mecanica ni electrica del vehiculo. Se recomienda prueba de ruta para verificar funcionalidad de caja de cambios.

AVISOS LEGALES

La prueba de compresión constituye apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del motor y nos indica el estado y mas no la vida útil del motor, es posible que en el momento de la inspección tenga desgaste de las piezas mecánicas o la obstrucción de algunos de ellas, por lo tanto PERITAJE.CAR SAS, no asume responsabilidad alguna en esta operación o después de ella.

RAMON LAREZ

FIRMA DEL INGENIERO

DAVID ARIAS

FIRMA DEL CLIENTE

S11 11



martes, 27 de octubre de 2026 15:25

 Calle 24 #10-51 Pereira

 (6) 348 6810

 322 4115931

 info@peritajecar.com

CONSULTA BASE DE DATOS

Antecedentes

Reporte siniestros	NO	Perdida total daño	NO
Perdida parcial daño	NO	Responsabilidad civil	NO
Perdida total daño	NO	Otros	NO
Anotación embargo RUH1	NO		

OBSERVACIONES
SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR SALVAMENTO.



SIMIT NACIONAL

NO REGISTRA MULTAS PENDIENTES DE PAGO

SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS VIGENTE 28/11/2026

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA GRUPO CARDISEL VIGENTE 17/12/2026

GRAVAMENES A LA PROPIEDAD

NO REGISTRA PRENDA

POLIZA GENERAL DE AUTOMÓVILES

SBS CADUCÓ 31/08/2024

RECLAMACIONES

NO REGISTRA, OJO SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR SALVAMENTO

OBSERVACIONES TÉCNICAS

SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTES DE CUALQUIER TRANSACCION. PARA DESCARTAR SALVAMENTO, MULTAS Y EMBARGOS.



AVISOS LEGALES

PERITAJE.CAR SAS informa que consultados las bases de datos de vehículos hurtados, recuperados y embargados no compilan el 100% de dicha información debido que en ocasiones el contenido no es subido a tiempo a sus bases de datos, por tal motivo solo corresponde a la información registrada al momento de la revisión. Valido este informe únicamente en original y hasta la fecha y hora de la revisión.

511 11

Fecha de Impresión: martes, 27 de octubre de 2026 14:40

Calle 24 #10-51 Pereira

(6) 348 6810

322 4115931

info@peritajecar.com