

FECHA: 12/08/2025	PLACA:	LLW345
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 3782860177	ROMBO: 4	
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE: SI		

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	KWID [FL]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	GRIS ESTRELLA	CILINDRAJE	999
COD. FASEC.	08001214	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	B4DA426Q010355	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93YRBB007PJ336357	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143752009
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	41795		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		




ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	BOGOTA
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA
NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CALI
PROFESION	OTROS
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 40.800.000
V/R COLSERAUTO	\$ 40.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

LATONERIA	#####	87%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

ESTADO GENERAL



Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL, 1 LLAVE ESTANDAR, LLANTA REPUESTO, GATO, LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, PICADOS LEVES EN PANORAMICO, A/C FUNCIONAL, NO PRESENTA ANTENA RADIO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, VEHICULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RADIO CON UNIDAD CD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EQUALIZADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE CD'S	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLANTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TWITER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PELICULA DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DESEMPANADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS ELECTRICOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COPAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMPLIACIONES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPICERIA DE CUERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EXPLOADORES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTA EQUIPAJE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TECNO CORREDIZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPOILER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	4	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT

CLASE AUTOMOVIL

TIPO KWID [FL]



12/08/2025



12/08/2025



12/08/2025



12/08/2025



12/08/2025



12/08/2025

INFORME TÉCNICO

FECHA:	12/08/2025	No. Informe	3782800177
PLACA:	LLW345	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS		No.MOTOR		No.SERIE		No.CHASIS	
MARCA	RENAULT	B4DA426Q010355		***		93YRBB007PJ336357	
CLASE	AUTOMÓVIL						
TIPO	KWID						
MODELO	2023						
NACIONALIDAD	BRA						
COLOR	GRIS ESTRELLA						
CLINDRAJE	999						
NOMBRE							
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)		RENTING COLOMBIA					
DIRECCIÓN		811011779					
TELÉFONO		CALI					
Rombo		4					

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026985156

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
LLW345	RENAULT	KWID	2023
CLINDRAJE DC	COLOR	SERVICIO	
999	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD PUNTO
AUTOMOVIL	HATCH BACK	GASOLINA	5
NÚMERO DE MOTOR	REG	NIT	
B4DA426Q010355	N	93YRBB007PJ336357	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
*****	N	93YRBB007PJ336357	N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES		IDENTIFICACIÓN	
RENTING COLOMBIA S.A.S		NIT 811011779	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BURDAJE	POTENCIA HP	
*****	67	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE FECHA IMPORT. PUERTAS	
482022600519333	1 12/08/2022 5	
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD		

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTD	FECHA VENCIMIENTO
23/08/2022	23/08/2022	*****
ORGANISMO DE TRÁNSITO		
STRIA TTOYTT MCPAL SABANETA		

LT02007249127

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original <input type="checkbox"/>	
	Regrabado <input type="checkbox"/>	
	Grabado <input type="checkbox"/>	
SERIAL	Original <input type="checkbox"/>	
	Regrabado <input type="checkbox"/>	
	Grabado <input type="checkbox"/>	
CHASIS	Original <input type="checkbox"/>	
	Regrabado <input type="checkbox"/>	
	Grabado <input type="checkbox"/>	

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que amplía la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-00 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D - 43 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concepción / PBX: (577) 643 2589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Grón-Bucaramanga Car: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (504) 205 9276 - (504) 589 9464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Héroes S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 62A - 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Suri:** Carrera 44 # 5C - 20 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324027 - **Cartagena:** Cxa 818 24 246 Cel 321 6985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

Nº 266121

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

bx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 12/08/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LLW345			

VIGENCIA POLIZA	
-----------------	--

NOTAS:

BASE DE DATOS NO DISPONIBLE PARA CONSULTA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

FECHA:	12/08/2025	PLACA:	LLW345
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782860177	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CALI
TELEFONO
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 40.800.000
V/R COLSERAUTO	\$ 40.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	KWID [FL]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	GRIS ESTRELLA	CILINDRAJE	999
COD. FASEC.	08001214	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	B4DA426Q010355	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93YRBB007P336357	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143752009
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	41795

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 414466

Fecha Expedición: 12 8 2025 Hora: 12:35 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10026985156

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

8/23/2022

PLACA

LLW345

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

93YRBB007PJ336357

Número de motor

B4DA426Q010355

Número de chasis

93YRBB007PJ336357

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

RENAULT

Línea

KWID

Modelo

2023

Color

GRIS ESTRELLA

Cilindraje

999

Carrocería

HATCH BACK

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1163

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1084

Número de registro

467068156

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

77

Identificador de color

1870

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

8/4/2025

Fecha vencimiento

8/22/2026

Fecha vigencia

8/23/2025

Número póliza

3428345800

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

7/24/2024

Fecha vencimiento

8/22/2025

Fecha vigencia

8/23/2024

Número póliza

39636031

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/31/2023

Fecha vencimiento

8/22/2024

Fecha vigencia

8/23/2023

Número póliza

35238871

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

8/22/2022

Fecha vencimiento

8/22/2023

Fecha vigencia

8/23/2022

Número póliza

29417753

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
RENTING COLOMBIA S.A.S	NIT	811011779	8/23/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
194118211	8/23/2022	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
194108658	8/23/2022	REGISTRADA	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Placa:	LLW345
Fecha Servicio:	12/08/2025 12:31:25 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO

Placa:	LLW345
Fecha Servicio:	12/08/2025 12:31:25 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

Nº SOLICITUD:	2143752009		
Fecha de Expedición:	12/08/2025	Hora:	12:31

Aspecto del Vehículo

Placa:	LLW345
Marca:	RENAULT
Línea:	KWID [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	GRIS ESTRELLA
Cilindraje (cc):	999
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	12/08/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	93YRBB007PJ336357
Número de Serie:	***
Número de motor:	B4DA426Q010355
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	12/08/2025	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Placa:	LLW345	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	NOMBRE	RENTING COLOMBIA
MODELO	2023	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	B4DA426Q010355	DIRECCIÓN	CALI
N° SERIE	***	TELEFONO
N° CHASIS	93YRBB007PJ336357		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

ernesto.mateus@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.