

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P028207002160
XXX


N° INSPECCION	4718388	TURNO	1
FECHA	30-Ago-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS IBAGUE		
SOLICITADO POR	SANTIAGO BARRETO CASTRO		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 39.600.000	COD. FASECOLDA	01601322
VALOR AUTOMÁS	\$ 39.600.000	VALOR FASECOLDA	\$ 39.600.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.001		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

EJY515

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	BEAT LTZ MT 1200CC 4P AA 2AB ABS	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	114896
MODELO	2019	COLOR	BLANCO GALAXIA
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9GACE5CD7KB029197
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	9GACE5CD7KB029197
CILINDRAJE	1206	N° MOTOR	Z1173178HOAX0186
ASEGURADORA	PERSONAL ZONA 2 .	SUCURSAL	PERSONAL ZONA 2
INTERMEDIARIO	PERSONAL ZONA 2 .	CLAVE	1
CLIENTE	SANTIAGO BARRETO CASTRO	IDENTIFICACIÓN	1110583090

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; RAYONES Y SUMIDURAS EN PARTES DE LATONERIA SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS DE LATONEROA Y PINTURAS RAYADOS SE RECOMIENDA LIMPIEZA DE COJINERIA Y TECHO; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

REVISIÓN VISUAL



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. DER.	IZQ. DER.	
%	%	%

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS 👍 92,80 %

70	LARGUERO CAPOTA DERECHO	SUMIDO
73	PARAL PARAB. DER.	REPINTADO
74	PARAL PARAB. IZQ.	REPINTADO

CARROCERIA - EXTERIOR 👍 83,60%

1	BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	MALA REPARACION
3	CAPOT	BIEN REPINTADO
4	CAPOTA	SUMIDO
10	G/FANGO DEL DERECHO	MALA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	MALA REPARACION

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
60%	60%	60%	60%

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA	TRASERA
%	%

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

FUGA DE FLUIDOS 👍 100,00%

PINTURA 👍 84,00%

86	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
88	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

ALINEACIÓN

Desviación del Vehículo en metros por kilometro



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERIC GENERIC	1	170000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS

JOHAN DANIEL SKINNER GUERRERO
C.C. 1110522321

SANTIAGO BARRETO CASTRO
C.C. 1110583090

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: agosto 30, 2025 NP - PC

RAD: 4718388

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: CHEVROLET

LÍNEA: BEAT LTZ MT 1200CC

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.019

COLOR: BLANCO GALAXIA

PLACAS: EJY515

MOTOR: Z1173178HOAX0186

SERIE: 9GACE5CD7KB029197

CHASIS: 9GACE5CD7KB029197

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: BARRETO CASTRO
SANTIAGO

C.C. No. 1110583090 DE _____

DIRECCIÓN RESIDENCIA: IBAGUE

TEL: 3165363322

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO

LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO

REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO

TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL ZONA 2.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN
EJY515

8/30/2025 10:15:32 AM

MARCA VEHÍCULO	CHEVROLET
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHÍCULO	BEAT
CILINDRAJE	1.206
COLOR	BLANCO GALAXIA
AÑO MODELO	2019
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	SEDAN

# EJES	2
# CHASIS	9GACE5CD7KB029197
#SERIE	9GACE5CD7KB029197
# VIN	9GACE5CD7KB029197
#MOTOR	Z1173178HOAX0186
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1400
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO			
CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10034682017	0	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO			
PÓLIZA SOAT	FECHA VENCIMIENTO	ENTIDAD QUE EXPIDE	ESTADO SOAT
3391353700	27/04/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE
FECHA EXPEDICIÓN	26/04/2025		
FECHA INICIO VIGENCIA	28/04/2025		

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA			
FECHA EXPEDICIÓN	CENTRO DE REVISIÓN	ESTADO RTM	
31/03/2025	CDA NORTE DEL VALLE	SI	
FECHA VENCIMIENTO	--		

Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	27/03/2018	
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO	✓
TRASLADOS DE MATRICULA	0	✓
TIPO DE SERVICIO	Particular	
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0	✓
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0	

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO	⚠
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0	
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--	
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO	⚠
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0	
REPOTENCIADO	NO	

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO ✓	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO ✓
TIENE PRENDA	NO ✓	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	0	ENTIDAD JURÍDICA	
REGRABADO # MOTOR	NO ✓	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO ✓	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO ✓	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO ✓	FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL			
NOMBRES / EMPRESAS	DANIEL MAURICIO ARIAS RAMIREZ	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007198778
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	20/06/2025	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
ALVARO DE JESUS BARRETO LEAL	96353906	NATURAL	27/03/2018	20/06/2025	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAL DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE: _____

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co/servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

COPIA DE INTERNET

EJY515

CLASE AUTOMOVIL
MARCA CHEVROLET
TIPO BEAT LTZ MT 1200CC 4P AA 2AB ABS
CARROCERIA SEDAN
MODELO 2019
NACIONALIDAD COLOMBIA
N° MOTOR Z1173178HOAX0186


COMBUSTIBLE GASOLINA
TIPO PINTURA PENDIENTE
SERVICIO PARTICULAR
KILOMETRAJE 114896
COLOR BLANCO GALAXIA
N° CHASIS 9GACE5CD7K8029197
N° SERIAL 9GACE5CD7K8029197

N° INSPECCION **4718388** TURNO 1
FECHA 30-Ago-2025
CENTRO INSPECCION AUTOMAS IBAGUE
SOLICITADO POR SANTIAGO BARRETO CASTRO
SERVICIO SOLICITADO COMBO PLATA LIVIANO

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL NO APLICA
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



JOHAN DANIEL SKINNER GUERRERO
C.C. 1110522321

SANTIAGO BARRETO CASTRO
C.C. 1110583090

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo