

No. DE SERVICIO **P034070000249**



CLASE	AUTOMÓVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	SANDERO (FL) DYNAMIQUE MT 1600CC 8V	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERÍA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	104299
MODELO	2015	COLOR	GRIS COMET
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9FDBSRALSFM309010
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1598	N° MOTOR	A690Q23853R
ASEGURADORA	AUTOCONFIAR	SUCURSAL	AUTOCONFIAR
INTERMEDIARIO	AUTOCONFIAR	CLAVE	98551950
CLIENTE	MARIO ALBERTO	IDENTIFICACIÓN	1072651484

N° INSPECCION	4742387	TURNO	20	HZX353
FECHA	23-Sep-2025			
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10			
SOLICITADO POR	AUTOCONFIAR			
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + Prueba Motor Compresión Nivel 1			
VALOR MERCADO	\$ 31.500.000	COD. FASECOLDA	08001153	
VALOR AUTOMÁS	\$ 29.700.000	VALOR FASECOLDA	\$ 31.200.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 2.720.000			
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR			

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; RINES RAYADOS ; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; REVISADO; SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES DE FABRICA PARA LA FECHA DE LA INSPECCION.



Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERÍA - EXTERIOR

74,80%

- 1 BOMPER DELANTERO
- 2 BOMPER TRASERO
- 3 CAPOT
- 4 CAPOTA
- 5 COSTADO DERECHO
- 6 COSTADO IZQUIERDO
- 10 G/FANGO DEL DERECHO
- 11 GUARDAFANGO IZQ.
- 17 PUERTA DEL IZQ.
- 18 PUERTA DELANTERA DER
- 19 PUERTA TRASERA DER
- 20 PUERTA TRASERA IZQ.
- 24 RETROVISOR DER
- 25 RETROVISOR IZQ.
- 27 STOP IZQUIERDO
- 28 TAPA BAUL/COMPUERTA

- REGULAR
- REGULAR
- BIEN REPINTADO
- BIEN REPINTADO
- DEF. MEDIA
- DEF. MEDIA
- MALA REPARACION
- MALA REPARACION
- RAYON
- MALA REPARACION
- REGULAR
- RAYON
- RAYON
- RAYON
- TALCO FISURADO
- BIEN REPINTADO

FUGA DE FLUIDOS

90,00%

30 FUGA ACEITE MOTOR SI

PINTURA

84,00%

- 36 IMPUREZAS
- 38 PIEL DE NARANJA

- DE 1 A 4 PIEZAS
- DE 1 A 4 PIEZAS

Bueno	Aceptable	Malo
71% - 100%	50% - 70%	0% - 49%
EFICACIA DE FRENADO		
RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. DER.	IZQ. DER.	
% %	% %	%
> 60% 59% - 11% < 10%		

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS			
DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
70%	70%	90%	90%
61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%			

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN			
DELANTERA	TRASERA		
%	%	%	%
< -6 y/o > 6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 < -10 y/o > 10			

ALINEACIÓN
Desviación del Vehículo en metros por kilómetro




Verifica la autenticidad escaneando este código QR


Muévete Tranquilo

[illegible][illegible]

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico


Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

CHASIS

SERIAL

VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

MOTOR

VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

DIEGO GARCIA

DIEGO ALEJANDRO GAVIRIA ARBELAEZ

C.C. 1017276839

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO

CC-0 1072651484

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583



CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	SANDERO (FL) DYNAMIQUE MT 1600CC BV AMERICO	PARTICULAR	
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	104299
MODELO	2015	COLOR	GRIS COMET
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9FBBSRALSFM309010
N° MOTOR	A629Q238538	N° SERIAL	null

N° INSPECCION	4742387	TURNO	20
FECHA	23-Sep-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10		
SOLICITADO POR	AUTOCONFIAR		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + Prueba Motor Con		

HZX353

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL




Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS NO APLICA
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas


- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Protocolo



Batería/arrancad./compresión

6.30 16.08.2017

Orden

Fecha 23.09.2025 10:18:40

Cliente

Empresa

CALLE M10

Tel

Tel

Fax

Fax

Email

Email

Vehículo

Make

Model

Código del motor

Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor NW
HZX353

Placa del vehículo

Número de identificación del vehículo

kilometraje

DUBAN


Operador

Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	409
temperatura aceite	°C	---	---	---
tensión de batería	V	---	---	12.5
corriente arranc.CH1	A	---	---	-103.1



FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CLIENTE:

EN LA CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Página 1 de 2

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co o escanea este código QR
Linea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: septiembre 23, 2025 NP - PC

RAD: 4742387

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: RENAULT

LÍNEA: SANDERO (FL) DYNAMIQUE MT 1600CC

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.015

COLOR: GRIS COMET

PLACAS: HZX353

MOTOR: A690Q238538

SERIE: null

CHASIS: 9FBBSRALSFM309010

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: BELTRAN

MARIO ALBERTO

C.C. No. 1072651484 DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: MEDELLIN

3136996743

TEL:

INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES DE FABRICA PARA LA FECHA DE LA INSPECCION.

EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A

OBSERVACIONES:

FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRANSITO NO REPOF

ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT

DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

AUTOCONFIAR.

SE EXPIDE PARA.

Ver 1.2

CC:

Técnico Identificación Automotrices

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo