

Revisión 360° BMW

	B	R	M	N/A	Observaciones
Lectura de fallos / Equipo de Diagnostico				X	
Sistema de Alto Voltaje - PHEV/BEV				X	
Sistema de calefacción - PHEV/BEV	X				
Sistema de frenos en general	X				
Suspensión y tron de rodaje en general	X				
Sistema de dirección en general					
Averías registradas?	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Resultado Prueba de Ruta					

Motor y Compartimiento Motor	B	R	M	N/A	Valores/Observaciones
Compresión cilindro 1	X				
Compresión cilindro 2	X				
Compresión cilindro 3	X				
Compresión cilindro 4	X				
Compresión cilindro 5	X				
Compresión cilindro 6	X				
Compresión cilindro 7				X	
Compresión cilindro 8				X	

Se deja constancia expresa que AUTOGERMANA recibe el vehículo bajo el entendido que la persona que suscribe este documento actúa en calidad de propietario o cuenta con autorización legal vigente y suficiente para solicitar el servicio y efectuar el retiro del vehículo.

El presente documento consigna los datos técnicos, observaciones y evaluaciones que reflejan el estado general del vehículo al momento de su revisión en las instalaciones de AUTOGERMANA y de acuerdo el tipo de revisión solicitada, siendo válidos únicamente hasta su entrega al cliente. Esta evaluación no constituye garantía, compromiso de mantenimiento futuro ni certificación sobre el estado mecánico, funcional o estético del vehículo una vez haya sido retirado.

Asimismo, se informa que las condiciones aquí constatadas, de acuerdo el tipo de revisión solicitada, pueden modificarse por efecto del uso, conducción, almacenamiento, exposición a factores ambientales, mantenimiento inadecuado o cualquier otra circunstancia ajena al control de AUTOGERMANA, siendo el cliente el único responsable de dichas variables y sus consecuencias.

La revisión descrita es de carácter general, preventivo y acorde con el tipo de revisión solicitada, realizada con base en la información disponible y el estado observable del vehículo al momento de su ingreso. No corresponde a un diagnóstico técnico exhaustivo ni garantiza la inexistencia de fallas actuales no detectadas o futuras.

Declaro haber leído y comprendido en su totalidad el contenido de este documento, el cual me fue explicado por personal competente, incluyendo las recomendaciones pertinentes para el adecuado funcionamiento del vehículo. En consecuencia, AUTOGERMANA queda exonerada de cualquier responsabilidad por daños, fallas o deterioros que puedan surgir con posterioridad a la entrega del vehículo.

Revisión 360° BMW

SE H 15 V2

Dirección y alineación de ejes	B	R	M	N/A	Observaciones
Caja de Dirección	X				
Terminales Dirección	X				
Resortes de Dirección	X				
Bujes de Dirección	X				
Alineación de Ejes				X	
Nivel de aceite dirección hidráulica (Si aplica)				X	
Sistema hidráulico (Fugas)	X				

Sistema de gases de escape	B	R	M	N/A	Observaciones
Estado General del Sistema de Escape	X				
Encendedor	X				
Convertidor Catalítico	X				
Filtro de Partículas (si aplica)				X	
Resortes Térmicos	X				
Soportes de Sujeción	X				
Conectores de Escape	X				

Transmisión / Diferencial / Transferencia	B	R	M	N/A	Observaciones
Estado embrague (si aplica)				X	
Nivel de Aceite de Caja	X				
Diferenciales (Delantero / Trasero)	X				
Sistema xDrive	X				
¿Fugas de algún fluido?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			

Motor y Compartimiento Motor	B	R	M	N/A	Valores/Observaciones
Recepción acústica	X				
Revoluciones en Marcha	X				
Importamiento en Ralentí	X				
Soportes de Motor	X				
Nivel de Aceite de Motor	X				
Correas, poleas y tensores	X				
Bujías y bobinas de Encendido	X				
Filtro de aire	X				
Sistema de Refrigeración	X				
Reservorio de Expansión	X				
Estado Mangueras	X				
Encendedor	X				
¿Fugas de algún fluido?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			

Accesorios Complementarios	B	R	M	N/A	Observaciones
Filtro de seguridad	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
Filtro de carretera	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
Equipamiento Básico	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
Anticongelante	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
Ángulos o Conos de Seguridad	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
Alto (si aplica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			

Revisión 360° BMW

SE H 15 V2

	B	R	M	N/A	Observaciones
Sistema Eléctrico General					
Batería (Voltaje y capacidad de arranque)					Fecha de fabricación y marca: 15/23 AGM 92 Ah
Iluminación Interior	X				
Luces delanteras	X				
Direccionales / Exploradoras	X				
Luces traseras (Stop)	X				
Motor de arranque	X				
Radio y Sistema de Sonido	X				
Sistema de Navegación (si aplica)	X				
Sistema de Entretenimiento y Televisión (si aplica)				X	
Sistema Aparcamiento PDC	X				
Accionador de A/C	X				
Limpiabrisas y plumillas		X			plumillas del
Techo corredizo	X				
Elevavidrios	X				
Cierre centralizado	X				
Calefactor Asientos	X				
Accionamiento Puerta trasera/baúl	X				
Telemando, llave de inserción / key card	X				
Volante Multifuncional	X				
Alarma y Sistema de Seguridad (si aplica)				X	

PHEV/BEV	B	R	M	N/A	Observaciones
Cargador Ocasional				X	
Conector toma de carga				X	
Tapa Conector Plug-in				X	

Exterior	B	R	M	N/A	Observaciones
Partes Cromadas	X				
Acabados	X				
Tacos de Elevación	X				
Estado General de Chasis	X				
Revestimientos Bajos	X				
Empaques y Molduras	X				
Partes en fibra de Carbono	X				
Bómpers Delantero	X				
Extensión Bómpers Delantero (Babero)	X				
Guardafango Izquierdo	X				
Puerta Delantera Izquierda	X				desconches visibles
Puerta Trasera Izquierda	X				
Costado Izquierdo	X				
Tapa Baúl	X				
Bómpers Trasero	X				
Extensión Bómpers Trasero (Babero)	X				

Revisión 360° BMW

SEH 15 V2

Encendedor

Cinturones de seguridad

			X	tapa
X				

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

BMW Service



Revisión 360° BMW

SE H 15 V2

- TIPO 1. Inspección visual general, fluidos.
- TIPO 2. Inspección visual general, fluidos*, comprobación sistemas, prueba de ruta.
- TIPO 3. Inspección visual general, fluidos*, comprobación sistemas, prueba de ruta, compresión cilindros.

Solicitud Toma de Improntas: SI No

Datos del Servicio, Vehículo, Propietario

Fecha Revisión 360°:	05/09/2025	Orden de trabajo:	OTBO12823139028
Responsable Entrega al Cliente:	CRISTHIAN GIRALDO	Centro de Servicio:	127
Desarrollo / Línea (Ej. G20-320i):	G05	Año-Modelo:	2023
Chasis (Últimos 7 dígitos del VIN):	9T29285	Placa:	NW730
Inicio garantía:		Kilometraje:	8833
Propietario Actual:	Tipo y N° Documento:		

Documentos Legales / Historial de Servicio / Paquetes de servicio

Manual de Usuario	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Certificado de Gases	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Vigente hasta:
Revisión Técnico Mecánica	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Vigente hasta:
Seguro Obligatorio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Vigente hasta:
Campañas Técnicas Pendientes	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Servicios Pendientes	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Historial del kilometraje en AIR	Ok <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Paquete de Service	Inclusivo <input checked="" type="checkbox"/>	Extendido <input type="checkbox"/>	No aplica <input type="checkbox"/> Vigente hasta:
Periodo de Garantía	Contractual <input type="checkbox"/>	Extendida <input type="checkbox"/>	No aplica <input type="checkbox"/> Vigente hasta:
Historial relevante sobre accidentes registrados:			

Partes no originales instaladas / Modificaciones:

Criterios Técnicos

Bueno R = Regular M = Malo N/A = No aplica

Interior	B	R	M	N/A	Observaciones
Cójinería (limpieza y estado)	X				peq manchas de suciedad
Tapetes	X				x5
Maletero	X				
Vidrios	X				
Revestimiento de Techo	X				
Carteras	X				puerta conductor maltratada en portavasos borde
Tablero de Instrumentos	X				
Consola central	X				
Manijas Internas	X				
Portavasos	X				