

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
---------------------	------------	----------	-------



### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca SUZUKI VITARA GL MT 1600CC 2AB ABS 4X2	Número de placa LSR462	Kilometraje 73049	Modelo 2023
---	---------------------------	----------------------	----------------



### INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios CALI	Fecha del servicio 2025/08/14
-----------------------------	----------------------------------


### Información general

Código Fasecolda	Asegurable SI	Valor asegurable 79,100,000.00
------------------	------------------	-----------------------------------

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

ACOMPANAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	X
--------------------------------------	---

## CHASIS



Número	Estado
1	BIENO
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO DERECHO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO IZQUIERDO	NO TIENE

### Observaciones especiales o recomendaciones

LLANTAS 7MM

# CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE
INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE

Detalle	Estado
SEGUNDA LLAVE	NO TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
MARCAACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	RAYADO
COSTADO DERECHO	BUENO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
RUEDA LIBRE	NO TIENE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO

Detalle	Estado
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
CAPÓ	RAYADO
CAPÓ	SUMIDO
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	PICADO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	BIEN REPARADO
COMPUERTA	BIEN REPARADO
ESPOILER TRASERO	TIENE
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO

## CARROCERÍA

Detalle	Estado
VIDRIO COMPUERTA	BUENO

## RELACIÓN ACCESORIOS

	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00

## HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS

Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	BUENO
DISCO DELANTERO DERECHO	BUENO
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO
DISCO TRASERO IZQ	BUENO
DISCO TRASERO DER	BUENO
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	BUENO
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	BUENO
PASTAS TRASERAS DERECHAS	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO

### Observaciones especiales o recomendaciones

SE	REALIZA	PRUEBA	DE	DINAMOMETRO
POTENCIA	DE	FABRICA		115HP
POTENCIA		ENTREGADA		11HP
FUNCIONAMIENTO	DE	MOTOR	Y	CAJA SIN NOVEDAD

PRESENTA CÓDIGOS DE FALLAS MEMORIZADOS

## HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE
2025/08/14	ACOMPANAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	73049

# Conoce los servicios de nuestro **Centro de Servicios SURA** por tener tu carro asegurado:



## Revisiones preventivas

Realizamos diagnóstico visual de: frenos, suspensión, dirección, luces, llantas y documentación. Te recomendamos realizar este servicio 5 días antes de realizar el viaje.

- Para Plan Autos Global tienes el servicio de revisiones gratuitas e ilimitadas.
- Para los demás planes de movilidad tienen 2 servicios gratuitos.

**\*Aplica condiciones.**



## Experto:

Servicio gratuito de diagnóstico de ruidos, fallas, daños, problemas mecánicos que puede tener el carro.

- Para Plan Autos Global tienes el servicio de revisiones gratuitas e ilimitadas.
- Para los demás planes de movilidad tienen 2 servicios gratuitos.

**\*Aplica condiciones.**



## Mantenimiento por kilometraje

Si requieres hacer el mantenimiento a tu carro, recogemos y llevamos de vuelta sin necesidad de que te desplaces.

**Agenda este servicio al 315 275 7888**



## Peritaje para la compra o venta de carro usado:

Un servicio gratuito para clientes del Plan Auto Global.

Los demás planes son con el **20% de descuento**



## Compra de llantas:

**Gratis 1 año de garantía por golpes** y andenazos. Gratis rotación y calibración con nitrógeno.



## Otros servicios:

**Revisión gratuita** de la batería, cambio de aceite, alineación y balanceo, cambio de líquido de frenos

# Asegúrate de vivir



**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente