

Autogermana

**BMW
MOTORRAD**

PERITAJE VEHICULOS USADOS

Revisión 360°

Tipificación peritaje

Tipo 1 - 0km a 5.000km

(inspección visual y lectura de fallos) *vehículos con mas de 5 años pasa a Tipo 2.

Tipo 2 - 5.001km a 50.000km

(inspección, lectura de fallos y comprobación sistema de refrigeración, prueba de ruta)

Tipo 3 - 50.001km en adelante

(inspección, lectura de fallos, prueba de ruta, comprobación sistema de refrigeración, compresión >70.000km)

X

Datos del vehículo

17/06/2025

Desarrollo y Línea: M235 COUPE

Año-Modelo: 2016

Número de chasis : WBA1J7105GV590599

AUTOGERMANA

Orden de trabajo:

Placa: IXM252

Kilometraje: 67001

Inicio garantía: 8/4/2016

Cód cliente:

Documentos de venta / Historial de servicio / Paquetes de Servicio

Manual de Usuario Si X No

Certificado de Gases Vigente Si X No

Seguro Obligatorio Vigente Si X No

Paquete de Servicio (Service Inclusive) Si ___ No X

Paquete de Servicio (Garantía Extendida) Si ___ No X

Campañas Técnicas Pendientes Si ___ No X

Servicios Pendientes Si ___ No X

Historial del kilometraje AIR B M Observaciones

Información relevante sobre accidentes registrados en el historial: NO REGISTRA RCL AL MOMENTO DEL PERITAJE

Información relevante sobre partes no originales evidenciabiles:

Inspección

B = Bueno R = Regular, M = Malo, F = Falta

Interior

B R M F

Observaciones

Cojinería (limpieza y estado)

X

Tapetes

X

Maletero

X

Vidrios

X

Revestimiento de Techo

X

Carteras

X

MICRORAYONES

Tablero de instrumentos

X

MICRORAYONES

Consola central

X

MICRORAYONES

Manijas Internas	X				MICRORAYONES
Portavasos	X				MICRORAYONES
Encendedor	X				
Cinturones de seguridad	X				

Sistema Eléctrico General	B	R	M	F	Observaciones
Batería (Voltaje y Capacidad de Arranque)	X				Fecha de fabricación y marca:
Iluminación interior	X				
Luces delanteras	X				
Direccionales / Exploradoras	X				
Luces traseras (Stop)	X				
Motor de arranque	X				
Radio y Sistema de Sonido	X				
Sistema de Navegación (si aplica)	X				
Sistema de Entretenimiento y Televisión (si aplica)					NA
Sistema Aparcamiento PDC	X				
Accionador de A/C	X				
Limpiabrisas y plumillas	X				
Techo corredizo	X				
Elevavidrios	X				
Cierre centralizado	X				
Calefactor Asientos					NA
Accionamiento Puerta trasera/baúl	X				
Telemando, llave de inserción	X				
Volante Multifuncional	X				
Alarma y Sistema de Seguridad (si aplica)	X				
Averías registradas?	Si		No	X	

Inspección adicional para PHEV/BEV

B = Bueno R = Regular, M = Malo, F = Falta

PHEV/BEV	B	R	M	F	Observaciones
Funcionamiento Sistema de Alto Voltaje	X				NA
Cargador Ocasional	X				NA
Conector toma de carga	X				NA
Tapa Conector Plug-In	X				NA
Funcionamiento sistema de calefacción	X				NA
Averías registradas?	Si		No	X	

Accesorios Complementarios

Perno de seguridad	Si	No	X	
Kit de carretera	Si	No	X	
Herramienta Básica	Si	No	X	
Extintor	Si	No	X	Vigente hasta:
Triángulos o Conos de Seguridad	Si	X	No	
Gato (si aplica)	Si	No	X	NA

Exterior

B = Bueno R = Regular, M = Malo, F = Falta

	B	R	M	F	Observaciones
Partes Cromadas	X				
Acabados	X				
Tacos de Elevación	X				
Estado General de Chasis	X				
Resvestimientos Bajos	X				
Empaques y Molduras	X				
Partes en fibra de Carbono					NA
Bómpier Delantero	X				REPINTADO
Extension Bómpier Delantero (Babero)	X				RAYAS
Guardafango Izquierdo	X				RAYAS LEVES
Puerta Delantera Izquierda	X				RAYAS LEVES
Puerta Trasera Izquierda	X				NA
Costado Izquierdo	X				RAYAS LEVES
Tapa Baúl	X				RAYAS LEVES
Bomper Trasero	X				RAYAS LEVES
Extension Bómpier Trasero (Babero)	X				RAYAS LEVES
Costado Derecho	X				RAYAS LEVES
Puerta Trasera Derecha	X				NA
Puerta Delantera Derecha	X				RAYAS LEVES
Guardafango Derecho	X				RAYAS LEVES
Tapa de Motor	X				RAYAS LEVES
Capota	X				RAYAS LEVES
Estribos	X				RAYAS LEVES

Componentes Mecánicos (Propulsión, tren motriz)

B = Bueno R = Regular, M = Malo, F = Falta

	B	R	M	F	Observaciones
Pastas de Freno Delanteras (Espesor en mm)	X				DESGASTE NORMAL CON VIDA UTIL
Pastas de Freno Traseras (Espesor en mm)	X				DESGASTE NORMAL CON VIDA UTIL
Discos de Freno Delanteros (Aspecto visual)	X				CON DESGASTE NORMAL
Discos de Freno Traseros (Aspecto visual)	X				CON DESGASTE NORMAL
Freno de Mano	X				
Estado de Líquido de Frenos	X				
Funcionalidad sistema de frenos en general	X				
Averías registradas?	Si	No	X		

Llantas y Rines

	B	R	M	F	Observaciones
Estado visual rines	X				RAYAS LEVES
Estado rin de repuesto (si aplica)					NA
Llanta delantera izquierda.	X				CON DESGASTE NORMAL DE USO
Llanta delantera derecha.	X				CON DESGASTE NORMAL DE USO

Llanta trasera izquierda.		X			CON DESGASTE PARA CAMBIO
Llanta trasera derecha.		X			CON DESGASTE PARA CAMBIO
Tapa Cubos de Rueda	X				
Tapas de válvulas	X				
Kit de movilidad (si aplica)					Vigente hasta: NA
Averías registradas?	Si	X	No		

Suspensión y Tren de Rodaje	B	R	M	F	Observaciones
Rodamientos (Delanteros y traseros)	X				
Eje (Delantero y trasero)	X				
Semiejes	X				
Juntas Eje Propulsor	X				
Juntas Homocinéticas	X				
Brazos de tracción	X				
Brazos Transversales (Tijeras)	X				
Apoyo Pendular (Bieletas)	X				
Barra Estabilizadora (Bujes)	X				
Soporte de Eje (Mangueta)	X				
Soporte Superior de Amortiguador	X				
Suspensión Neumática (si aplica)					NA
Amortiguadores delanteros	X				
Amortiguadores traseros	X				
Soportes de Goma y/o Bujes	X				
Rótulas	X				
Muelles Helicoidales (Espirales)	X				
Funcionalidad suspensión en general	X				
Averías registradas?	Si		No	X	

Dirección y alineación de ejes	B	R	M	F	Observaciones
Caja de Dirección	X				
Terminales Dirección	X				
Brazos de Dirección	X				
Fuelles de Dirección	X				
Alineación de Ejes	X				
Nivel de aceite dirección hidráulica (Si apl)	X				
Sistema hidráulico (Fugas)	X				
Funcionalidad sistema de dirección en genera	X				
Averías registradas?	Si		No	X	

Sistema de gases de escape	B	R	M	F	Observaciones
Estado General del Sistema de Escape	X				NA
Silenciador	X				NA
Convertidor Catalítico	X				NA
Filtro de Partículas (si aplica)	X				
Aislantes Térmicos	X				
Soportes de Sujeción	X				NA
Punteras de Escape	X				
Averías registradas?	Si		No	X	

Transmisión / Diferencial / Transferencia	B	R	M	F	Observaciones
Estado embrague (si aplica)					NA
Fugas de Aceite de Caja	X				
Diferenciales (Delantero / Trasero)	X				
Sistema xDrive	X				NA
Fugas de algún fluido?	Si		No	X	
Averías registradas?	Si		No	X	

Motor y Compartimiento Motor	B	R	M	F	Valores/Observaciones
Compresión cil 1					NA
Compresión cil 2					NA
Compresión cil 3					NA
Compresión cil 4					NA
Compresión cil 5					NA
Compresión cil 6					NA
Compresión cil 7					NA
Compresión cil 8					NA
Percepción acústica	X				
Puesta en Marcha	X				
Comportamiento en Ralentí	X				
Soportes de Motor	X				
Nivel de Aceite de Motor	X				NA
Correas, poleas y tensores	X				
Bujías y bobinas de Encendido	X				
Filtro de aire	X				
Sistema de Refrigeración	X				
Depósito de Expansión	X				
Estado Mangueras	X				
Radiador	X				
Fugas de algún fluido?	Si		No	X	
Averías registradas?	Si		No	X	

Prueba de ruta (según solicitud explícita de BPS)

Algún inconveniente (fallo, ruido) en la prueba de ruta?	Si		No	
--	----	--	----	--

ESTRUCTURA Y CHASIS

	B	R	M
PUNTA DE CHASIS DELANTERA IZQUIERDA	X		
PUNTA DE CHASIS DELANTERA DERECHA	X		
PARAL PUERTA IZQUIERDA	X		
PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	X		
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	X		
MARCO CARROCERIA IZQUIERDO	X		
ESTRIBO DERECHO	X		
PUNTA DE CHASIS TRASERA DERECHA	X		
PUNTA DE CHASIS TRASERA DERECHA	X		
PARAL PUERTA DERECHA	X		
PARAL PANORAMICO DERECHO	X		
PARAL CENTRAL DERECHO	X		
MARCO CARROCERIA DERECHO	X		
ESTRIBO DERECHO	X		
MARCO FRONTAL	X		
PANEL TRASERO	X		

OBSERVACIONES: PRESENTA RAYAS Y SUMIDURAS LEVES EN CARROCERIA, CAMBIAR LLANTAS TRASERAS POR DESGASTE, VERIFICAR ALINEACION Y BALANCEO, (PRECIO DE LA LLANTAS Y DISPONIBILIDAD PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO)

	PRESUPUESTO
	\$5.000.000