

Informe de diagnóstico de todo el sistema

The Report is created by **THINKCAR**

Repair Shop

Nombre de la empresa:.
Dirección:
Teléfono de contacto:N/A
SN:960669808798
Tiempo:03/07/2025 14:54:42
N ° de pedido:JVZ042

Vehicle Information

Marca:BENZ
Modelo:253.353 - GLC 300 e 4MATIC Coupe / GLC 350 e 4MATI
VIN:W1N2533531F953188
Desplazamiento:D 1.6 TCI NEW U (MHEV)
Kilometraje:35718 Kilómetros
Versión del software del vehículo:V10.96

Resultados de la prueba

ES-Dirección asistida eléctrica 1 problems exist

1.B210F00 La entrada 'borne 30' tiene una irregularidad de funcionamiento. MEMORIZADO

KG - Sin llaves GO 1 problems exist

1.B154E13 El módulo de antena tiene una irregularidad de funcionamiento.Existe una interrupción. MEMORIZADO

SG-LG - Cargador 1 problems exist

1.U044200 Se han recibido datos no plausibles de la unidad de control 'cadena cinemática'. MEMORIZADO

The following systems are OK:

- 1.PTCU - Drivetrain
- 2.FSCU - Bomba de combustible
- 3.SG-EM - Electrónica de potencia
- 4.ECM - Unidad de control del motor (ME)
- 5.Alternador arrancador
- 6.TCM - Unidad de control del cambio
- 7.ESP-Programa de estabilidad electrónica
- 8.PTS - PARKTRONIC
- 9.SG-AWF - COLLISION PREVENTION ASSIST
- 10.AML - luz ambiental
- 11.BMS - Sistema de gestión de batería
- 12.OCP-panel de control de la parte de arriba
- 13.EZS - Cerradura electrónica de encendido
- 14.SG-SW_L - Faro izquierdo
- 15.SG-SW_R - Faro derecho
- 16.LRE - Electrónica del volante de la dirección

- 17.SCM - Módulo tubo envolvente
- 18.Conductor-lado SAM - módulo de adquisición y accionamiento de señal delantera
- 19.SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero
- 20.SD - Módulo Regulación Techo corredizo
- 21.SG-SOGE-E - Generador de sonido para el vehículo eléctrico
- 22.SRS - Sistema de retención de seguridad
- 23.ZAN - Display Audio o COMAND
- 24.Audio - Audio o COMAND
- 25.IC - Panel de Instrumentos
- 26.TPAD - Touchpad
- 27.HKS-Control de puerta trasera
- 28.DCU_RF - Puerta delantera, derecha
- 29.DCU_LF - Puerta delantera, izquierda
- 30.DCU_LR - Puerta trasera izquierda
- 31.DCU_RR - Puerta trasera derecha
- 32.AC - Aire acondicionado
- 33.A67 - Espejo retrovisor interior con atenuación (AISP)
- 34.M6/1 - Limpiaparabrisas (Limpiaparabrisas FSW)
- 35.B95 - Sensor de batería (BSN)
- 36.B38/2 - Sensor de lluvia/luz (RGLS)
- 37.N72/1 - Panel de control superior (UCP)
- 38.LIN: N72/5 - Lower control panel Right(LCP-R)
- 39.LIN: N72/4 - Lower control panel Left(LCP-L)
- 40.N72 - Panel de control inferior (LCP)