


No. DE SERVICIO **P008207053041**

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	VERSA (FL) DRIVE AT 1600CC 2AB ABS	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	48145
MODELO	2022	COLORE	PLATA
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3N1CNTAD73X373015
TIPO CAJA	AUTOMATICA	N° SERIAL	3N1CNTAD73X373015
CILINDRAJE	1996	N° MOTOR	HR16-41A200U
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSIAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	3
CLIENTE	ELVIS AVENDAÑO	IDENTIFICACIÓN	4889923

N° INSPECCION	4753970	TURNO	1	KOW507
FECHA	3-Oct-2023			
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134			
SOLICITADO POR	ELVIS JAVIER AVENDAÑO			
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LUVIANO			
VALOR MERCADO	\$ 17.000.000	COO. FASECOLD	06401243	
VALOR AUTOMAS	\$ 15.500.000	VALOR FASECOLD	\$ 17.000.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 1			
RESULTADO	ASEGURABLE SI			

NOVIDADES DE INSPECCIÓN: 12:4 GOLPES EN PARTES BAJAS, HUMEDAD DE ACEITE MOTOR POR CULATA, FUGA DE AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO, RAYONES Y SURCOS. SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS EN PIEZAS DE CARROCERIA INTERVENIDAS; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

44	ESTRIBO DERECHO	SUMIDO	58,80 %
75	LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO	SUMIDO	

CARROCERIA - EXTERIOR

1	BOMPER DELANTERO	REGULAR	85,50%
2	BOMPER TRASERO	MALA REPARACION	
3	CAPOT	SUMIDO	
5	COSTADO DERECHO	BEN REPINTADO	
6	COSTADO IZQUIERDO	BUENA REPARACION	
8	PANELA IZQUIERDA	RAYADO	
10	GUANO DEL DERECHO	MAL REPINTADO	
15	GUARDAMANGO IZQ.	BEN REPINTADO	
12	PANEL TRASERO	SUMIDO	
13	PISO BAJO	RAYON	
17	PUERTA DEL IZQ.	MAL REPINTADO	
20	PUERTA TRASERA IZQ.	MAL REPINTADO	
22	REF. PISO DER.	SUMIDO	
23	REF. PISO IZQ.	SUMIDO	
24	RETROVISOR DER.	RAYON	
25	RETROVISOR IZQ.	RAYON	
26	STOP DERECHO	RAYADO	
27	STOP IZQUIERDO	RAYADO	
28	TAPA BAJO/COMPUERTA	BEN REPINTADO	

FUGA DE FLUIDOS

22	FUGA ACEITE MOTOR	HUMEDAD	100,00%
----	-------------------	---------	---------

PINTURA

24	PERDIDA DE BRILLO	DE 1 A 4 PIEZAS	82,00%
26	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS	

Bueno 71% - 100% Aceptable 50% - 70% Malo 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
DER. 61 %	IZQ. 59 %	DER. 126 %
		IZQ. 82 %
		35 %

> 60% 50% - 60% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
10%	10%	10%	10%

61% - 100% 60% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA	TRASERA
76 %	57 %
	70%
	48 %

< -6 y > 6 0-10 y > 10 < -10 y > 10

ALINEACION



Desviación del vehículo en metros por Milímetros



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

[illegible][illegible]

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASSIS

SERIAL

MOTOR

FIRMA INSPECTOR: JUAN DAVID RIVERA MORALES
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FAZTA ALGUNHA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: ELVIS AVENDAÑO
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 60

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



CLASE	AUTOMÓVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	VERSA (PL) DRIVE AT 1600CC 2AB ABS	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERÍA	SEDAN	KILOMETRAJE	48165
MODELO	2022	COLOR	PLATA
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	1N1CNTAD72K173015
N° MOTOR	VR3E 43A200V	N° SERIAL	1N1CNTAD72K173015

N° INSPECCIÓN	4753970	PURVO	I
FECHA	3-Oct-2023	KOW507	
CENTRO INSPECCIÓN	AUTOMÁS CALLE 134		
SOLICITADO POR	ELVIS JAVIER AVENDAÑO		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- > ACEITE COMPRESOR A/A NO
- > AMORTIGUADORES SI
- > BOMBA EMBRAGUE NO
- > TRANSMISIÓN/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- > ACEITE MOTOR NORMAL
- > DIRECCIÓN HIDRÁULICA NORMAL
- > EMBRAGUE HIDRÁULICO NO APLICA
- > LAVA PARABRISAS NORMAL
- > LÍQUIDO DE FRENO NORMAL
- > REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- > ALFOMBRA PISO BUENO
- > BANDEJA PORTABUJETOS BUENO
- > CARTERAS PUERTAS BUENO
- > CINTURÓN DE SEGURIDAD BUENO
- > CONSOLA CENTRAL BUENO
- > FUNCIÓN ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- > GUANTERA BUENO
- > MILLARE BUENO
- > PARASOLES BUENO
- > TAPICERÍA ASIENTOS BUENO
- > TAPICERÍA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- > AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL NO APLICA
- > CONVERSIÓN GAS-GASOLINA NO APLICA
- > CORREA ACCESORIOS BUENO
- > RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- > AIRE ACONDICIONADO BUENO
- > BLOQUEO CENTRAL BUENO
- > CALEFACCIÓN BUENO
- > ELEVAVIDRIOS ELÉCTRICOS BUENO
- > ESPEJOS ELÉCTRICOS NO APLICA
- > INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- > LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- > LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- > PISO BUENO
- > RADIO BUENO
- > RELÚ BUENO
- > TACÓMETRO BUENO



Luces

- > ALTAS BUENO
- > ANTINEBLA BUENO
- > BAJAS BUENO
- > COCUYOS BUENO
- > DIRECCIONALES BUENO
- > ESTACIONAMIENTO BUENO
- > EXPLORADORAS BUENO
- > FRENO BUENO
- > LUZ TECHO BUENO
- > PLACA BUENO
- > REVERSO BUENO



Partes Bajas

- > BUSES ESTABILIZADORA BUENO
- > BUSES TUBERAS REGULAR
- > CATALIZADOR BUENO
- > CRUCETAS NO APLICA
- > CUNA MOTOR BUENO
- > GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- > GUARDAPOLVOS EJE BUENO
- > PROTECTORES INT. NO APLICA
- > SILENCIADOR BUENO
- > TUBERAS BUENO
- > TUBO EXHOTO BUENO



KOW507

Ficha Técnica

	NISSAN
MARCA VEHICULO	AUTOMOVIL
CLASE VEHICULO	V-DRIVE
LINEA VEHICULO	1.598
CILINDRAJE	PLATA
COLOR	2022
AÑO MODELO	GASOLINA
COMBUSTIBLE	SEDAN
TIPO CARROCERIA	

# EJS	3N1CN7AD7ZK173015
# CHASIS	3N1CN7AD7ZK173015
#SERIE	3N1CN7AD7ZK173015
# VIN	MR16-454200U
#MOTOR	0
CAPACIDAD DE CARGA	1474
PESO BRUTO VEHICULAR	IMPORTADO
IMPORTADO O NACIONAL	

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ESTRATÉGICA LOCALIZADA
0	10035087145	0	

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	3433145100	FECHA VENCIMIENTO	07/09/2026
FECHA EXPEDICIÓN	15/08/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	AXA COLPATRIA SEGUROS SA
FECHA INICIO VIGENCIA	08/09/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN		CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO APLICA

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	08/09/2021
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIO TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIO DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIO DE BUNDAJE	NO
FECHA DE ÚLTIMO BUNDAJE/DESBUNDAJE	0
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	NO
REGRABADO # MOTOR	0
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	---
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	0
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS		TIPO DE PROPIETARIO:	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN			
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:			

No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
3015	DICO	08/09/2021	11/08/2025	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por el propietario y otras fuentes.

AUTOMÁS
Muévete Tranquilo

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL
AUTOMÁS CUENTA CON RESALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADOVer términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanee este código QRwww.automas.com.co/servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 · PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: octubre 03, 2025 NP - PC
RAD: 4753970

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: NISSAN
LÍNEA: VERSA (FL) DRIVE AT 1600CC 2AB ABS
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.022
COLOR: PLATA
PLACAS: KOW507
MOTOR: HR16-454200U
SERIE: 3N1CN7AD7ZK173015
CHASIS: 3N1CN7AD7ZK173015

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: AVENDAÑO
ELVIS
C.C. No. 4888927 DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CLL 126 N 118D-32

TEL: 3042675785

INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: ~~EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A~~
~~FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPO~~
~~ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACI~~
~~DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.~~

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

AUTOMÁS

Técnico Identificación Automotores

Ver 1.2

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo