

No. DE SERVICIO **P014207005251**



CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	BMW	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	X1 (3) sDRIVE 18i XLINE AT 1500CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	13142
MODELO	2024	COLOR	VERDE OLIVA METALIZADO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WBA21EE00R5X71924
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1499	N° MOTOR	30967248
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE		IDENTIFICACIÓN	

N° INSPECCION	4766016	TURNO	1
FECHA	16-Oct-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS		
SOLICITADO POR			
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 172.600.000	COD. FASECOLDA	00806056
VALOR AUTOMÁS	\$ 170.600.000	VALOR FASECOLDA	\$ 172.600.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NIP853

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,LEVES RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA EXTERIOR, GOLPES DE PIEDRA EN PANORAMICO DELANTERO, SE PERITA SUCIO. ; ; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD, REVISADO, SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

95,60%

1 BOMPER DELANTERO	RAYON
3 CAPOT	RAYON
6 COSTADO IZQUIERDO	RAYON
11 GUARDAFANGO IZQ.	RAYON
17 PUERTA DEL IZQ.	RAYON
19 PUERTA TRASERA DER.	SUMIDO
20 PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

100,00%

Bueno Aceptable Malo
71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS		FRENO DE MANO
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
79 %	79 %	84 %	80 %	24 %

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL IZQ.	DEL DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	80%	80%	80%


61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA		TRASERA	
85 %	84 %	83%	82 %

< -6 y/o > 6 (-)6(-)10...(+)6(+)10 < -10 y/o > 10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilómetro



[illegible][illegible]

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico

Fotos



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHIASIS

SERIAL

MOTOR

SAMIR ELI PEREZ GARRIDO

C.C. 1007120031

FIRMA INSPECTOR:

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

CC

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583



RECEIVED 25 NOVEMBER 1997

CLASE	CAMIONETA PASAJ	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	BMW	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	X1 (3) xDRIVE 18i XLINE AT 1500CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERÍA	WAGON	KILOMETRAJE	13142
MODELO	2024	COLOR	VERDE OLIVA METALIZADO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WBA21EE00R5X71924
N° MOTOR	30967248	N° SERIAL	null

N° INSPECCION	4766016	TURNO	1
FECHA	16 Oct 2025		
CENTRO INSPECCION			
SOLICITADO POR			
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		

NIP853


OBSERVACIONES:

LEVE SUCIEDAD EN TAPIZADO INTERIOR, LEVE RUIDO EN GIRO DE TIMÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SISTEMAS DE SUSPENSIÓN Y FRENO.



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS BAJO
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO




Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: octubre 16, 2025 NP - PC
RAD: 4766016

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.
MARCA: BMW
LÍNEA: X1 (3) sDRIVE 18i XLINE AT 1500CC T C1
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.024
COLOR: VERDE OLIVA METALIZADO
PLACAS: NIP853
MOTOR: 30967
SERIE: null
CHASIS: WBA21EE00R5X7

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: [REDACTED]
C.C. No. [REDACTED] DE [REDACTED]
DIRECCIÓN RESIDENCIA: [REDACTED]
TEL: [REDACTED]

INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

CC:

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS




MOTOR



SERIAL



CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



NIP853

FECHA EXPEDICIÓN

10/16/2025 2:44:44 PM

Ficha Técnica

MARCA VEHICULO	BMW
CLASE VEHICULO	CAMIONETA
LINEA VEHICULO	X1 sDrive18i
CILINDRAJE	1.499
COLOR	VERDE OLIVA METALIZADO
AÑO MODELO	2024
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERIA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	WBA21EE00R5X71
# SERIE	0
# VIN	WBA21EE00R5X71
# MOTOR	30967248
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1605
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
CIUDAD REGISTRO	10030337166	0	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO			
PÓLIZA SOAT	100011592660100	FECHA VENCIMIENTO	26/10/2025
FECHA EXPEDICIÓN	25/09/2024	ENTIDAD QUE EXPIDE	SEGUROS COMERCIALES S.A.
FECHA INICIO VIGENCIA	27/10/2024	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA			
FECHA EXPEDICIÓN		CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO APLICA

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	27/10/2023
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIO TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIO DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO
CAMBIO DE BUNDAJE	0
FECHA DE ÚLTIMO BUNDAJE/DESBUNDAJE	NO
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	0
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	---
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL		TIPO DE PROPIETARIO:	
NOMBRES / EMPRESAS		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		ESTADO:	ACTIVO
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	27/10/2023		

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
--------------------	---------------	------------------	------------------------	---------------------	--------

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

