

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P013278004281
XXX

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	BMW	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	X3 (G01) xDrive20d TP 2000CC TD	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	55237
MODELO	2018	COLOR	BLANCO ALPINO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WBATX3106JLB59663
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	WBATX3106JLB59663
CILINDRAJE	1995	N° MOTOR	56415139
ASEGURADORA	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	SUCURSAL	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .
INTERMEDIARIO	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	CLAVE	66712792
CLIENTE	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	IDENTIFICACIÓN	66712792



N° INSPECCION	4773390	TURNO	6
FECHA	23-Oct-2025		
CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
SOLICITADO POR	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CMD + CIR + Diagnostico Scanner		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	00808058
VALOR AUTOMÁS	\$ 131.300.000	VALOR FASECOLDA	\$ 131.300.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

ENW255

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; NO SE IMPRONTA NI SE DICTAMINA NUMERO DE MOTOR POR DIFICIL ACCESO, DEMAS SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCIO REVISADO



REVISIÓN VISUAL



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS		FRENO DE MANO
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
%	%	%	%	%

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

97,90%

- 1 BOMPER DELANTERO
- 2 BOMPER TRASERO
- 10 G/FANGO DEL DERECHO
- 19 PUERTA TRASERA DER.

BIEN REPINTADO
RAYON
SUMIDO
SUMIDO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
60%	60%	60%	60%


61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA		TRASERA	
%	%	%	%

<-6 y/o > 6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o > 10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

96,00%

39 DIFERENTES TONOS DE PINTURA

DE 1 A 4 PIEZAS

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE
SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL



Un sello de confianza para su vehículo



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	170000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS

CRISTIAN ANDRES IBARRA CAICEDO
C.C. 1002919361

BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .
C.C. 66712792

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: octubre 23, 2025 NP - PC
RAD: 4773390

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO
MARCA: BMW
LÍNEA: X3 (G01) xDrive20d T
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.018
COLOR: BLANCO ALPINO
PLACAS: ENW255
MOTOR: 56415139
SERIE: WBATX3106JLB59663
CHASIS: WBATX3106JLB59663

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE
C.C. No. 66712792 DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CLL 18 # 122 148
TEL: 3155744444

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

NO SE IMPRONTA NI SE DICTAMINA NUMERO DE MOTOR POR DIFICIL ACCESO, D
SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTR
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

FECHA EXPEDICIÓN
23/10/2025 14:52:25

ENW255

Ficha Técnica

MARCA VEHÍCULO	BMW
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	X3 xDrive20d
CILINDRAJE	1.995
COLOR	BLANCO ALPINO
AÑO MODELO	2018
COMBUSTIBLE	DIESEL
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	WBATX3106JLB59663
#SERIE	0
# VIN	WBATX3106JLB59663
#MOTOR	56415139
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1825
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
CALI	10015907744	14/04/2018	STRIA MCPAL TTO CALI

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	91015393	FECHA VENCIMIENTO	03/06/2026
FECHA EXPEDICIÓN	03/06/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	04/06/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	02/04/2025	CENTRO DE REVISIÓN	CDA AUTOMAS CALI AV. CAÑASGORDAS
FECHA VENCIMIENTO	02/04/2026	ESTADO RTM	VIGENTE

Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	14/04/2018
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	NO REPORTADO
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	---
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	JOSE LUIS MEDINA PEREZ	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8315012
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE:

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMPERO

BMW

X3 (G01) xDrive20d TP 2000CC TD

WAGON

2018

ALEMANIA

56415139

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

DIESEL

PENDIENTE

PARTICULAR

55237

BLANCO ALPINO

WBATX3106JLB59663

WBATX3106JLB59663

N° INSPECCION

4773390

FECHA

23-Oct-2025

CENTRO INSPECCION

COMERCIAL CAÑAS GORDAS

SOLICITADO POR

BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .

SERVICIO SOLICITADO

Peritaje Liviano + LTA + CMD + CIR + Diagn

TURNO

6

ENW255

OBSERVACIONES:

RAYONES LEVES EN LATONERIA RINES RAYADOS PLACA DELANTERA DEFORMADA

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO



Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NO APLICA

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NORMAL

➤ LAVAPARABRISAS

NORMAL

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL



Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

➤ TAPICERIA TECHO

BUENO



Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

BUENO

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO



Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO



Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

MALO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

NO APLICA

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

MALO

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO



CRISTIAN ANDRES IBARRA CAICEDO

C.C. 1002919361

BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .

C.C. 66712792


Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 6

Vehículo: BMW X3 XDRIVE20D
Año: 2018
ID: ENW255
(introducción manual)

Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

Notas

NOTA

ENW255

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESION RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 2%, ENTRE LOS CILINDROS TENIENDO EN CUENTA QUE LA MAXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICION NO DEBE SUPERAR EL 15%, AL MOMENTO DE LA PRUEBA NO SE EVIDENCIAN FUGAS. SE RECOMIENDA REALIZA RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVAS SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE.

BATERIA: 11 VOLTIOS EN PRUEBA

Firma:

2017_11 BMW INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

Información vehículo

2017_11/BMW/X'/X3 xDrive20d_B47/ Kilometraje: 55237km
 VIN: WBATX3106JLB59663 Matrícula: --

Información cliente

Nombre: -- Tel.: --

Información del dispositivo

Herramienta: MaxiDAS DS808 Número de serie: DS7GM7C01427
 Versión: V19.10 Número de orden de reparación: --

Sistema/s escaneado/s(22)

Sistema	Estado:/DTC
DDE (Electrónica de Diesel)	1
EGS (Gestión de la transmisión electrónica)	0
VTG (Caja de transferencia)	0
DSC (Control de Estabilidad Dinámico)	0
ACSM (Módulo de Seguridad de Choque)	0
KOMBI (Grupo de instrumentos)	0
BDC (Body Domain Controller)	1
TRSVc (Cámara de vista circular)	0
HKFM (Módulo de funcionamiento del capó trasero)	0
ZGM (Módulo de puerta central)	0
ENS (Ethernet switch)	0
SAS (Sistema de equipamiento opcional)	0
PMA (Asistencia de aparcamiento)	0
EPS (Dirección asistida eléctrica)	1
FLEL (Electrónica de la luz frontal izquierda)	0
FLER (Electrónica de la luz frontal derecha)	0
FZD (Función Central, Techo)	0
GWS (Interruptor del selector de marcha)	0

HUB (Headunit version de base)  0

CON (Módulo de control)  0

SMFA (Módulo del asiento, conductor)  1

IHKA (Calefacción automática integrada/Control de A/C)  3

DTC (7)

DDE (Electrónica de Diesel) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
2CE600	Ventilador eléctrico: lento	Intermitente

BDC (Body Domain Controller) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
804483	Sensor de condensación solar de luz de lluvia: sensor de condensación de avería	Permanente

EPS (Dirección asistida eléctrica) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
4822FB	EPS unidad de control: interfaz de par desactivada debido a la reducción del apoyo de dirección	Intermitente

SMFA (Módulo del asiento, conductor) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
802A1E	SMFA: No es posible ajustar el asiento debido al arranque del motor	Intermitente

IHKA (Calefacción automática integrada/Control de A/C) (3 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
E71423	Señal (estado de condensación del parabrisas) no válida, transmisor BDC	Permanente
E71449	Señal (estado de arranque del motor del vehículo) no válida, transmisor DME/DDE	Intermitente
E7144D	Señal (estado del parabrisas térmico) no válida, transmisor BDC	Permanente

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: guarde una copia de este informe en el historial.