



FECHA: 7/11/2025	PLACA:	GBT804
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 2292903196	ROMBO: 12	
CENTRO DE INSPECCION: CDA 127		
ASEGURABLE: SI		

D
A
T
O
S

MARCA	LAND ROVER	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2019
TIPO	DISCOVERY SPORT	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	05208126	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	210920Y0379PT204	NACIONALIDAD	ENG
No. CHASIS	SALCA2BX2KH792875	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2105
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	106799		
ENVIADO A	CALLE 127 # 15 A - 37		




ASEGURADORA	VEHICAPITAL S.A.S.	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DIRECTO VEHICAPITAL	Clave:
NOMBRE	VEHICAPITAL SAS ...	
IDENTIFICACION	900878191	Edad:
DIRECCION	CR 41 76 225	
PROFESION	OTROS	Tel: 3183933325
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 161.300.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 158.300.000	
V/R ACCESORIOS	\$ 200.000	

LATONERIA	#####	94%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: DESGASTE DE DISCOS DE FRENOS. RINES RAYADOS. DIFICIL INSPECCION VISUAL PARTE BAJA POR PROTECTORES., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE,

A
C
C
E
S

O
R
I
O
S

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE															
															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
															
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIAONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOBOBOBAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗

