




FECHA:	10/09/2025	PLACA:	MYL183
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1002875275	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	SI		

D A T O S	MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
	CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
	TIPO	ONIX [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
	COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1000
	COD. FASEC.	01601342	COMBUSTIBLE	GASOLINA
	No. MOTOR	L4F*223424562*	NACIONALIDAD	MEX
	No. CHASIS	9BGB69K0PG268312	TIPO CAJA	TIPTRONICA
	No. SERIAL	9BGB69K0PG268312	ORDEN	2143752460
	SERVICIO	PARTICULAR		
	KILOMETRAJE	24497		
E S T A D O G E N E R A L	ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		
	LATONERIA	#####		76%
	PINTURA	#####		75%
	VIDRIOS	#####		88%
	CHASIS	#####		100%
	TAPICERIA	#####		100%
	FUGAS FLUIDOS	#####		100%
	IDENTIFICACION	#####		100%
		0%	60%	90%
		Deficiente	Aceptable	Optimo

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CLL 46 J 144		
PROFESION	OTROS	Tel:	3218916150
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 60.000.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 60.000.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 140.000		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE DE CONTROL 1 LLAVE ESTANDAR DE ENCENDIDO FUNCIONALES, LLANTA DE REPUESTO, GATO, LLAVE DE PERNOS,4 PERNOS Y COPA DE SEGURIDAD, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, EXTINTOR VIGENTE, RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO, AUSENCIA DE AMPLIACION BOMPER DELANTERO PARTE INFERIOR, PROTECTORES INFERIORES GOLPEADOS, CAJA IMPACTO TRASERA ARREGlada, COPAS DE RINES RAYADAS, LUZ FAROLA IZQUIERDA NO FUNCIONA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACION DE HISTORICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ante ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

A C C E S O R I O S	☒ ORIGINAL ☒ OPCIONAL ☒ NO TIENE														
	RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESAMAGNADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP
	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CONFUSIONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSOGRAMA	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER
	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	DESCRIPCION MARCA REFERENCIA CANTIDAD VALOR														
	PELICULA DE SEGURIDAD	ORIGINAL	1	\$ 0											
	ALARMA	OPCIONAL	1	\$ 0											
	ABS	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0											
	AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0											
	CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL NA	1	\$ 140.000											
	RC	OTROS B	1	\$ 0											

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70%

70%

70%

70%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

CHEVROLET

CLASE

AUTOMOVIL

TIPO

ONIX [2]

10/09/2025

10/09/2025

10/09/2025

10/09/2025

10/09/2025

10/09/2025

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=1002875275

1/1

10/9/25, 8:33

COLSERAUTO

:RHINO: Inspección Liviano 2220636

INFORME TÉCNICO

FECHA:	No. Informe
PLACA:	Ciudad
10/09/2025	1002875275

Este documento es válido ÚNICAMENTE en Colombia.
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	RENTING COLOMBIA
CLASE	AUTOMOVIL	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
TIPO	SEDAN	DIRECCIÓN	CLL 46 J 144
MODELO	2023	TÉLEFONO	3218916150
NACIONALIDAD	BRA	Rombo	1
COLOR	PLATA		
CILINDRAJE	PLATA		

No.MOTOR 1000

No.SERIE

No.CHASIS

L4F*223424562*

9BGEB69K0PG268312

9BGEB69K0PG268312

DOCUMENTOS

 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE Licencia de Tránsito No. 10030430832		RESTRICCIÓN MOVILIDAD BUNDAJE POTENCIA HP 115 FECHA IMPORTE 15/02/2023 PUERTAS 4
PLACA MYL183 CILINDRADA CC 1.000 CLASE DE VEHICULO AUTOMOVIL TIPO CARROCERIA SEDAN COMBUSTIBLE GASOLINA CAPACIDAD Kgs/PL 5	LINEA ONIX MODELO 2023 SERVICIO PARTICULAR REG N 9BGEB69K0PG268312 REG N 9BGEB69K0PG268312 REG N 9BGEB69K0PG268312	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482023000106686 LIBERACIÓN A LA PROPIEDAD FECHA MATRÍCULA 10/11/2023 FECHA EXP. LIC. TTD. 10/11/2023 FECHA VENCIMIENTO ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTEYTO ENVIGADO LT03007085921

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original ☒	Regrabado ☐	Grabado ☐
SERIAL	Original ☐	Regrabado ☐	Grabado ☐
CHASIS	Original ☒	Regrabado ☐	Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.


 Carlos Martín Martínez Cárdenas
 Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

Firma
 Agente (R)
 Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
 C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
 Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
 Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** Calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km. 2, Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel: 313 995 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Calli Flora:** Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Calli Sur:** Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - **Cartagena:** Cra 818 24-246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 273433

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin
Chasis

9BGE B69KOPG268312

No. Motor

L4F*223424562*

Registro a cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

bx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

REPORTE DE RECLAMACIONES



Fecha: 10/09/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
MYL183			

VIGENCIA POLIZA	
-----------------	--

NOTAS: BASE DE DATOS NO DISPONIBLE PARA CONSULTA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las redamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



FECHA:

10/09/2025

PLACA:

MYL183

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros

No.INSPECCION:1002875275ROMBO:1

CENTRO DE INSPECCION:LIVIANOS CALLE 99

ASEGURABLE:No Aplica

NOMBRE

RENTING COLOMBIA

IDENTIFICACION

811011779

DIRECCION

CLL 46 J 144

TELEFONO

3218916150

V/R CLIENTE

\$ 0

V/R FASECOLDIA

\$ 60.000.000

V/R COLSERAUTO

\$ 60.000.000

V/R ACCESORIOS

\$ 140.000

ITEM

RESPUESTA

Viscosidad aceite motor

NA

Nivel refrigerante motor

NIVEL NORMAL

Nivel liquido de frenos

NIVEL NORMAL

Nivel agua limpiavidrios

NIVEL NORMAL

Nivel aceite dirección hidráulica

NA

Nivel liquido embrague

NA

Nivel aceite motor

NIVEL NORMAL

Funcionamiento A/A

FUNCIONA

Soporte caja de velocidades

NO VERIFICABLE

ITEM

RESPUESTA

Estado mangeras radiador

BUENO

Estado correas

NO VERIFICABLE

Tensión Correas

NO VERIFICABLE

Estado filtro de aire

NO VERIFICABLE

Estado cables instalación de alta

NA

Estado externo batería

BUENO

Estado radiador

BUENO

Estado radiador A/A

BUENO

Estado soporte motor

NO VERIFICABLE

Estado carcasa caja de velocidades

BUENO

ITEM

RESPUESTA

Funcionamiento luces bajas

FUNCIONA

Funcionamiento luces altas

FUNCIONA

Funcionamiento luces medias

NO FUNCIONA *

Funcionamiento direccionales

FUNCIONA

Funcionamiento luces freno

FUNCIONA

Funcionamiento luces reversa

FUNCIONA

Funcionamiento luces parqueadero

FUNCIONA

ITEM

RESPUESTA

Funcionamiento limpiabrisas delantero

FUNCIONA

Funcionamiento limpiabrisas trasero

NA

Funcionamiento luz interior

FUNCIONA

Funcionamiento calefacción

FUNCIONA

Funcionamiento encendedor

NA

Funcionamiento radio

FUNCIONA

Funcionamiento velocímetro

FUNCIONA

Funcionamiento tacómetro

FUNCIONA

Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite

FUNCIONA

Funcionamiento espejos eléctricos

FUNCIONA

Funcionamiento reloj

FUNCIONA

ITEM

RESPUESTA

Funcionamiento pito

FUNCIONA

Funcionamiento asientos delanteros

FUNCIONA

Estado tapiceria asientos

BUENO

Estado tapiceria techo

BUENO

Estado carteras puertas

BUENO

Funcionamiento switch facilidad de arranque

FUNCIONA

Estado timon

BUENO

Funcionamiento desempañador

FUNCIONA

Funcionamiento techo corredizo

NA

Testigo ABS

FUNCIONA

Testigo Air Barg

FUNCIONA

Testigo check Engine

FUNCIONA

ITEM

RESPUESTA

Fuga aceite motor

SIN FUGA

Fuga aceite caja de velocidades

SIN FUGA

Fuga aceite caja de transmisión

SIN FUGA

Fuga liquido de frenos

SIN FUGA

Fugas aceite dirección hidráulica

NA

Fugas liquido bomba embrague

NA

Fugas aceite por amortiguadores

SIN FUGA

Fugas tanque combustible

SIN FUGA

Estado brazos direccion rotulas

BUENO

ITEM

RESPUESTA

Estado tanque silenciador

BUENO

Estado tubo exhosto

BUENO

Estado tanque catalizador de gases

BUENO

Estado cauchos suspension

BUENO

Estado tijeras

BUENO

Estado guardapolvos ejes

BUENO

Estado carter

BUENO

Estado protectores inferiores

REGULAR *

Estado guarda polvo caja direccion

BUENO

Estado tuberia frenos

BUENO

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	ONIX [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601342	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4*223424562*	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGE69K0PG268312	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGE69K0PG268312	ORDEN	2143752460
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	24497

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	NO FUNCIONA *
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 421524

Fecha Expedición: 10 9 2025 Hora: 9:08 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10030430832

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Fecha matrícula

11/10/2023

PLACA

MYL183

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEB69K0PG268312

Número VIN

9BGEB69K0PG268312

Número de motor

L4F*223424562*

Número de chasis

9BGEB69K0PG268312

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

CHEVROLET

Línea

ONIX

Modelo

2023

Color

PLATA SABLE

Cilindraje

1000

Carrocería

SEDAN

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1520

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

670

Número de registro

561589167

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

9

Identificador de color

9343

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

10/25/2024

Fecha vencimiento

11/9/2025

Fecha vigencia

11/10/2024

Número póliza

3307353300

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/9/2023

Fecha vencimiento

11/9/2024

Fecha vigencia

11/10/2023

Número póliza

36899457

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

11/10/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

221904789

Fecha de registro

11/10/2023

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Placa:	MYL183
Fecha Servicio:	10/09/2025 8:22:56 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	MYL183
Fecha Servicio:	10/09/2025 8:22:56 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143752460		
Fecha de Expedición:	10/09/2025	Hora:	08:24

Aspecto del Vehículo

Placa:	MYL183
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [2]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	10/09/2025
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BGEB69K0PG268312
Número de Serie:	9BGEB69K0PG268312
Número de motor:	L4F*223424562*
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico