

SOLICITUDES ▶ INSPECCIONES ▶

Consulta de Inspecciones

Básicos Visual Accesorios Frenos Suspensión Alineación Fotos Informe PDF

Información Básica Inspección

DATOS GENERALES			
N° Inspección:	4770586	Placa:	UDM161
N° Solicitud:	5110333	Turno:	1
Fecha Inspección:	21/10/2025 12:12:31	Centro Revisión:	CDA CALLE 63
Servicios:	Peritaje Livianos + LTA		
Aseguradora:	AUTOS BOUTIQUE SAS - CREDITO	Sucursal:	AUTOS BOUTIQUE SAS - CREDITO
Intermediario:	AUTOS BOUTIQUE SAS - CREDITO .	Clave:	0830145160
Dirección Envío:		Solicitante:	AUTOS BOUTIQUE SAS - CREDITO .
Nombre Asegurado:	AUTOS BOUTIQUE SAS - CONTADO .	Identificación Asegurado:	830145160
Direccion Asegurado:	CRA 25 # 12N - 295	Telefono Asegurado:	3124407060
Valor Mercado:	\$159.200.000		
Valor Facesolda:	\$159.200.000	Valor Automás	\$159.200.000
Valor Accesorios:	\$170.001		
Fecha Impresión:	21/10/2025 14:43:35	RESULTADO:	VEHICULO EN ESTANDAR
Observaciones:	; ; ; PRESENTA CAMBIO Y RE-GRABACION DE MOTOR AUTORIZADO - VEHICULO PRESENTA RAYONES LEVES EN PIEZAS DE CARROCERIA, GOLPES LEVES EN PARTES BAJAS, SE SUGIERE MEJORAR ACABADOS EN PIEZAS INTERVENIDAS; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION		

DATOS VEHÍCULO			
Marca:	PORSCHE	Clase:	CAMPERO
Tipo:	MACAN LUX TP 2000CC T CT	Cod. Fasecolda:	07808010
Color:	NEGRO JET	Modelo:	2015
Odómetro:	42970	Tipo Pintura:	PENDIENTE
Carrocería:	CAMPERO 5P	Cilindraje:	2000
Combustible:	GASOLINA	Tipo Caja:	TRIPTRONICA
Servicio:	PARTICULAR	Nacionalidad:	SIN IDENTIFICAR
N° Motor:	FLB11823CM	N° Chasis:	WP1ZZZ95ZFLB11823
N° Serial:	WP1ZZZ95ZFLB11823		

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: octubre 21, 2025 NP - PC
RAD: 4770586

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO
MARCA: PORSCHE
LÍNEA: MACAN LUX TP 2000i
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.015
COLOR: NEGRO JET
PLACAS: UDM161
MOTOR: FLB11823CM
SERIE: WP1ZZZ95ZFLB11823
CHASIS: WP1ZZZ95ZFLB11823

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: AUTOS BOUTIQUE SAS - CONTADO
C.C. No. 830145160 DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 25 # 12N - 295
TEL: 3124407060

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: AUTOS BOUTIQUE SAS - CREDITO .

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR



Muévete Tranquilo

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P008065090240

N° INSPECCION	4770586	TURNO	1	
FECHA	21-Oct-2025			
CENTRO INSPECCION	CDA CALLE 63			
SOLICITADO POR	AUTOS BOUTIQUE SAS - CREDITO .			
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Livianos + LTA			
VALOR MERCADO	\$ 159.200.000	COD. FASECOLDA	07808010	
VALOR AUTOMÁS	\$ 159.200.000	VALOR FASECOLDA	\$ 159.200.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.001			
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR			

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; PRESENTA CAMBIO Y RE-GRABACION DE MOTOR AUTORIZADO - VEHICULO PRESENTA RAYONES LEVES EN PIEZAS DE CARROCERIA, GOLPES LEVES EN PARTES BAJAS, SUGIERE MEJORAR ACABADOS EN PIEZAS INTERVENIDAS.; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



 Malo 0% - 59 % **Aceptable 60% - 89%** **Bueno 90% - 100%**

ESTRUCTURA - CHASIS

 100,00 %

70 LARGUERO CAPOTA DERECHO
71 LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO

BUENA REPARACION
BUENA REPARACION

CARROCERIA - EXTERIOR

 **99,90%**

1	BOMPER DELANTERO
2	BOMPER TRASERO
3	CAPOT
5	COSTADO DERECHO
6	COSTADO IZQUIERDO
10	G/FANGO DEL DERECHO
14	PANORAMICO TRASERO
17	PUERTA DEL IZQ.
18	PUERTA DELANTERA DER.
19	PUERTA TRASERA DER.

BUENA REPARACION
BUENA REPARACION
REPINTADO
BIEN REPINTADO
BUENA REPARACION
BIEN REPINTADO
RAYADO
REPINTADO
BUENA REPARACION
BUENA REPARACION

👍 > 60% 🤝 59% - 11% 👎 < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.

DEL. DER.

TRA. IZQ.

TRA. DER.



FUGA DE FLUIDOS



100,00%

PINTURA



4,00%

36 IMPUREZAS

38 PIEL DE NARANJA

DE 1 A 4 PIEZAS

No. Servicio: P008065090240

Contenido del servicio

Pag. 1
Certificado de
peritaje

Pag. 2
Accesorios,Fotos e
Improntas

Pag. 3
Revisión punto a
punto

Pag. 4
clausula de
limitacion de
responsabilidades
peritaie 1 de 2

Pag. 5
clausula de
limitacion de
responsabilidades
peritaie 2 de 2

Pag. 6
Certificado de
laboratorio técnico
automotor

Pag. 7
improntas,
documentos y
clausulas de
limitación de

**ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD**

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE
SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL



Un **sello** de **confianza** para su **vehículo**

COPIA DE INTERNET

UDM161

CLASE CAMPERO
MARCA PORSCHE
TIPO MACAN LUX TP 2000CC T CT
CARROCERIA WAGON
MODELO 2015
NACIONALIDAD SIN IDENTIFICAR
N° MOTOR FLB11823CM

COMBUSTIBLE GASOLINA
TIPO PINTURA PENDIENTE
SERVICIO PARTICULAR
KILOMETRAJE 42970
COLOR NEGRO JET
N° CHASIS WP1ZZZ95ZFLB11823
N° SERIAL WP1ZZZ95ZFLB11823

N° INSPECCION 4770586
FECHA 21-Oct-2025
CENTRO INSPECCION CDA CALLE 63
SOLICITADO POR AUTOS BOUTIQUE SAS - CREDITO .
SERVICIO SOLICITADO Peritaje Livianos + LTA

TURNO 1

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NO APLICA
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



ANDRES FELIPE MORENO NOVOA
C.C. 1018480087

AUTOS BOUTIQUE SAS - CONTADO .
C.C. 830145160

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo