



FECHA:	19/11/2025	PLACA:	NPK946
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros			
No.INSPECCION: 2892907986		ROMBO: 1	
CENTRO DE INSPECCION:		MEDELLIN - SATELITE AUTOLARTE PALACE	
ASEGURABLE: SI			

DATOS


MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2024
TIPO	FORTUNER [2] [FL]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	2393
COD. FASEC.	00000000	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	2GD-1469850	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AJAB3GS9R2933628	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	8AJAB3GS9R2933628	ORDEN	21561345
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	16672		
ENVIADO A	CRA 50 # 38-50		

ASEGURADORA	AUTOMAX S.A.S	
SUCURSAL	AUTOAMERICA PALACE	
INTERMEDIARIO	ALEJANDRO MARÍNBERMÚDEZ	Clave:
NOMBRE	AUTOAMERICA S.A. **	
IDENTIFICACION	890904615	Edad:
DIRECCION	CL 48 SUR #44 -151	
PROFESION	OTROS	Tel: 3028696109
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLDA	\$ 0	
V/R COLSERAUTO	\$ 0	
V/R ACCESORIOS	\$ 0	


LATONERIA	#####	99%		
PINTURA	#####	100%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL
QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA
INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025.
ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD.
EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON
ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS
CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES
Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.


ESTADO GENERAL



GUARDAFANGO: Rayon



PUERTA TRAS.: Rayon



Observaciones: CODI FASECOLDA: 09006183. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICA DE COMPAÑÍA. VEHÍCULO PRESENTA LEVES RAYONES Y SUMIDOS EN LATONERÍA Y PARTES PLÁSTICAS, , NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFÍCIL ACCESO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE															
															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARANTES	TWITER	VIBRIOS ELÉCTRICOS	PELÍCULA DE SEGURIDAD	DESEMBAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELÉCTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	Ser. STOP	DIRECCIÓN ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

															
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIADORES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORA	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
RINES	OPCIONAL	4	\$ 0
ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL	9	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------