



FECHA:	8/10/2025	PLACA:	KQQ110	
ATENDIDO PARA:		Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:		2822889117	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:				MEDELLIN - SATELITE AUTOMAX
ASEGURABLE:				SI

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2021
TIPO	EXPLORER [6]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2300
COD. FASEC.	0000000	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	MGB97288	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1FMKS8DH7MGB97288	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	21561117
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	45202		
ENVIADO A	CALLE 12 NO. 51-90		

ASEGURADORA	AUTOMAX S.A.S	
SUCURSAL	AUTOMAX	
INTERMEDIARIO	CARLOS MARIOLOPEZ FAJARDO	Clave:
NOMBRE	AUTOMAX SAS ...	
IDENTIFICACION	900707055	Edad:
DIRECCION	CL 141 15A 32	
PROFESION	OTROS	Tel: 3165306260
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLDA	\$ 0	
V/R COLSERAUTO	\$ 0	
V/R ACCESORIOS	\$ 0	




LATONERIA	#####	92%	
PINTURA	#####	95%	
VIDRIOS	#####	100%	
CHASIS	#####	100%	
TAPICERIA	#####	100%	
FUGAS FLUIDOS	#####	100%	
IDENTIFICACION	#####	100%	
	0%	60%	90%
	Deficiente	Acceptable	Optimo

**EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL
QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA
INSPECCION. VALOR FASECOLDIA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025.
ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD.
EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON
ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS
CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES
Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.**

DATOS

ESTADO

GENERAL



Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS,COD FASEC 03006145,R/RECL POR DAÑOS POR VALOR DE \$2,182,596,VH PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN SU LATONERIA Y PIEZAS PLÁSTICAS,RETQO DE PINTURA EN BOMPER DELANTERO,PROTECTORES INFERIORES QUE DIFICULTAN INSPECCION EN PARTE INFERIOR., NO SE ANEXA IMPRONTA DE MOTOR NO SE DA CONCEPTO, NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFÍCIL ACCESO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, SE REALIZA VERIFICACION DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS F HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

ACCESORIOS





✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0				
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0				
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0				
RADIO DVD	ORIGINAL	1	\$ 0				
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0				