



FECHA:	3/04/2024	PLACA:	LTM759
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCION:	3682613249	ROMBO:	202
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MADRID		
ASEGURABLE:	SI		

DATOS



MARCA	SUZUKI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	S.PRESSO	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	999
COD. FASEC.	08801055	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	K10BN5178560	NACIONALIDAD	IND
No. CHASIS	MA3FL41S5PA381449	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143742665
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	27600		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCRAL	BOGOTA
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108
PROFESION	OTROS
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 44.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 44.300.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	100%	
PINTURA	#####	100%	
VIDRIOS	#####	100%	
CHASIS	#####	100%	
TAPICERIA	#####	100%	
FUGAS FLUIDOS	#####	100%	
IDENTIFICACION	#####	100%	
	0% Deficiente	60% Aceptable	90% Optimo

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.
ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: VEHÍCULO PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, PESTAÑA PANEL TRASERO SUMIDA. SE RECOMIENDA COMPLETAR LIQUIDO REFRIGERANTE DEL VEHÍCULO. VEHICULO PRESENTA 2 LLAVES KIT DE CARRETERA, COMPLETO, EXTINTOR AGOSTO 2024, LLANTA DE REPUESTO, GATO, LLAVE PERNOS Y GANCHO REMOLQUE., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONISISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGUARABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS


		ORIGINAL	OPCIONAL	NO TIENE
RADIO	X			
RADIO CON UNIDAD CD		✓		
EQUALIZADOR	X			
CAJA DE CD'S	X			
PLANTA				
PARLANTES				
TWISTER				
VIDRIOS ELECTRICOS				
PELICULA DE SEGURIDAD				
DESEMPIANDE				
ESPEJO RETROVISOR				
ESPEJOS ELECTRICOS				
PLUMILLA TRASERA				
BLOQUEO CENTRAL				
Jer. STOP				
DIRECCION ASISTIDA				
DIRECCION HIDRAULICA	X			
AIRE ACONDICION.		✓		
LLANTAS	X			
COPAS				
RINES	X			
AMPLIFICACIONES				
ALARMA				
RELOJ				
GINTURONES DE SEGURIDAD				
ENCENDIDOR				
TAPICERIA DE CUERO				
EXPLORADORAS				
PORTA EQUIPAJE				
TECHO CORREDIZO				
SPOILER				
OTROS				

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL SR	1	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

F
R
E
N
O
S

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENO		
0% - 39%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N


(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

A
L
I
N
E
A
C
I
O
N
Y
L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

3/04/2024

MARCAS SUZUKI



3/04/2024

CLASE AUTOMOVIL



3/04/2024

TIPO S.PRESSO



3/04/2024



3/04/2024



3/04/2024



istro de Improntas

041

Nº 196884**COLSE**

5PA381449

MA3FL41S5PA381449

K10BN5178560

LTM 759

Placa:

Vehículo:

Cargo de:

Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

**PERITAJE
COMERCIAL****www.colserauto.com****DATOS**

MARCA	SUZUKI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	S.PRESSO	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	999
COD. FASEC.	08801055	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	K10BN5178560	NACIONALIDAD	IND
No. CHASIS	MA3FL41SSPA381449	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143742665
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	27600

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccio�ales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisi�n	NA
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Fugas l�quido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direcci�n rotulas	BUENO

FECHA:	3/04/2024	PLACA:	LTM759
ATENDIDO PARA:			
Compa�nia de Seguros			
No.INSPECCION:	3682613249	ROMBO:	202
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MADRID		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108
TELEFONO	4441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 44.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 44.300.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalaci�n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba�l / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Fucionamiento pito	FUNCIONA
Fucionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estate tapiceria asientos	BUENO
Estate tapiceria techo	BUENO
Estate carteras puertas	MALO
Fucionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estate timon	BUENO
Fucionamiento desempa�dor	FUNCIONA
Fucionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhusto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direcci�n	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	03/04/2024	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Placa:	LTM759	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING MADRID

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	SUZUKI	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2023	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	K10BN5178560	DIRECCIÓN	CRA 49 NRO 17 108
N° SERIE	***	TELEFONO	4441121
N° CHASIS	MA3FL41S5PA381449		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES


auxiliar.tecnica@colserauto.com
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

auxiliar.tecnica@colserauto.com| PBX:7452121

Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

Nº SOLICITUD:	2143742665		
Fecha de Expedición:	03/04/2024	Hora:	12:22

Aspecto del Vehículo

Placa:	LTM759
Marca:	SUZUKI
Línea:	S.PRESSO
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carrocería:	AUTO 5P
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	999
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	03/04/2024
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MADRID
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	MA3FL41S5PA381449
Número de Serie:	***
Número de motor:	K10BN5178560
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Placa:	LTM759
Fecha Servicio:	3/04/2024 12:05:36 p.m.



Placa:	LTM759
Fecha Servicio:	3/04/2024 12:05:36 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 3/04/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTM759			

VIGENCIA POLIZA

VIGENTE

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o



Consulta el informe de peritaje de manera digital
Síguenos en:
@colserauto

Fecha: | 04/04/2024

Placa:

LTM759

Asegurable:

SÍClase: **Automovil**Año: **2023**Marca: **Suzuki**Referencia: **S.presso**Kilometraje: **27,600**

PERITAJE COMERCIAL



No inspección:
3682613249



No Chasis:
MA3FL41S5PA381449



No Motor:
K10BN517856



Tipo de caja:
Mecanica



Color:
Plata



Centro de servicio:
Satelite renting
madrid



No Serie:



Cilindrada:
999



Combustible:
Gasolina



Tipo Servicio:
Particular




Estado general

Latonería: **100%** | Tapicería: **100%**



Pintura: **100%** | Fugas fluidos: **100%**

Vidrios: **100%**

Chasis: **100%**



Estado llantas



Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanque combustible:	Sin Fuga

Accesorios

 Información de los accesorios que tiene el vehículo

	Vidrios eléctricos	Original		Plumilla trasera	Original		Dirección asistida	Original		Alarma	No Aplica		Porta equipaje	No Aplica		Exploradoras
	Espacios eléctricos	No Aplica		Bloqueo central	Original		Dirección hidráulica	No Aplica		Rines	No Aplica		Techo corredizo	No Aplica		No Aplica
	Película seguridad	Original		Tercer STOP	Original		Aire acondic	Original		Tapicería cuero	No Aplica		Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL SR	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
65	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e histórico completo ante entidades de control correspondientes



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Observaciones:

vehículo presenta sumidos y rayones en contorno, pestaña panel trasero sumida, se recomienda completar líquido refrigerante del vehículo. vehículo presenta 2 llaves kit de carretera, completo, extintor agosto 2024, llanta de repuesto, gato, llave pernos y gancho remolque.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.