

BMW Service



Revisión 360° BMW

SE H 15 V4

- TIPO 1.** Inspección visual general, fluidos.
- TIPO 2.** Inspección visual general, fluidos*, comprobación sistemas, prueba de ruta.
- TIPO 3.** Inspección visual general, fluidos*, comprobación sistemas, prueba de ruta, compresión cilindros.

Solicitud Toma de Improntas: Si No

Datos del Servicio, Vehículo, Propietario

Fecha Revisión 360°:	03/12/2025	Orden de trabajo:	OTPES125120018
Responsable Entrega al Cliente:	KEVIN DANIEL PEREZ GARCIA	Centro de Servicio:	TALLER PEREIRA BMW
Desarrollo / Línea (Ej. G20-320i):	F23 - M240i CABRIO	Año-Modelo:	2019
Chasis (Últimos 7 dígitos del VIN):	VE60530	Placa:	FOU273
Inicio garantía:	19-nov	Kilometraje:	42.008

Propietario Actual: ANDRES DAVID RIOS LOPEZ

Tipo y N° Documento: C.C

Documentos Legales / Historial de servicio / Paquetes de servicio

Manual de Usuario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Manual de instrucciones
Certificado de Gases	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Vigente hasta: 13/11/2026
Revisión Técnico Mecánica	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Vigente hasta: 13/11/2026
Seguro Obligatorio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Vigente hasta: 20/11/2026
Campañas Técnicas Pendientes	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	No hay disponibles
Servicios Pendientes	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Historial del kilometraje en AIR	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	42.008
Paquete de Service	Inclusivo <input type="checkbox"/>	Extendido <input type="checkbox"/>	No aplica <input checked="" type="checkbox"/>
Periodo de Garantía	Contractual <input type="checkbox"/>	Extendida <input type="checkbox"/>	No aplica <input checked="" type="checkbox"/>
Historial relevante sobre accidentes registrados:			
Partes no originales instaladas / Modificaciones:			

Criterios Técnicos

= Bueno **B** = Regular, **R** = Malo, **M** = Malo, **N/A** = No aplica

Interior	B	R	M	N/A	Observaciones
Cojinería (limpieza y estado)	X				
Tapetes	X				4 TAPETES
Maletero	X				
Vidrios	X				
Revestimiento de Techo	X				
Carteras	X				
Tablero de instrumentos	X				
Consola central	X				
Manijas Internas	X				
Portavasos	X				2 PORTAVASOS

Revisión 360° BMW

SE H 15 V4

Encendedor	X				DELANTERO NO TIENE LA TAPA PROTECTOR .
Cinturones de seguridad	X				

Revisión 360° BMW

SE H 15 V4

Sistema Eléctrico General	B	R	M	N/A	Observaciones
Batería (Voltaje y capacidad de arranque)	X				Fecha de fabricación y marca: 32/2018
Iluminación interior	X				
Luces delanteras	X				
Direccionales / Exploradoras	X				
Luces traseras (Stop)		X			STOP TRASERO DERECHO DE CAMBIO, PRESENTA HUMEDAD
Motor de arranque	X				
Radio y Sistema de Sonido	X				
Sistema de Navegación (si aplica)	X				
Sistema de Entretenimiento y Televisión (si aplica)				X	
Sistema Aparcamiento PDC	X				
Accionador de A/C	X				
Limpiabrisas y plumillas	X				
Techo corredizo	X				
Elevavidrios	X				
Cierre centralizado	X				
Calefactor Asientos				X	
Accionamiento Puerta trasera/baúl	X				
Telemando, llave de inserción / key card	X				2 TELEMANDOS (no key card)
Volante Multifuncional	X				
Alarma y Sistema de Seguridad (si aplica)				X	
PHEV/BEV	B	R	M	N/A	Observaciones
Cargador Ocasional				X	
Conector toma de carga				X	
Tapa Conector Plug-In				X	
Exterior	B	R	M	N/A	Observaciones
Partes Cromadas	X				PARTES CROMADAS BOMPER DELANTERO PRESENTA MICRORAYONES
Acabados	X				
Tacos de Elevación	X				NO CUENTA CON EL TACO DE ELEVACION DELANTERO IZQUIERDO
Estado General de Chasis	X				
Revestimientos Bajos	X				BAJO INFERIOR DERECHO RASGADO
Empaques y Molduras	X				
Partes en fibra de Carbono				X	
Bómper Delantero	X				
Extensión Bómper Delantero (Babero)	X				PRESENTA RAYONES
Guardafango Izquierdo	X				
Puerta Delantera Izquierda	X				
Puerta Trasera Izquierda	X				
Costado Izquierdo	X				
Tapa Baúl	X				
Bomper Trasero	X				
Extensión Bómper Trasero (Babero)	X				EXTENSION DE BOMPER TRASERO PRESENTA PEQUEÑOS RAYONES

Revisión 360° BMW

SE H 15 V4

Costado Derecho	X			PARED LATERAL PRESEMTA PICADURA DE PINTURA	
Puerta Trasera Derecha	X				
Puerta Delantera Derecha	X				
Guardafango Derecho	X				
Tapa de Motor					
Capota	X				
Estríbros	X			AMBOS ESTRIBOS PRESENTAN RAYONES	
Frenos	B	R	M	N/A	Observaciones
Pastas de Freno Delanteras		X			Espesor en mm: 6,5 mm
Pastas de Freno Traseras		X			Espesor en mm: 6,0 mm
Discos de Freno Delanteros (Aspecto visual)	X				
Discos de Freno Traseros (Aspecto visual)	X				
Freno de Mano	X				
Estado de Líquido de Frenos	X				
Llantas y Rines	B	R	M	N/A	Observaciones
Estado visual rines	X				PRESENTA RASPADOS
Estado rin de repuesto (si aplica)			X		
Llanta delantera izquierda	X				Profundidad en mm: 6 mm DOT: 825 NO RUNFLAT
Llanta delantera derecha	X				Profundidad en mm: 6 mm DOT: 825 NO RUNFLAT
Llanta trasera izquierda		X			Profundidad en mm: 0 DOT: 1424 NO RUNFLAT
Llanta trasera derecha		X			Profundidad en mm: 0 DOT: 1424 NO RUNFLAT
Tapa Cubos de Rueda	X				
Tapas de válvulas	X				4 TAPAS VALVULAS (llantas)
Kit de movilidad (si aplica)			X		Vigente hasta:
Suspensión y Tren de Rodaje	B	R	M	N/A	Observaciones
Rodamientos (Delanteros y traseros)	X				
Eje (Delantero y trasero)	X				
Semiejes	X				
Juntas Eje Propulsor	X				
Juntas Homocinéticas	X				
Brazos de tracción	X				
Brazos Transversales (Tijeras)	X				
Apoyo Pendular (Bieletas)	X				
Barra Estabilizadora (Bujes)	X				
Soporte de Eje (Mangueta)	X				
Soporte Superior de Amortiguador	X				
Suspensión Neumática (si aplica)			X		
Amortiguadores delanteros	X				
Amortiguadores traseros	X				
Soportes de Goma y/o Bujes	X				
Rótulas	X				
Muelas Helicoidales (Espirales)	X				

Revisión 360° BMW

SE H 15 V4

Dirección y alineación de ejes	B	R	M	N/A	Observaciones
Caja de Dirección	X				
Terminales Dirección	X				
Brazos de Dirección	X				
Fuelles de Dirección	X				
Alineación de Ejes	X				
Nivel de aceite dirección hidráulica (Si aplica)				X	
Sistema hidráulico (Fugas)				X	
Sistema de gases de escape	B	R	M	N/A	Observaciones
Estado General del Sistema de Escape	X				
Silenciador	X				
Convertidor Catalítico	X				
Filtro de Partículas (si aplica)				X	
Aislantes Térmicos	X				
Sopores de Sujeción	X				
Punteras de Escape	X				PRESENTA RASPADOS
Transmisión / Diferencial /Transferencia	B	R	M	N/A	Observaciones
Estado embrague (si aplica)	X				
Fugas de Aceite de Caja				X	
Diferenciales (Delantero / Trasero)	X				
Sistema xDrive				X	
Fugas de algún fluido?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			
Motor y Compartimiento Motor	B	R	M	N/A	Valores/Observaciones
Percepción acústica	X				
Puesta en Marcha	X				
Comportamiento en Ralentí	X				
Sopores de Motor	X				
Nivel de Aceite de Motor	X				FUGA DE ACEITE POR RETEN TRASERO CIGÜEÑAL
Correas, poleas y tensores	X				
Bujías y bobinas de Encendido	X				
Filtro de aire	X				FILTRO Y TUBERIA NO ORIGINAL
Sistema de Refrigeración	X				
Depósito de Expansión	X				
Estado Mangueras	X				
Radiador	X				
Fugas de algún fluido?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			
Accesorios Complementarios	B	R	M	N/A	Observaciones
Perno de seguridad	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
Kit de carretera	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			
Herramienta Básica	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			
Extintor	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
Triángulos o Conos de Seguridad	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
Gato (si aplica)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			

Comprobación Sistemas					Adicional para Revisión 360° Tipo 2 y 3
Lectura de fallos / Equipo de Diagnóstico	B	R	M	N/A	Observaciones
Sistema de Alto Voltaje - PHEV/BEV				X	
Sistema de calefacción - PHEV/BEV				X	
Sistema de frenos en general	X				
Suspensión y tren de rodaje en general	X				
Sistema de dirección en general	X				
Averías registradas?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			

Resultado Prueba de Ruta

Compresión Cilindros					Adicional para Revisión 360° Tipo 3
Motor y Compartimiento Motor	B	R	M	N/A	Valores/Observaciones
Compresión cilindro 1				X	
Compresión cilindro 2				X	
Compresión cilindro 3				X	
Compresión cilindro 4				X	
Compresión cilindro 5				X	
Compresión cilindro 6				X	
Compresión cilindro 7				X	
Compresión cilindro 8				X	

Observaciones Adicionales

Bajo inferior derecho rasgado, fuga reten trasero del cigüeñal, punteras de escape con pequeños rayones, parte negras del bomper delantero presenta rayaduras, partes cromadas bomper delantero presenta microrayones, partes negras de ambos retrovisores presenta microrayones, bocelos presentan microrayones, ambos estribos presentan rayones, falta taco de elevacion delantero izquierdo, pared lateral trasera derecha presenta pequeña despicadura de pintura cerca de la manija derecha, faro trasero derecho presenta humedad, extension bomper trasero presenta pequeños rayones, rines presentan rayones, el vehiculo trae 2 telemandos, aire acondicionado presenta mal olor, no presenta tapa encendedor delantero, no presenta botiquin de primeros auxilios, no presenta kit de carretera. filtro de aire y tuberia de admision no original, llantas traseras ~~para cambio, esta sobre la medida limite de descenso~~. Se deja constancia expresa que AUTOGERMANA recibe el vehículo bajo el entendido que la persona que suscribe este documento actúa en calidad de propietario o cuenta con autorización legal vigente y suficiente para solicitar el servicio y efectuar el retiro del vehículo.

El presente documento consigna los datos técnicos, observaciones y evaluaciones que reflejan el estado general del vehículo al momento de su revisión en las instalaciones de AUTOGERMANA y de acuerdo el tipo de revisión solicitada, siendo válidos únicamente hasta su entrega al cliente. Esta evaluación no constituye garantía, compromiso de mantenimiento futuro ni certificación sobre el estado mecánico, funcional o estético del vehículo una vez haya sido retirado.

Asimismo, se informa que las condiciones aquí constatadas, de acuerdo el tipo de revisión solicitada, pueden modificarse por efecto del uso, conducción, almacenamiento, exposición a factores ambientales, mantenimiento inadecuado o cualquier otra circunstancia ajena al control de AUTOGERMANA, siendo el cliente el único responsable de dichas variables y sus consecuencias.

La revisión descrita es de carácter general, preventivo y acorde con el tipo de revisión solicitada, realizada con base en la información disponible y el estado observable del vehículo al momento de su ingreso. No corresponde a un diagnóstico técnico exhaustivo ni garantiza la inexistencia de fallas actuales no detectadas o futuras.

Declaro haber leído y comprendido en su totalidad el contenido de este documento, el cual me fue explicado por personal competente, incluyendo las recomendaciones pertinentes para el adecuado funcionamiento del vehículo. En consecuencia, AUTOGERMANA queda exonerada de cualquier responsabilidad por daños, fallas o deterioros que puedan surgir con posterioridad a la entrega del vehículo.

Nombre completo del Cliente

Identificación [Tipo y N°]

Firma del Recibido del Cliente