

COLSERAUTO**CERTIFICADO**

FECHA: 11/12/2025 **PLACA:** EMM058
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
No. INSPECCIÓN: 1032919253 **ROMBO:** 17
CENTRO DE INSPECCIÓN: MEDELLIN - LIVIANOS

ASEGURABLE: SI

*Depende de políticas de asociación de las compañías aseguradoras

DATOS

MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Metallizada
CLASE	CAMIONETA PASAJERO	MODELO	2019
TPO	CXS-12J	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	MACHETE GRAY	CILINDRAJE	1998
COD. FABR.	05400005	COMBUSTIBLE	GASOLINA
NO. MOTOR	FE10199872	NACIONALIDAD	JAP
NO. CHASIS	3H7KF2W7AK0302230	TIPO DE CAJA	TRIPTRONICA
NO. SERIAL	FAA	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	103265		
ENVIADO A	CARRERA 48 # 20 - 37		

Chequeo control de Calidad

COMPANIA	CLIENTE PREFERENCIAL MEDELLIN
SUCURSAL	PRINCIPAL
INTERMEDIARIO	DIRECTOCLIENTE PREFERENCIA
NOMBRE	CAR A S.A.S
IDENTIFICACION	901808019
DIRECCION	CR 43 A 6 SUR 26 OF 404 Tel. 3122336922
PROFESION	OTROS
VR CLIENTE	\$ 0
VR FASECOLDA	\$ 98.800.000
VR COLSERAUTO	\$ 0
VR ACCESORIOS	\$ 1.000.000

Chequeo control de Calidad

ESTADO GENERAL


CATONERIA	100%
PINTURA	100%
VIGENCIA	100%
CHASIS	100%
TAMPERIA	100%
FUDAS FLUIDOS	100%
IDENTIFICACION	100%

0% - 59% 60% - 69% 90% - 100%
 Deficiente Aceptable Optimo

El reporte de kilometraje hace referencia al esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad.

En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS. VEHICULO PRESENTA LEVES RAYONES, SUMIDOS EN CARROCERIA, APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLOS. SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A CAUCHOS Y BUJES DE SUSPENSION, APLICACION DE PINTURA EN GENERAL, LLANTAS TRASERAS PROXIMAS PARA CAMBIO. DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

☒ ORIGINAL ☒ OPCIONAL ☒ NO TIENE

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 200.000
TAPICERIA DE CUERO	OPCIONAL	1	\$ 800.000
ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL	6	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	1	\$ 0

Copyright © 2001 COLSERAUTO S.A. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved. Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL ya que contienen tintas de seguridad.

GO-FO-016
Versión 3

www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 3