

FECHA ENTENDIDO PARA: Compañía de Seguros

ATENCIÓN INSPECCION: 2912923891

ROMBO: 1

No. INVENTARIO: CENTRO DE INSPECCION: CIA CAQUETA - CDADELCAQUETA

CENTRO DE INSPECCION:

CERTIFICADO

ASEGURABLE: SI

ASEGURABLE:

Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2025
TIPO	PRADO [LC 150] [5]	CATEGORIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAGE	2755
COD. FASEC.	09008259	COMBUSTIBLE	DIESEL
Nº MOTOR	1GD-9385677	NACIONALIDAD	JAP
Nº CHASIS	JTEARCAJXS5004285	TIPO CAJA	TIPTRONICA
Nº SERIAL	JTEARCAJXS5004285	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	15777		
ENVIADO A	CALLE 64N # 5BN - 146 OFICINA LB 01 CENTRO EMPRESA		

Chequeo control de Calidad

COMP. ASEGURADORA	VEHIGRUPO DESEMBOLSO
SUCURSAL	SUCURSAL CALI
INTERMEDIARIO	ASTRID KARINAMONSALVE ORTE Clave
NOMBRE	JUAN CARLOS COLLAZOS VELASQUEZ Edad
IDENTIFICACION	1130600953
DIRECCION	CALLE 14 # 8350
PROFESION	OTROS Tel. Tel. 3186952637
VIR CLIENTE	\$ 0
VIR FAVORABLE	\$ 368.200.000
VIR COV. COLSERAUTO	\$ 423.430.000 + VR ACCESORIOS
VIR ACV. ACCESORIOS	\$ 150.000

Chequeo control de Calidad


ESTADO GENERAL

LANTONERIA	#####	98%	
PINTURA	#####	95%	
VIDRIOS	#####	100%	
CHASIS	#####	100%	
TAPICERIA	#####	100%	
FUGAS FLUIDOS	#####	100%	
IDENTIFICACION	#####	100%	
	0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo


El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odometro al momento de la inspeccion.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.

GUARDAFANGO: Rayon



PUERTA TRAS.: Rayon



RETROVISOR: Rayon

GUARDAFANGO: Rayon

Observaciones

VEHICULO PRESENTA REPORTE DE PERDIDA DE MENOR CUANTIA, PRESENTA RAYONES EN CONITORNO, NO ANEXAN IMAGEN DEL NUMERO DE MOTOR NO SE DA CONCEPTO DEL MISMO,, NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	ESQUEMADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	REPRODUCCION	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJO ELECTRICOS	FLUJILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	SW STOP	DIRECCION ASISTIDA
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIONADO	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIFICADOR	ALARMA	RELOJ	CONFORTER DE VENTANAS	ENCENDIDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONADAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORRERDO	SPOILER	OTROS

DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	--------------------	----------	-------	-------------	--------------------	----------	-------

X							

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------	-------------	------------------	----------	-------

PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 150.000				
-----------------------	-------	---	------------	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

FECHA ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

NÚMERO DE INSPECCIÓN: 2912923891

ROMBO: 1

CENTRO DE INSPECCIÓN: CIA CAQUETA - CDADELCAQUETA

CENTRO DE INSPECCIÓN:

CERTIFICADO

ASEGURABLE: SI

ASEGURABLE:

"Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO VEHICULO	Perlada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2025
TIPO	PRADO [LC 150] [5]	CATEGORIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDROS	2755
CCD. FASEC.	09008259	COMBUSTIBLE	DIESEL
Nº MOTOR	1GD-9385677	NACIONALIDAD	JAP
Nº CHASIS	JTEARCAJXS004285	TIPO CAJA	TIPTRONICA
Nº SERIAL	JTEARCAJXS004285	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	15777		
ENVIADO A	CALLE 64N # 5BN - 146 OFICINA LB 01 CENTRO EMPRESA		

Chequeo control de Calidad

COMPANIA ASEGURADORA	VEHIGRUPO DESEMBOLSO
SUCURSAL	SUCURSAL CALI
INTERMEDIARIO	ASTRID KARINAMONSALVE ORTE Clave
NOMBRE	JUAN CARLOS COLLAZOS VELASQUEZ
IDENTIFICACION	1130600953 Edad
DIRECCION	CALLE 14 # 8350
PROFESION	OTROS Tel. Tel. 3186952337
VR CLIENTE	\$ 0
VR FAVORABLE	\$ 368.200.000
VR COSEGURO	\$ 423.430.000 + VR ACCESORIOS
VR ACCESORIOS	\$ 150.000


Chequeo control de Calidad

LANTONERIA	#####	98%
PINTURA	#####	95%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% - 59% 60% - 89% 90% - 100%	
	Deficiente Deficiente Aceptable Optimo	


El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odometro al momento de la Inspeccion.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.

GUARDAFANGO: Rayon



PUERTA TRAS: Rayon



RETROVISOR: Rayon

GUARDAFANGO: Rayon

Observaciones

VEHICULO PRESENTA REPORTE DE PERDIDA DE MENOR CUANTIA, PRESENTA RAYONES EN CONITORNO, NO ANEXAN IMAGEN DEL NUMERO DE MOTOR NO SE DA CONCEPTO DEL MISMO, NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	REPRODUCTOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VOROS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	ESPEJADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJO ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3w STOP	DIRECCION ASISTIDA
DIRECCION HIDRAULICA	ASNE ACORDADO	LLANTAS	COPAS	RINES	IMPULSORES	ALARMA	RELOJ	DEFENSORES DE SEGURIDAD	ENCERENDON	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOMAYORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORRIGIDO	SPOILER	OTROS

DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 150.000				

COPYRIGHT © 2003 COLSERAUTO S.A. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL ya que contienen tintas de seguridad.

INFORME TÉCNICO

2199280

FECHA: 20/12/2025 No. Informe: 2912923891

PLACA: PHX576 Ciudad: CIA Caqueta - CDADELCAQUETA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA TOYOTA
CLASE CAMPERO
TIPO PRADO [LC 150] [5]
MODELO 2025
NACIONALIDAD JAP
COLOR BLANCO PERLADO
CILINDRAJE 2755

NOMBRE JUAN CARLOS COLLAZOS VELASQUEZ
IDENTIFICACION 1130600953
DIRECCION CALLE 14 # 8350
TELÉFONO 3186952637
Rombo 1

No. MOTOR
No. Motor te "S" No. Motor
1GD-9385677

No. SERIE
NO. SERIE
JTEARCAJXS5004285

No. CHASIS
NO. CHASIS
JTEARCAJXS5004285

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033292600

PLACA PHX576 MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER PRADO MODELO 2025

CEDENSA CO. COLOR BLANCO PERLA METALIZADO SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO CAMPERO TIPO CARROCERÍA WAGON COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 2755

NÚMERO DE MOTOR 1GD-9385677 REG. N. VIN JTEARCAJXS5004285

NÚMERO DE CHASIS JTEARCAJXS5004285 REG. N. NÚMERO DE CHASIS JTEARCAJXS5004285

PROPIETARIO, APODERADO Y NOMINADO
MAXI DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. NIT 900622462

RESTRICCIÓN MOVILIDAD BUNDAJE POTENCIA HP
35204000511088 201

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE FECHA IMPORT. PUERTAS
1 07/10/2024 4

ENTRADA A LA PROPIEDAD
PRENDA - TOYOTA FINANCIAL SERVICES
COLOMBIA S.A.S.
FECHA BASTICULA 25/11/2024 FECHA EXP. U.C. T.T.O. 25/11/2024 FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTYOTTE OPTAL CAQUETA/BELEN DE LOS
ANDALQUES

LT 12000085177

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

Codigo 40 Imprinta de motor difícil acceso

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

JTEARCAJXS5004285

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015

Bogotá Morato: Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (57) 202 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 42-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6440 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 511 - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel: 313 393 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flori: Av. 3 Norte # 62N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel: 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24-246 Cel: 321 4985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2025
TIPO	PRADO [LC 150] [S]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	2755
COD. FASEC.	09008259	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	1GD-9385677	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEARCAJXS5004285	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	JTEARCAJXS5004285	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	15777

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento Indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PORTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	20/12/2025	PLACA:	PHXS76
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCION:	2912923891	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	CIA Caqueta - COADELCAQUETA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	JUAN CARLOS COLLAZOS VELASQUEZ
IDENTIFICACION	1130600953
DIRECCION	CALLE 14 # 8350
TELEFONO	3186952637
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 368.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 423.430.000
V/R ACCESORIOS	\$ 150.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhausto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente, C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 3



REPORTE DE RECLAMACIONES

20/12/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PHX576	DAÑOS MENOR CUANTIA	23/09/2025	\$ 14.329.912

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma sustituya todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponde a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 446577

Fecha Expedición: 20 12 2025 Hora: 8:41 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10033292600

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMPERO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

DIR TTOYTE DPTAL CAQUETA/E

Fecha matrícula

11/25/2024

PLACA

PHX576

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

JTEARCAJXS5004285

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

BLANCO PERLA METALIZADO

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

JTEARCAJXS5004285

Marca

TOYOTA

Cilindraje

2755

Pasajeros sentados

7

Días matriculados

389

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

SI

Tiene gravamen

NO

Número de motor

1GD-9385677

Línea

LAND CRUISER PRADO

Carrocería

WAGON

Capacidad de carga

645

Número de registro

607007866

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

234

Número de chasis

JTEARCAJXS5004285

Modelo

2025

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

3100

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

666

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

TOYOTA FINANCIAL SERVICES COLOMBIA S.A.S.

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Fecha vencimiento

11/18/2026

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha vigencia

11/19/2025

Fecha expedición

11/14/2025

Número póliza

93874120

Entidad expide Soat

SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha vencimiento

11/18/2025

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

11/19/2024

Fecha expedición

11/18/2024

Número póliza

15651502136350

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S BIC

Tipo de documento

NT

Número de documento

900622492

Fecha inicio (Propiedad)

11/25/2024

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud

255248811

Fecha de registro

11/25/2024

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

DIR TTOY TTE DPTAL CAQUETAE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRICULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA

Se garantiza que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM