



## INFORME ESTRUCTURAL

CON EL PRESENTE INFORME ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICULO EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN.

## DATOS DEL VEHICULO

MARCA	CHEVROLET	INSPECCION N°	3021464
LINEA	ONIX [2] LT TP 1000CC T 4P 6AB ABS	COMPANIA	G.M. FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO
MODELO	2023	SUCURSAL	G.M. FINANCIAL SUCURSAL(*)
CLASE	AUTOMOVIL	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	PLACA	MYZ981
COLOR	NEGRO	KILOMETRAJE	25912
CILINDRAJE	1000	AIRE	TIENE
DIRECCION	ASISTIDA	ACONDICIONADO	
TIPO DE CAJA	TIPTRONIC	AIRE AC. FUNCIONA	---
COMBUSTIBLE	GASOLINA		

FECHA INSPECCION 2025-07-22  
FECHA INGRESO 2025-07-22T00:00:00-05:00  
PARQUEADERO

## OBSERVACIONES ESTRUCTURA

SE RECOMIENDA REALIZAR ALINEACION, REVISION DE FRENOS Y SUSPENSION ANTES DE CUALQUIER NEGOCIACION. EL DICTAMEN EMITIDO EN ESTE INFORME, ESTA SUJETO A POLITICAS DE ASEGURABILIDAD DE CADA COMPAÑIA. LATONERIA CON RAYONES Y GOLPES LEVES, SE RECOMIENDA VERIFICAR LOS ULTIMOS CAMBIOS DE FILTROS Y LIQUIDOS EN GENERAL

## OBSERVACIONES ESTUDIO TÉCNICO

SISTEMAS ORIGINALES, NO APORTAN MATRICULA

## OBSERVACIONES REGISTRO LEGALES

VEHÍCULO CON PRENDA. VEHÍCULO REPORTADO CON PENDIENTES, SE SUGIERE PRESENTAR EL VEHÍCULO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

<b>ESTRUCTURA</b>				<b>LATONERIA</b>			
Paral panoramico izquierdo	Original			Capota	Original		
Paral central izquierdo	Original	Pegas faldon trasero	Original	Puerta trasera derecha	Original	Puerta delantera derecha	Original
Faldon	Original	Paral central derecho	Original	Cubierta parallamas	Original	Persiana	Original
Engrafes costados traseros	Original	Engrafes faldon trasero	Original	Guardafango derecho	Golpe leve	Paragolpes trasero	Golpe leve
Piso baul superior	Original	Extension capota derecha	Original	Costado derecho	Sumido	Compuerta	Sumido
Paral panoramico derecho	Original	Parallamas	Original	Capo	Sumido	Guardafango izquierdo	Sumido
G/polvo metalico derecho	Original	G/polvo metalico izquierdo	Original	Puerta trasera izquierda	Sumido	Costado izquierdo	Rayado
Extension capota izquierda	Original	Estribo derecho	Golpe leve	Puerta delantera izquierda	Rayado	Paragolpes delantero	Rayado
Estribo izquierdo	Rayado						
<b>INFERIOR</b>				<b>PINTURA</b>			
Exosto	Original	Torre derecha	Original	Pint puerta delantera izquierda	Original		
Torre izquierda	Original	Traviesa superior	Original	Pint paral panoramico izquierdo	Original	Pint paral central izquierdo	Original
Punta delantera derecha	Original	Punta delantera izquierda	Original	Pint extension capota izquierda	Original	Pint estribo izquierdo	Original
Punta trasera derecha	Original	Punta trasera izquierda	Original	Pint costado izquierdo	Original	Pint extension capota derecha	Original
Pestaña punta tras izquierda	Original	Extensión punta izquierda	Original	Pint paral central derecho	Original	Pint paral panoramico derecho	Original
Traviesa inferior	Original	G/polvo eje derecho	Original	Pint puerta delantera derecha	Original	Pint capota	Original
G/polvo eje izquierdo	Original	Pestaña punta del derecho	Original	Pint cubierta parallama	Original	Pint persiana	Original
Pestaña punta del izquierda	Original	Alma paragolpes delantero	Original	Pint paragolpes delantero	Original	Pint parallamas	Original
Base tijera derecha	Original	Base tijera izquierda	Original	Pint guardafango izquierdo	Rayado	Pint puerta trasera izquierda	Rayado
Carter	Original	Barra estabilizadora	Original	Pint compuerta	Rayado	Pint paragolpes trasero	Rayado
Piso carroceria	Original	Refuerzo piso izquierdo	Original	Pint costado derecho	Rayado	Pint puerta trasera derecha	Rayado
Refuerzo piso derecho	Original	Piso baul inferior	Original	Pint estribo derecho	Rayado	Pint guardafango derecho	Rayado
Tanque de gasolina	Original	Faldon inferior	Original	Pint capo	Rayado		
Pegas faldon inferior	Original	Alma paragolpes trasero	Original				
Frontal	Original	Pestaña punta tras derecha	Original				

Extensión punta derecha	Original	Desfase diagonales	No tiene
Desfase en longitud	No tiene	Cuna motor	Oxidado
Troque trasero	Oxidado		



### FUGAS

Fuga en Sistema de direccion	No tiene
Fuga en Frenos	No tiene
Fuga en Transmision	No tiene
Fuga en Caja	No tiene
Fuga en Motor	No tiene
Fuga en Combustible	No tiene



### LUCES

Direccional delantera izquierda	Original
Farola izquierda	Original
Stop izquierdo	Original
Stop derecho	Original
Direccional delantera derecha	Original
Farola derecha	Original



### VIDRIOS

Luneta retrovisor izquierdo	Original
Luneta costado izquierdo	Original
Panoramico trasero	Original
Luneta costado derecho	Original
Luneta retrovisor derecho	Original
Vidrio puerta delantera izquierda	Original
Vidrio puerta trasera izquierda	Original
Vidrio puerta trasera derecha	Original
Vidrio puerta delantera derecha	Original
Panoramico delantero	Original
Retrovisor interior	Original



### INTERIOR

Cojineria delantera derecha	Original		
Cartera puerta delantera izquierda	Original	Tapiceria piso	Original
Tablero	Original	Tablero instrumentos	Original
Cartera puerta trasera izquierda	Original	Cartera puerta trasera derecha	Original
Cartera puerta delantera derecha	Original	Testigos encendidos	No tiene
Tapiceria techo		Manchado Cojineria delantera izquierda	Manchado
Cojineria trasera		Manchado Blindaje	No tiene



### LLANTAS

Llanta delantera izquierda	Bueno
Llanta trasera izquierda	Bueno
Llanta trasera derecha	Bueno
Llanta delantera derecha	Bueno

Delantera izquierda

Delantera derecha



Trasera derecha

Trasera izquierda



## CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

LAS PRUEBAS Y REVISIONES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHÍCULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHÍCULO.

NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.

LAS REVISIONES Y EXÁMENES TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO

LOS EXAMENES PUEDEN TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.

EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPOSIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.

LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.

