



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P028559000236
XXX

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PRADO (LC 150) TX-L (FL) (2) TP 2800CC 5P T	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	53039
MODELO	2023	COLOR	PLATA METALICO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	JTEBR3FJ5P5023539
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	JTEBR3FJ5P5023539
CILINDRAJE	2755	N° MOTOR	1GD9058742
ASEGURADORA	PERSONAL ZONA 2 .	SUCURSAL	PERSONAL ZONA 2
INTERMEDIARIO	PERSONAL ZONA 2 .	CLAVE	1
CLIENTE	JEFFERSON GIL SILVA	IDENTIFICACIÓN	1004417781



N° INSPECCION	4865708	TURNO	1
FECHA	15-Dic-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS IBAGUE		
SOLICITADO POR	JEFFERSON GIL		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 322.900.000	COD. FASECOLDA	09008231
VALOR AUTOMÁS	\$ 322.900.000	VALOR FASECOLDA	\$ 322.900.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 200.001		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		



NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,RAYONES LEVES EN PIEZAS DE LATONERIA, GANCHO REMOLQUE AJUSTADO CON PERNOS A PUNTAS DE CHASIS, PROTECTOR INFERIOR SUMIDO; SISTEMAS DE SEGURID/ ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS



DER.

%

RUEDAS TRASERAS



IZQ.

%

FRENO DE MANO



DER.

%

Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS



100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR



98,70%

- 2 BOMPER TRASERO
- 18 PUERTA DELANTERA DER.
- 19 PUERTA TRASERA DER.
- 28 TAPA BAUL/COMPUERTA

- RAYON
- RAYON
- RAYON
- BIEN REPINTADO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.



80%

DEL. DER.



80%

TRA. IZQ.



80%

TRA. DER.




80%

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%


EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA



%


TRASERA



%

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilómetro

FUGA DE FLUIDOS



100,00%

PINTURA



100,00%





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
GANCHO REMOLQUE	GENERICO SENCILLO	1	200000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS

JOHAN DANIEL SKINNER GUERRERO
C.C. 1110522321

JEFFERSON GIL SILVA
C.C. 1004417781

LWM094



Datos del Servicio

Solicitante	JEFFERSON GIL			N° Inspección	4865708
MARCA	TOYOTA	COLOR	PLATA METALICO	Fecha	15-Dic-2025
CLASE	CAMPERO	MODELO	2023	Servicio Solicitado	COMBO ORO LIVIANO
TIPO	PRADO (LC 150) TX-L (FL) (2) TP 2800CC 5P	SERVICIO	PARTICULAR	Centro de Insp.	AUTOMAS IBAGUE
KILOMETRAJE	53039	CILINDRAJE	2755	Asegurado	JEFFERSON GIL SILVA
COMBUSTIBLE	DIESEL	TIPO CAJA	TRIPTRONICA	Identificación	1004417781



Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	14,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO




RESULTADO
FINAL



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 5%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%. SE RECOMIENDA SINCRONIZACIÓN Y/O REALIZAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE

JOHAN DANIEL SKINNER GUERRERO

JEFFERSON GIL SILVA

FIRMA INSPECTOR: C.C. 1110522321
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: C.C. 1004417781
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: diciembre 15, 2025 PR - PC
RAD: 4865708

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO
MARCA: TOYOTA
LÍNEA: PRADO (LC 150) TX-L
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.023
COLOR: PLATA METALICO
PLACAS: LWM094
MOTOR: 1GD9058742
SERIE: JTEBR3FJ5P5023539
CHASIS: JTEBR3FJ5P5023539

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: GIL SILVA
JEFFERSON
C.C. No. 1004417781 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CAR 1E # 17-22 VILLA
TEL: 3214962313

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- * Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL ZONA 2.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

LWM094

# EJES	2
# CHASIS	JTEBR3FJ5P5023539
#SERIE	JTEBR3FJ5P5023539
# VIN	JTEBR3FJ5P5023539
#MOTOR	1GD9058742
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	2990
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

ORGANISMO TRÁNSITO
SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA

VIGENTE

NO APLICA

N

1000

ACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

Linha Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583



Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PER-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMPERO

TOYOTA

PRADO (LC 150) TX-L (FL) (2) TP 2800CC 5P TUBO

WAGON

2023

SIN IDENTIFICAR

1GD9058742

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

DIESEL

PENDIENTE

PARTICULAR

53039

PLATA METALICO

JTEBR3FJ5P5023539

JTEBR3FJ5P5023539

N° INSPECCION

4865708

FECHA

15-Dic-2025

CENTRO INSPECCION

AUTOMAS IBAGUE

SOLICITADO POR

JEFFERSON GIL

SERVICIO SOLICITADO

COMBO ORO LIVIANO

TURNO

1

LWM094

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO

Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NORMAL

➤ LAVAPARABRISAS

NORMAL

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL

Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

➤ TAPICERIA TECHO

BUENO

Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO

Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

BUENO

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO

Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO

Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

BUENO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

BUENO

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

BUENO

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO

JOHAN DANIEL SKINNER GUERRERO

C.C. 1110522321

JEFFERSON GIL SILVA

C.C. 1004417781

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Informe de diagnóstico de todo el sistema

The Report is created by **THINKCAR**

.....

Vehicle Information

SN:989147103469

Hacer:Toyota/Lexus

Modelo:Land Cruiser Prado

Año:2023

VIN:JTEBR3FJ5P5023539

Kilometraje:32958 Miles

Tiempo de la prueba:12/15/2025 10:53:35

.....



Inspection Result

The following systems are OK:

- 1.ECM (Módulo de Control del Motor)
- 2.CCS (Control de Crucero)
- 3.ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) / VSC (Control de Estabilidad del Vehículo) / TRC (Sistema de Control de Tracción)
- 4.PPS (Dirección Asistida Progresiva)
- 5.SRS (Sistema de Restricción Inflable Suplementaria)
- 6.AC (Aire Acondicionado)
- 7.FWD (Tracción a las Cuatro Ruedas)
- 8.CM (Medidor de Combinación)
- 9.BCM (Módulo de Control de la Carrocería)
- 10.SR (Techo Corredizo)
- 11.ES (Entrada y Arranque)
- 12.CGW (Gateway Central)
- 13.DDM (Motor de la Puerta del Conductor)
- 14.PDM (Motor de Puerta de Pasajeros)
- 15.RLDM (Motor de la Puerta Trasera Izquierda)
- 16.RRDM (Motor de la Puerta Trasera Derecha)
- 17.MSW (Interruptor Maestro)
- 18.PSC (Control de Fuente de Alimentación)
- 19.SC (Control de Inicio)
- 20.NS (Sistema de Navegación)

Informe de diagnóstico de todo el sistema

The Report is created by THINKCAR

Vehicle Information

SN:989147103469

Hacer:Toyota/Lexus

Modelo:Land Cruiser Prado

Año:2023

VIN:JTEBR3FJ5P5023539

Kilometraje:32958 Miles

Tiempo de la prueba:12/15/2025 10:53:35



Inspection Result

The following systems are OK:

- 1.ECM (Módulo de Control del Motor)
- 2.CCS (Control de Crucero)
- 3.ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) / VSC (Control de Estabilidad del Vehículo) / TRC (Sistema de Control de Tracción)
- 4.PPS (Dirección Asistida Progresiva)
- 5.SRS (Sistema de Restricción Inflable Suplementaria)
- 6.AC (Aire Acondicionado)
- 7.FWD (Tracción a las Cuatro Ruedas)
- 8.CM (Medidor de Combinación)
- 9.BCM (Módulo de Control de la Carrocería)
- 10.SR (Techo Corredizo)
- 11.ES (Entrada y Arranque)
- 12.CGW (Gateway Central)
- 13.DDM (Motor de la Puerta del Conductor)
- 14.PDM (Motor de Puerta de Pasajeros)
- 15.RLDM (Motor de la Puerta Trasera Izquierda)
- 16.RRDM (Motor de la Puerta Trasera Derecha)
- 17.MSW (Interruptor Maestro)
- 18.PSC (Control de Fuente de Alimentación)
- 19.SC (Control de Inicio)
- 20.NS (Sistema de Navegación)