


CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	PLANA
TIPO	X TRAIL(T33) e-POWER EXCLUSIVE AT 1500C SERVICIO	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	32899
MODELO	2024	COLOR	GRIS
NACIONALIDAD	JAPON	Nº CHASIS	JN1T33JB1Z0001048
Nº MOTOR	BM4E0578B4A	Nº SERIAL	JN1T33JB1Z0001048

Nº INSPECCION	4678543	TURNO	I
FECHA	23-Jul-2025		
CENTRO INSPECCION	PERITAR PEREIRA		
SOLICITADO POR	LAURA TATIANA CASTAÑO CUERVO		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Livianos + LTA		

OBSERVACIONES:

**Fugas de Fluidos**

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA

**Niveles de Fluidos**

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NO APLICA
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL

**Tapicería**

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO

**Accesorios Motor**

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO

**Equipo Eléctrico**

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO

**Luces**

- ALTAS BUENO
- ANTINIEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO

**Partes Bajas**

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHUSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

## Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



## Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



**Improntas**

VER IMPONTAS EN CERTIFICADO LTA

CHASIS

[VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA](#)

MOTOR

[VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA](#)

C.C. 1006317445

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

AUTOGERMANA SAS.

C.C. 860509514

**FIRMA CLIENTE:**

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.




No. DE SERVICIO  
**P041065002830**

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	PLANA
TIPO	X TRAIL(T33) e-POWER EXCLUSIVE AT 1500CV	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	32899
MODELO	2024	COLOR	GRIS
NACIONALIDAD	JAPON	Nº CHASIS	JN1T33JB1Z0001048
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	Nº SERIAL	JN1T33JB1Z0001048
CLÍNDRAJE	1497	Nº MOTOR	BM4605788A
ASSEGURADORA	AUTOGERMANA SAS .	SUCURSAL	AUTOGERMANA
INTERMEDIARIO	AUTOGERMANA SAS .	CLAVE	860509514
CLIENTE	AUTOGERMANA SAS .	IDENTIFICACIÓN	860509514


Nº INSPECCIÓN	4678543	TURNO	1	LXU283
FECHA	23-Jul-2025			
CENTRO INSPECCIÓN	PERITAJE PEREIRA			
SOLICITADO POR	LAURA TATIANA CASTAÑO CUERVO			
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Llantas + LTA			
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDÁ	06406154	
VALOR AUTOMÁS	\$ 209.200.000	VALOR FASECOLDÁ	\$ 210.700.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000			
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR			

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; LICENCIA PRESENTADA EN COPIA, SE VALIDA INFORMACIÓN PUBLICA RUNT ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCIÓN; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; REVISADO; VH PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN LATONERIA RINWS Y PARTES BAJAS SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS DE PINTURA EN LATONERIA

**Revisión Visual**

Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

## ESTRUCTURA - CHASIS



100,00 %

## CARROcería - EXTERIOR



97,50%

- 1. BOMPER DELANTERO
- 2. BOMPER TRASERO
- 6. COSTADO IZQUIERDO
- 19. PUERTA TRASERA DER.
- 20. PUERTA TRASERA IZQ.

- BIEN REPINTADO
- RAYON
- RAYON
- MAL REPINTADO
- RAYON

> 60% 59% - 11% < 10%

## VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS



## FUGA DE FLUIDOS

30. FUGA ACEITE MOTOR

90,00%

SI

## PINTURA

36. IMPUREZAS

90,00%

DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo