



INTEGRAMOTOR
Centro Integral Automotor

CERTIFICACIÓN DE PERITAJE

N° Revisión:

14602

Turno:

2

PLACA

EPZ247

Fecha:

2025-09-05

Centro de Inspección:

DOMICILIOS PEREIRA

Solicitado por:

HERMAN GIRALDO

Tipo de Servicio:

COMBO FLEX

Aseguradora: CONSESIONARIO

Cliente: HERMAN GIRALDO

Identificación: 1088302556

Correo: N/A@GMAIL.COM



REVISIÓN VISUAL

ESTRUCTURA CHASIS

100.00%

PARAL PARABRISAS RH
LARGUERO CAPOTA RH
ESTRIBO RH
PARAL CENTRAL RH

BIEN REPARADO
BIEN REPARADO
BIEN REPARADO
BIEN REPARADO/SUSTI

RESULTADO

APROBADO

CODIGO FASECOLDA: 06401236
VALOR FASECOLDA: \$39,700,000.00

DESCRIPCION: NISSAN MARCH [FL] SENSE
MT 1600CC 2AB ABS

SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA
FECHA DE LA REVISION, SE RECOMIENDA MEJORAR
ACABADOS EN PARAL CENTRAL DERECHO

CARROCERÍA EXTERIOR

89.50%

GUARDAFANGO LH	BIEN REPARADO/SUSTI
COSTADO LH	BIEN REPARADO
BOMPER TRASERO	REGULAR ESTADO
COSTADO RH	MAL REPARADO
PUERTA TRASERA RH	BIEN REPARADO/SUSTI
PUERTA DELANTERA RH	BIEN REPARADO/SUSTI
GUARDAFANGO RH	BIEN REPARADO
CAPOT	BIEN REPARADO/SUSTI
BOMPER DELANTERO	BIEN REPARADO
PARABRISAS DELANTERO	PICADO



FUGA DE FLUIDOS

100%

PINTURA

89.00%

IMPUREZAS
GOLPE DE PIEDRA

VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS

Del. izq.

80%

Del. der.

80%

Tra. izq.

60%

Tra. der.


60%



MADE WITH
**Scanner
App**



WILLIAM ANDRES



N° Inspección:

14602

Placa

EPZ247

Clase: LIVIANO PASAJEROS
 Marca: NISSAN
 Tipo: AUTOMOVIL
 Modelo: 2019
 N° de Motor: HR16847962P
 Nacionalidad: MEXICO
 Código fasecolda: 06401236

N° de Chasis: 3N1CK3CD9ZL400004
 N° de Serial: 3N1CK3CD9ZL400004
 Combustible: GASOLINA
 Color: GRIS
 Kilometraje: 85,086
 Servicio: PARTICULAR
 Valor fasecolda: \$39,700,000.00



FUGA DE FLUIDOS

TRANSMISION DIFERENCIAL	NO APLICA
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA DE EMBRAGUE	NO
COMPRESOR DE A/A	NO



NIVELES DE FLUIDOS

ACEITE MOTOR	ALTO
REFRIGERANTE	ALTO
LIQUIDO DE FRENOS	ALTO
DIRECCION HIDRAULICA	ALTO
LIMPIABRISAS	ALTO



COJINERÍA

PAÑO ASIENTOS	BUENO
PAÑO TECHOS	BUENO
MILLARET	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
CARTERAS	BUENO
PISO ALFOMBRA	BUENO
CINTURONES	BUENO
GUANTERA	BUENO
PARASOLES	BUENO
REJILLAS AIRE	BUENO



COMPLEMENTOS DE MOTOR

CORREA ACCESORIOS	BUENO
CONVERSION GAS GASOLINA	NO APLICA
RADIADOR	BUENO
SOPORTES MOTOR	BUENO
COMPRESOR DE A/A	BUENO
AMORTIGUADORES CAPOT BAUL	BUENO



EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

ARRANQUE DE MOTOR	BUENO
AIRE ACONDICIONADO	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICO	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
LIMPIA BRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIA BRISAS TRASERO	BUENO
RADIO	BUENO
PITO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO
SUNROOF	NO APLICA
ODOMETRO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO



LUMINARIA

ALTAS	BUENO
MEDIAS	BUENO
BAJAS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
FRENO	BUENO
REVERSA	BUENO
PLACA	BUENO
TERCER STOP	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
TECHO	BUENO



COMPONENTES INFERIORES

GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
GUARDAPOLVOS AXIALES	BUENO
TIJERAS	BUENO
BUJES TIJERAS	BUENO
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
TEMPLETES	BUENO
CARDAN	BUENO
CRUCETAS	BUENO
DISCOS DE FRENO/PASTILLAS	BUENO
SILENCIADOR	BUENO
ESCAPE	BUENO



OBSERVACIÓN:

Contenido

Página 1
Certificado de portaje

Página 3
Componentes del vehículo

Página 4
Certificado de estudio
vehículo automotor

Página 5
Cura de
almacenamiento

Página 6
Prueba Motor
picoespiga

Página 7-8
Cilindradas

Página 9-10
Anexos

Versión 2-sep-21



MADE WITH
Scanner
App





INTEGRAMOTOR
Centro Integral Automotor

CERTIFICACIÓN DE PER

N° Revisión:

14602

Turno:

2

PLACA

EPZ247

Fecha:

2025-09-05

Centro de Inspección:

DOMICILIOS PEREIRA

Solicitado por:

HERMAN GIRALDO

Tipo de Servicio:

COMBO FLEX

Aseguradora:

CONSESIONARIO

Cliente:

HERMAN GIRALDO

Identificación:

1088302556

Correo:

N/A@GMAIL.COM



TARJETA DE PROPIEDAD




Clase: LIVIANO PASAJEROS
Marca: NISSAN
Tipo: AUTOMOVIL
Carrocería: HATCHBACK
Modelo: 2019
Nacionalidad: MEXICO
Tipo caja: MECANICA
Cilindraje: 1598
Propietario: HERMAN GIRALDO

Combustible: GASOLINA
Tipo de pintura: PLANA
Servicio: PARTICULAR
Kilometraje: 85,086
Color: GRIS
N° Chasis: 3N1CK3CD9ZL400004
N° Serial: 3N1CK3CD9ZL400004
N° Motor: HR16847962P
N° Cédula: 1088302556



FOTOGRAFÍAS AUTOMÓVIL



ACCESORIOS

Descripción	Marca - Referencia	Cant.	Valor

Contenido
Página 1-2
Certificación
de Peritaje

Página 3
Resumen del Vehículo

Página 4
Certificación de Peritaje



MADE WITH
**Scanner
App**

