

LCU364

INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INFERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE CARIBE MOTOR DE MEDELLIN S.A.S

FECHA INSPECCION 2026-02-06

IDENTIFICACION	890911878	INSPECCION N°	3058270
MARCA	RENAULT	COMPAÑIA	CARIBE MOTOR DE MEDELLIN S.A
LINEA	ZOE [FL] ZEN AT 100KW ELECTRICO	SUCURSAL	CARIBE SUCURSAL
MODELO	2022	VALOR PARA ASEGURABILIDAD	\$ 122,100,000.00
MOTOR	5AQ605C142494	CODIGO FASECOLD	8001212
SERIE	VF1AGVYH7NF847189	SERVICIO	PARTICULAR
CHASIS	VF1AGVYH7NF847189	PLACA	LCU364
CLASE	AUTOMOVIL	KILOMETRAJE	41013
CARROCERIA	HATCHBACK		
COLOR	GRIS GRIS ROJO		
CILINDRAJE	0		
DIRECCION	ASISTIDA		
TIPO DE CAJA	AUTOMATICA		
COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO		

APROBADO

ACEPTABLE

NO APROBADO



APROBADO



ESTRUCTURA

Engrafes costados traseros	Original	Paral central izquierdo	Original
Paral panoramico izquierdo	Original	Pegas faldon trasero	Original
Engrafes faldon trasero	Original	G/polvo metalico derecho	Original
Parallamas	Original	Paral central derecho	Original
G/polvo metalico izquierdo	Original	Piso baul superior	Rayado
Paral panoramico derecho	Original	Estribo derecho	No revisado
Faldon	Rayado	Extension capota derecha	No aplica
Estribo izquierdo	No revisado		
Extension capota izquierda	No aplica		



LATONERIA

Costado izquierdo	Original	Compuerta	Original
Guardafango izquierdo	Original	Cubierta parallamas	Original
Puerta trasera derecha	Original	Guardafango derecho	Original
Puerta delantera derecha	Original	Capo	Bien reparado
Persiana	Original	Puerta delantera izquierda	Sumido
Capota	Sumido	Costado derecho	Rayado
Puerta trasera izquierda	Sumido	Paragolpes delantero	Rayado
Paragolpes trasero	Rayado		



INFERIOR

Alma paragolpes delantero	Original	Extensión punta derecha	Original
Extensión punta izquierda	Original	Desfase diagonales	No tiene
Barra estabilizadora	Original	Torre derecha	Original
Torre izquierda	Original	Travesa superior	Original
Punta delantera derecha	Original	Pestaña punta del derecha	Original
Punta delantera izquierda	Original	Desfase en longitud	No tiene
Frontal	Original	Pestaña punta del izquierda	Original
Pestaña punta tras derecha	Original	Pestaña punta tras izquierda	Original
Travesa inferior	Original	G/polvo eje derecho	Original
G/polvo eje izquierdo	Original	Cuna motor	No revisado
Piso carroceria	No revisado	Refuerzo piso izquierdo	No revisado
Refuerzo piso derecho	No revisado	Piso baul inferior	No revisado
Faldon inferior	No revisado	Pegas faldon inferior	No revisado
Alma paragolpes trasero	No revisado	Troque trasero	No revisado
Punta trasera derecha	No revisado	Punta trasera izquierda	No revisado
Carter	No aplica	Exosto	No aplica
Tanque de gasolina	No aplica	Base tijera derecha	Rayado
Base tijera izquierda	Rayado		



INTERIOR



LUCES(NO SE REvisa SU FUNCIONAMIENTO)

Direccional delantera izquierda	Original
Farola izquierda	Original
Stop izquierdo	Original
Direccional delantera derecha	Original
Farola derecha	Rayado
Stop derecho	Rayado

Cartera puerta delantera
izquierda

Original

Cartera puerta trasera izquierda

Original

Cartera puerta delantera derecha

Original

Tapiceria piso

Original

Tablero instrumentos

Original

Cojineria delantera derecha

Original

Blindaje

No
tiene

Cartera puerta trasera
derecha

Original

Cojineria delantera izquierda

Original

Tablero

Original

Tapiceria techo

Original

Cojineria trasera

Original

~~Testigos encendidos~~

No
tiene

firma cliente

firma inspector



INFORME REGISTROS LEGALES

DATOS VEHÍCULO, REGISTRO Y ANOTACIONES RUNT, REGISTROS LEGALES, PÉRDIDAS TOTALES Y PARCIALES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

ID INSPECCION: 3058270

FECHA: 2026-02-06 09:52:34

CLIENTE CARIBE MOTOR DE MEDELLIN S.A.S
IDENTIFICACIÓN 890911878
MARCA RENAULT
LINEA ZOE [FL] ZEN AT 100KW ELECTRICO
MODELO 2022
CLASE AUTOMOVIL
CARROCERÍA HATCHBACK
COLOR GRIS GRIS ROJO
CILINDRAJE 0
SERVICIO PARTICULAR



Registro RUNT

Paz y salvo	Sí
Vehículo registrado	Sí
Propietario registrado	Sí
Prenda	Sí
Último propietario	Cédula Ciudadanía Número de identificación propietario: 71316938 Nombre o razón social propietario: JUAN ESTEBAN GOMEZ TORO

Anotaciones RUNT

Embargos	No
Entrega provisional	No
Hurto	No

Registros legales

Embargos	No
Hurtos	No

Pérdidas totales

Pérdida total daños	No
PTH Recuperado	No
PTD avisado	No
PTH avisado	No

Pérdidas parciales

Pérdida parcial daños	No
Pérdida parcial hurto	No

OBSERVACIONES

Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas. Vehículo con prenda..

RECOMENDACIONES

SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN A LA FECHA DE MANERA PERSONAL COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y ASÍ DESCARTAR PENDIENTES Y ANOTACIONES LEGALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LAS BASES DE DATOS CONSULTADAS.

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- LAS BASES DE DATOS EXTERNAS CONSULTADAS POR AJUSTEV NO COMPILAN EL 100% DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE EN OCASIONES DICHA INFORMACIÓN NO ES REPORTADA A TIEMPO EN SUS PLATAFORMAS, POR TAL RAZÓN AJUSTEV SOLO RESPONDE POR LO QUE SE ENCUENTRE EN ELLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSULTAS.
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
- LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
- AJUSTEV NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, REFERENTE A RECLAMACIONES POR PERDIDA TOTAL DAÑOS, PERDIDAS PARCIALES DAÑOS, PERDIDAS TOTAL HURTO Y PERDIDA PARCIAL HURTO.

- LOS VEHÍCULOS CON PRENDA ESTÁN SUJETOS A ORDENES DE INMOVILIZACIÓN SI NO SE CUMPLEN LAS OBLIGACIONES DE PAGO A TIEMPO.



AJUSTEV
Asesorías Jurídicas y Técnicas
Nada queda oculto

LCU364

INFORME ESTUDIO TÉCNICO

DATOS VEHÍCULO. ANÁLISIS DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN. OBSERVACIONES. RECOMENDACIONES. CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

CLIENTE	CARIBE MOTOR DE MEDELLIN S.A.S
IDENTIFICACIÓN	890911878
MARCA	RENAULT
LINEA	ZOE [FL] ZEN AT 100KW ELECTRICO
MODELO	2022
CLASE	AUTOMOVIL
CARROCERÍA	HATCHBACK
COLOR	GRIS GRIS ROJO
CILINDRAJE	0
CODIGO FASECOLD	8001212
VALOR FASECOLD	\$ 122,100,000.00
FECHA INSPECCIÓN	2026-02-06

INSPECCION N°	3058270
COMPAÑÍA	CARIBE MOTOR DE MEDELLIN S.A
SUCURSAL	CARIBE SUCURSAL
SERVICIO	PARTICULAR
PLACA	LCU364



ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

PLACA	LCU364	ORIGINAL
PLAQUETA DE SERIE	VF1AGVYH7NF847189	NO APLICA
N° DE MOTOR	5AQ605C142494	ORIGINAL
N° DE CHASIS	VF1AGVYH7NF847189	ORIGINAL
N° DE PRODUCCIÓN		NO APLICA
N° DE STICKER DE SERIE		ORIGINAL
MATRÍCULA		ORIGINAL
VIN PANORÁMICO		ORIGINAL

OBSERVACIONES

SISTEMAS ORIGINALES.

RECOMENDACIONES

CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS. PARA VEHICULOS IMPORTADOS, SOLICITAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE, VERIFICAMOS LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN NUESTRA BASE DE DATOS, CON RESPECTO A ANOMALÍAS EN NUESTROS REGISTROS
- REALIZAMOS CONSULTA PRIVADA CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS Y PENDIENTES POR AUTORIDADES, LO CUAL, NO COMPROMETE EN NADA AJUSTEV, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE JUDICIAL O DE AUTORIDAD PÚBLICA.
- EL EXAMEN TÉCNICO NO TENDRÁ LOS ALCANCES PROCESALES QUE BRINDAN LOS EXPERTICIOS
- EL DICTAMEN PUEDE CONTENER MÁRGENES DE INEXACTITUD O ERROR EN LA OPINIÓN TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ACEPTADOS Y ASUMIDOS POR EL CLIENTE
- AJUSTEV S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR SITUACIONES GENERADAS EN VIRTUD DE UNA NEGOCIACIÓN
- EL DIAGNÓSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES Oponible A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA
- EL ESTUDIO TÉCNICO ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS
- EL ESTUDIO TÉCNICO NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO

firma cliente

firma inspector



PINTURA

Pint paral panoramico izquierdo	Original		
Pint puerta trasera derecha	Original	Pint paral panoramico derecho	Original
Pint cubierta parallama	Original	Pint persiana	Original
Pint parallamas	Original	Pint puerta delantera izquierda	Contaminado
Pint costado izquierdo	Contaminado	Pint compuerta	Contaminado
Pint costado derecho	Contaminado	Pint guardafango izquierdo	Contaminado
Pint puerta trasera izquierda	Contaminado	Pint paragolpes trasero	Contaminado
Pint puerta delantera derecha	Contaminado	Pint guardafango derecho	Contaminado
Pint capota	Contaminado	Pint paragolpes delantero	Contaminado
Pint capo	Bien repintado	Pint paral central derecho	Rayado
Pint paral central izquierdo	Rayado	Pint extension capota izquierda	No revisado
Pint estribo izquierdo	No revisado	Pint extension capota derecha	No revisado
Pint estribo derecho	No revisado		



VIDRIOS

Luneta retrovisor izquierdo	Original		
Luneta costado izquierdo	Original	Panoramico trasero	Original
Luneta costado derecho	Original	Luneta retrovisor derecho	Original
Vidrio puerta delantera izquierda	Original	Vidrio puerta trasera izquierda	Original
Vidrio puerta trasera derecha	Original	Vidrio puerta delantera derecha	Original
Retrovisor interior	Original	Panoramico delantero	Rayado



LLANTAS

Llanta delantera izquierda	Bueno
Llanta trasera izquierda	Bueno
Llanta trasera derecha	Bueno
Llanta delantera derecha	Bueno

OBSERVACIONES

. Vehículo presenta protectores originales en parte inferior y estribos impidiendo su inspección. Latonería se revisa muy sucia dificultando la inspección de pintura. Capó removido.

RECOMENDACIONES

- Realizar alineación, revisión de frenos, revisión de fugas de aceite y suspensión antes de cualquier negociación.
- El dictamen emitido en este informe está sujeto a políticas de asegurabilidad de cada compañía.
- Es importante tener en cuenta que el plazo máximo para realizar la reinspección es de 8 días hábiles.

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

1. LAS PRUEBAS Y REVISIONES ESTRUCTURALES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO.
2. EL PERITAJE PUEDE TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE OBEDECEN ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.
3. EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
4. EL PERITAJE ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.

5. EL PERITAJE NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.

6. EN AJUSTEV S.A.S NO SE REALIZAN REVISIONES MECÁNICAS.