

JJS418

INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INFERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE JUAN LEUDO

FECHA INSPECCION 2025-12-10

IDENTIFICACION 1067938233
MARCA TOYOTA
LINEA FORTUNER [2] 2.7L MID TP 2700CC 4X2 EURO IV TC
MODELO 2019
MOTOR 2TRA494158
SERIE 8AJGX3GS3K0831321
CHASIS 8AJGX3GS3K0831321
CLASE CAMIONETA
CARROCERIA STATION WAGON
COLOR BLANCO PERLADO
CILINDRAJE 2694
DIRECCION HIDRAULICA
TIPO DE CAJA TIPTRONIC
COMBUSTIBLE GASOLINA

INSPECCION N° 3049374
COMPAÑIA PARTICULARES
SUCURSAL PARTICULARES MONTERIA
VALOR PARA ASEGURABILIDAD \$ 157,000,000.00
CODIGO FASECOLDA 9006163
SERVICIO PARTICULAR
PLACA JJS418
KILOMETRAJE 88054

APROBADO

ACEPTABLE

NO APROBADO



APROBADO



ESTRUCTURA

Extension capota izquierda	Original		
Paral costado izquierdo	Original	Estribo izquierdo	Original
Engrafes faldon	Original	Extension capota derecha	Original
Paral panoramico izquierdo	Original	Paral central izquierdo	Original
Paral trasero izquierdo	Original	Paral costado derecho	Original
Paral central derecho	Original	Paral panoramico derecho	Original
Estribo derecho	Original	Parallamas	Original
G/polvo metalico derecho	Original	G/polvo metalico izquierdo	Original
Paral trasero derecho	Rayado		




LATONERIA

Faldon	Original		
Guardafango derecho	Original	Persiana	Original
Costado izquierdo	Original	Compuerta	Original
Costado derecho	Original	Capota	Original
Cubierta parallamas	Original	Espaldar cabina	Original
Guardafango izquierdo	Bien reparado	Paragolpes trasero	Bien reparado
Paragolpes delantero	Bien reparado	Puerta delantera izquierda	Sumido
Puerta trasera derecha	Sumido	Puerta delantera derecha	Sumido
Puerta trasera izquierda	Sumido	Capo	Rayado



INFERIOR

Desfase diagonales	No tiene	Larguero derecho	Original
Desfase en longitud	No tiene	Carter	Original
Barra estabilizadora	Original	Torre derecha	Original
Torre izquierda	Original	Extensión larguero derecho	Original
Larguero izquierdo	Original	Extensión larguero izquierdo	Original
G/polvo eje derecho	Original	Faldon inferior	Original
Frontal	Original	Traviesa superior	Original
G/polvo eje izquierdo	Original	Piso carroceria	Original
Piso baul inferior	Original	Tanque de gasolina	Original
Pegas faldon inferior	Original	Exosto	Oxidado
Troque trasero	Rayado	Puente	Rayado
Base tijera derecha	Rayado	Base tijera izquierda	Rayado



INTERIOR

Cartera puerta delantera izquierda	Original	Cartera puerta trasera izquierda	Original
Cartera puerta trasera derecha	Original	Cartera puerta delantera derecha	Original
Cojineria delantera izquierda	Original	Tapiceria piso	Original
Tablero	Original	Tablero instrumentos	Original
Tapiceria techo	Original	Cojineria delantera derecha	Original
Cojineria trasera	Original	Blindaje	No tiene
Testigos encendidos	No tiene		



LUCES(NO SE REVIS SU FUNCIONAMIENTO)

Direccional delantera izquierda	Original
Direccional delantera derecha	Original
Farola derecha	Rayado
Farola izquierda	Rayado
Stop izquierdo	Rayado
Stop derecho	Rayado

JJS418

INFORME ESTUDIO TÉCNICO

DATOS VEHÍCULO. ANÁLISIS DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN. OBSERVACIONES. RECOMENDACIONES. CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

CLIENTE	JUAN LEUDO
IDENTIFICACIÓN	1067938233
MARCA	TOYOTA
LINEA	FORTUNER [2] 2.7L MID TP 2700CC 4X2 EURO IV TC
MODELO	2019
CLASE	CAMIONETA
CARROCERÍA	STATION WAGON
COLOR	BLANCO PERLADO
CILINDRAJE	2694
CODIGO FASECOLDA	9006163
VALOR FASECOLDA	\$ 157,000,000.00
FECHA INSPECCIÓN	2025-12-10

INSPECCION N°	3049374
COMPAÑÍA	PARTICULARES
SUCURSAL	PARTICULARES MONTERIA
SERVICIO	PARTICULAR
PLACA	JJS418



ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

PLACA	JJS418	ORIGINAL
PLAQUETA DE SERIE	8AJGX3GS3K0831321	ORIGINAL
N° DE MOTOR	2TRA494158	ORIGINAL
N° DE CHASIS	8AJGX3GS3K0831321	ORIGINAL
N° DE PRODUCCIÓN		NO APLICA
N° DE STICKER DE SERIE		NO APLICA
MATRÍCULA	1003711656	ORIGINAL
VIN PANORÁMICO		NO APLICA

OBSERVACIONES

SISTEMAS ORIGINALES.

RECOMENDACIONES

CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS. PARA VEHICULOS IMPORTADOS, SOLICITAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE, VERIFICAMOS LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN NUESTRA BASE DE DATOS, CON RESPECTO A ANOMALÍAS EN NUESTROS REGISTROS
- REALIZAMOS CONSULTA PRIVADA CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS Y PENDIENTES POR AUTORIDADES, LO CUAL, NO COMPROMETE EN NADA AJUSTEV, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE JUDICIAL O DE AUTORIDAD PÚBLICA.
- EL EXAMEN TÉCNICO NO TENDRÁ LOS ALCANCES PROCESALES QUE BRINDAN LOS EXPERTICIOS
- EL DICTAMEN PUEDE CONTENER MÁRGENES DE INEXACTITUD O ERROR EN LA OPINIÓN TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ACEPTADOS Y ASUMIDOS POR EL CLIENTE
- AJUSTEV S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR SITUACIONES GENERADAS EN VIRTUD DE UNA NEGOCIACIÓN
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA
- EL ESTUDIO TÉCNICO ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS
- EL ESTUDIO TÉCNICO NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO

JJS418

INFORME REGISTROS LEGALES

DATOS VEHÍCULO. REGISTRO Y ANOTACIONES RUNT. REGISTROS LEGALES. PÉRDIDAS TOTALES Y PARCIALES. RECOMENDACIONES. CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

ID INSPECCION: 3049374

FECHA: 2025-12-10 13:59:19

CLIENTE JUAN LEUDO
IDENTIFICACIÓN 1067938233
MARCA TOYOTA
LINEA FORTUNER [2] 2.7L MID TP 2700CC 4X2 EURO IV TC
MODELO 2019
CLASE CAMIONETA
CARROCERÍA STATION WAGON
COLOR BLANCO PERLADO
CILINDRAJE 2694
SERVICIO PARTICULAR



Registro RUNT

Paz y salvo	Sí
Vehículo registrado	Sí
Propietario registrado	Sí
Prenda	No
Último propietario	Cédula Ciudadanía Número de identificación propietario: 92548690 Nombre o razón social propietario: JORGE LUIS ALVIS MEJIA

Anotaciones RUNT

Embargos	No
Entrega provisional	No
Hurto	No

Registros legales

Embargos	No
Hurtos	No

Pérdidas totales

Pérdida total daños	No
PTH Recuperado	No
PTD avisado	No
PTH avisado	No

Pérdias parciales

Pérdida parcial daños	No
Pérdida parcial hurto	No

OBSERVACIONES

Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas. .

RECOMENDACIONES

SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN A LA FECHA DE MANERA PERSONAL COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y ASÍ DESCARTAR PENDIENTES Y ANOTACIONES LEGALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LAS BASES DE DATOS CONSULTADAS.

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- LAS BASES DE DATOS EXTERNAS CONSULTADAS POR AJUSTEV NO COMPILAN EL 100% DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE EN OCASIONES DICHA INFORMACIÓN NO ES REPORTADA A TIEMPO EN SUS PLATAFORMAS, POR TAL RAZÓN AJUSTEV SOLO RESPONDE POR LO QUE SE ENCUENTRE EN ELLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSULTAS.

JJS418



PINTURA

Pint espaldar cabina	Original	Pint costado derecho	Original
Pint engrafes faldon	Original	Pint cubierta parallama	Original
Pint estribo derecho	Original	Pint paral central derecho	Original
Pint paral central izquierdo	Original	Pint parallamas	Original
Pint persiana	Original	Pint paral panoramico derecho	Bien repintado
Pint extension capota izquierda	Bien repintado	Pint extension capota derecha	Bien repintado
Pint capo	Bien repintado	Pint guardafango izquierdo	Mal repintado
Pint paral panoramico izquierdo	Bien repintado	Pint paragolpes delantero	Mal repintado
Pint paragolpes trasero	Mal repintado	Pint puerta delantera derecha	Rayado
Pint puerta trasera derecha	Rayado	Pint capota	Rayado
Pint guardafango derecho	Rayado	Pint estribo izquierdo	Rayado
Pint puerta delantera izquierda	Rayado	Pint costado izquierdo	Rayado
Pint puerta trasera izquierda	Rayado		
Pint compuerta	Rayado		



VIDRIOS

Luneta retrovisor izquierdo	Original
Vidrio puerta delantera izquierda	Original
Vidrio puerta trasera izquierda	Original
Panoramico trasero	Original
Luneta retrovisor derecho	Original
Vidrio puerta trasera derecha	Original
Vidrio puerta delantera derecha	Original
Retrovisor interior	Original
Panoramico delantero	Cambiado



LLANTAS

Llanta delantera izquierda	Bueno
Llanta trasera izquierda	Bueno
Llanta trasera derecha	Bueno
Llanta delantera derecha	Bueno

ACCESORIOS

NOMBRE	ESTADO	CANTIDAD	VALOR	MARCA	REFERENCIA
Aire Acondicionado	Original	1	\$		
Antena	Original	1	\$		
Bloqueo	Original	1	\$		
Camara Reversa	Original	1	\$		
Estribos	Original	2	\$		
LLantas	Original	4	\$		
Pantalla DVD	Original	1	\$		
Pelicula De Seguridad	Original	1	\$		
Retrovisores Electricos	Original	2	\$		
Rines	Original	4	\$		
Vidrios Electricos	Original	4	\$		

OBSERVACIONES

FOCOS DE OXIDACION EN SU PARTE INFERIOR PRESENTA ADAPTACION DE TIRO DE ARRASTRE.

RECOMENDACIONES

- Realizar alineación, revisión de frenos, revisión de fugas de aceite y suspensión antes de cualquier negociación.
- El dictamen emitido en este informe está sujeto a políticas de asegurabilidad de cada compañía.

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S