

INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INFERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE	ALEJANDRO SUAREZ OROZCO		
IDENTIFICACION	1001014709	INSPECCION N°	3055712
MARCA	MAZDA	COMPañIA	PARTICULARES
LINEA	3 [3] TOURING TP 2000CC 6AB	SUCURSAL	PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN
MODELO	2016	VALOR PARA ASEGURABILIDAD	\$ 51,700,000.00
MOTOR	PE40380976	CODIGO FASECOLDA	5601142
SERIE	3MZBM4278GM114722	SERVICIO	PARTICULAR
CHASIS	3MZBM4278GM114722	PLACA	IEZ427
CLASE	AUTOMOVIL	KILOMETRAJE	82195
CARROCERIA	SEDAN		
COLOR	BLANCO NIEVE PERLADO		
CILINDRAJE	1998		
DIRECCION	ASISTIDA		
TIPO DE CAJA	TIPTRONIC		
COMBUSTIBLE	GASOLINA		

APROBADO

ACEPTABLE

NO APROBADO



 ESTRUCTURA

Engrafes costados traseros	Original		
Paral panoramico izquierdo	Original	Paral central izquierdo	Original
Engrafes faldon trasero	Original	Faldon	Original
Extension capota izquierda	Original	Pegas faldon trasero	Original
Piso baul superior	Original	Paral central derecho	Original
Paral panoramico derecho	Original	Parallamas	Original
G/polvo metalico derecho	Original	G/polvo metalico izquierdo	Original
Estribo derecho	Mal reparado	Extension capota derecha	Sumido
Estribo izquierdo	Golpe leve		

 LATONERIA

Cubierta parallamas	Original		
Persiana	Original	Puerta trasera izquierda	Bien reparado
Puerta trasera derecha	Bien reparado	Guardafango derecho	Bien reparado
Capo	Bien reparado	Costado derecho	Mal reparado
Puerta delantera derecha	Mal reparado	Guardafango izquierdo	Mal reparado
Costado izquierdo	Mal reparado	Compuerta	Mal reparado
Paragolpes trasero	Bien reparado	Capota	Golpe leve
Paragolpes delantero	Mal reparado	Puerta delantera izquierda	Sumido

 INFERIOR

Desfase diagonales	No tiene	Extensión punta derecha	Original
Base tijera derecha	Original	Base tijera izquierda	Original
Barra estabilizadora	Original	Torre derecha	Original
Extensión punta izquierda	Original	Desfase en longitud	No tiene
Carter	Original	Cuna motor	Original
Exosto	Original	Faldon inferior	Original
Frontal	Original	Torre izquierda	Original
Traviesa superior	Original	Punta delantera derecha	Original
Pestaña punta del derecha	Original	Punta delantera izquierda	Original
Pestaña punta del izquierda	Original	Punta trasera derecha	Original
Pestaña punta tras derecha	Original	Punta trasera izquierda	Original
Pestaña punta tras izquierda	Original	Traviesa inferior	Original
G/polvo eje derecho	Original	G/polvo eje izquierdo	Original
Piso carroceria	Original	Refuerzo piso izquierdo	Original
Pegas faldon inferior	Original	Refuerzo piso derecho	Original
Piso baul inferior	Original	Tanque de gasolina	Original
Alma paragolpes trasero	Original	Troque trasero	Original
Alma paragolpes delantero	Cambiado		



 INTERIOR

Cartera puerta delantera izquierda	Original		
Cartera puerta trasera izquierda	Original	Cartera puerta trasera derecha	Original
Cartera puerta delantera derecha	Original	Cojineria delantera izquierda	Original
Tapiceria piso	Original	Tablero	Original
Tablero instrumentos	Original	Tapiceria techo	Original
Cojineria delantera derecha	Original	Cojineria trasera	Original
Blindaje	No tiene	Testigos encendidos	No tiene

 LUCES(NO SE REVIS SU FUNCIONAMIENTO)

Direccional delantera izquierda	Original
Farola izquierda	Original
Stop derecho	Original
Farola derecha	Original
Direccional delantera derecha	Original
Stop izquierdo	Humedo

firma cliente



firma inspector