

FECHA: 12/02/2026	PLACA: LTQ677
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros	
No.INSPECCION: 2892947084	ROMBO: 1
CENTRO DE INSPECCION: MEDELLIN - SATELITE AUTOLARTE PALACE	
ASEGURABLE: SI	

D
A
T
O
S

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	HILUX [8] [2 FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	3956
COD. FASEC.	00000000	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	1GR-H352093	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AJBU3CD3P0091433	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	8AJBU3CD3P0091433	ORDEN	21561783
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	13537		
ENVIADO A	CRA 50 # 38-50		




ASEGURADORA	AUTOMAX S.A.S	
SUCURSAL	AUTOAMERICA PALACE	
INTERMEDIARIO	ALEJANDRO MARÍNBERMÚDEZ	Clave:
NOMBRE	AUTOAMERICA S.A.	
IDENTIFICACION	890904615	Edad:
DIRECCION	CARRERA 65 #99-109	
PROFESION	OTROS	Tel: 3005209118
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 0	
V/R COLSERAUTO	\$ 0	
V/R ACCESORIOS	\$ 0	

LATONERIA	#####	97%
PINTURA	#####	100%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: CODIGO FASECOLD: 09021087. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICA DE COMPAÑÍA. VEHÍCULO PRESENTA LEVES RAYONES Y SUMIDOS EN LATONERIA Y PARTES PLASTICAS., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

A
C
C
E
S
O

O
R
I
O
S

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE																																
	RADIO		RADIO CON UNIDAD CD		EQUALIZADOR		CAJA DE CD'S		PLANTA		PARLANTE		TWITER		VIDRIOS ELECTRICOS		PELICULA DE SEGURIDAD		DESEMPANADOR		ESPEJO RETROVISOR		ESPEJOS ELECTRICOS		PLUMILLA TRASERA		BLOQUEO CENTRAL		3er. STOP		DIRECCION ASISTIDA	
✗		✓		✗		✗		✗		✓		✓		✓		✓		●		✓		✓		✓		✗		✓		✓		✗
	DIRECCION HIDRAULICA		AIRE ACONDICION.		LLANTAS		COPAS		RINES		AMPLIACIONES		ALARMA		RELOJ		CINTURONES DE SEGURIDAD		ENCENDEDOR		TAPICERIA DE CUERO		EXPLODABLES		PORTA EQUIPAJE		TECHO CORREDIZO		SPOILER		OTROS	
✓		✓		✓		✗		✓		✓		✓		✗		✓		✗		✓		✓		✓		✗		✗		✗		✗



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL	9	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	1	\$ 0
CARPAS	OPCIONAL	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	1	\$ 0

DESCRIPCION MARCA REFERENCIA CANTIDAD VALOR