



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

KIV495

INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INTERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE MEGATECNICENTRO
IDENTIFICACION 900325964
MARCA BMW
LINEA X1 (E84) XDRIVE 20i
ESTANDAR TP 3000CC
MODELO 2010
MOTOR 12007324
SERIE WBAVM3106AVM74627
CHASIS WBAVM3106AVM74627
CLASE CAMPERO
CARROCERIA CABINADO
COLOR AZUL TIEFSEE METALIZADO
CILINDRAJE 3000
DIRECCION HIDRAULICA
TIPO DE CAJA TIPTRONIC
COMBUSTIBLE GASOLINA

INSPECCION N° 3053273
COMPAÑIA PARTICULARES
SUCURSAL PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN
VALOR PARA ASEGURABILIDAD \$ 54,400,000.00
CODIGO FASECOLD 806021
SERVICIO PARTICULAR
PLACA KIV495
KILOMETRAJE 108923

FECHA INSPECCION 2026-01-05

APROBADO

ACEPTABLE

NO APROBADO



APROBADO



ESTRUCTURA

Extension capota izquierda	Original	Engraves costados traseros	Original
Paral panoramico izquierdo	Original	Extension capota derecha	Original
Engraves faldon trasero	Original	Peges faldon trasero	Original
Paral central izquierdo	Original	Paral panoramico derecho	Original
Paral central derecho	Original	G/pollo metalico derecho	Original
Parallamas	Original	Estribo izquierdo	No revisado
G/pollo metalico izquierdo	Original	Estribo derecho	No revisado
Faldon	No revisado		
Piso baul superior	No revisado		



LATONERIA

Cubierta parafangos	Original	Capota	Original
Persiana	Original		
Puerta trasera izquierda	Bien reparado	Compuerta	Bien reparado
Costado izquierdo	Mal reparado	Costado derecho	Sumido
Puerta trasera derecha	Sumido	Puerta delantera derecha	Sumido
Guardafango izquierdo	Cambiado	Puerta delantera izquierda	Cambiado
Paragolpes delantero	Cambiado	Paragolpes trasero	Royado
Capo	Cambiado bien reparado	Guardafango derecho	Cambiado bien reparado



INTERIOR

Faldon inferior	Original	Torre derecha	Original
Torre izquierda	Original	Travesa superior	Original
Frontal	Original	Punta delantera derecha	Original
Pestaña punta del derecha	Original	Punta delantera izquierda	Original
Pestaña punta del izquierda	Original	Punta trasera derecha	Original
Pestaña punta tras derecha	Original	Punta trasera izquierda	Original
Pestaña punta tras izquierda	Original	Extension punta derecha	Original
Extension punta izquierda	Original	Alma paragolpes delantero	Original
Travesa inferior	Original	Onfase diagonales	No tiene
Desfase en longitud	No tiene	Base tjera derecha	Original
Base tjera izquierda	Original	G/pollo eje derecho	Original
G/pollo eje izquierdo	Original	Carter	Original
Cuna motor	Original	Borra estabilizadora	Original
Piso baul inferior	Original	Peges faldon inferior	Original
Alma paragolpes trasero	Original	Tanque de gasolina	Original
Troque trasero	Original	Exorta	Oxidado
Piso carroceria	No revisado	Refuerzo piso izquierdo	No revisado
Refuerzo piso derecho	No revisado		



INTERIOR

Cartera puerta delantera izquierda	Original	Cartera puerta trasera derecha	Original
Cartera puerta trasera izquierda	Original	Cofineria delantera izquierda	Original
Cartera puerta delantera derecha	Original	Tablero	Original
Tapicoria piso	Original	Tapicoria techo	Original
Tablero instrumentos	Original	Cofineria trasera	Original
Cofineria delantera derecha	Original		
Blindaje	No tiene	Testigos encendidos	No tiene



LUCES(NO SE REVISASU FUNCIONAMIENTO)

Direccional delantera izquierda	Original
Direccional delantera derecha	Original
Farola derecha	Marchado
Stop izquierdo	Royado
Stop derecho	Royado
Farola izquierda	Base mal reparada

firma cliente



ASESORIA JURIDICA Y TECNICA EN VEHICULOS
NIT. 811.023.184-B
AJUSTEV S.A.S

firma inspector



PINTURA

Pint cubierta parallama	Original	Pint parallamas	Original
Pint persiana	Original	Pint parai panoramico derecho	Contaminado
Pint parai central derecho	Contaminado	Pint parai central izquierdo	Contaminado
Pint parai panoramico izquierdo	Contaminado	Pint extension capota derecha	Contaminado
Pint extension capota izquierda	Contaminado	Pint puerta delantera izquierda	Bien repintado
Pint capota	Contaminado	Pint compuerta	Bien repintado
Pint puerta trasera izquierda	Bien repintado	Pint guardafango izquierdo	Bien repintado
Pint puerta trasera derecha	Bien repintado	Pint capo	Mal repintado
Pint guardafango derecho	Bien repintado	Pint costado izquierdo	Mal repintado
Pint paragolpes delantero	Mal repintado	Pint costado derecho	Rayado
Pint paragolpes trasero	Mal repintado	Pint estribo derecho	No revisado
Pint puerta delantera derecha	Rayado		
Pint estribo izquierdo	No revisado		



VIDRIOS

Luneta costado izquierdo	Original	Vidrio puerta trasera izquierda	Original
Vidrio puerta delantera izquierda	Original	Luneta costado derecho	Original
Panoramico trasero	Original	Vidrio puerta delantera derecha	Original
Vidrio puerta trasera derecha	Original	Luneta retrovisor derecho	Rayado
Retrovisor interior	Original	Luneta retrovisor izquierdo	Rayado
Panoramico delantero	Rayado		



LLANTAS

Llanta delantera izquierda	Buena
Llanta trasera izquierda	Buena
Llanta trasera derecha	Buena
Llanta delantera derecha	Buena

OBSERVACIONES

Parte inferior y habitáculo de motor se revisan muy sucios no se garantiza su estado real, estribos y piso carrocería no revisado presenta protectores plásticos, protectores plásticos de parte inferior golpeados fisurados y rotos, panorámico delantero con picados leves, vehículo con sumidos y rayones

RECOMENDACIONES

- Realizar alineación, revisión de frenos, revisión de fugas de aceite y suspensión antes de cualquier negociación.
- El dictamen emitido en este Informe está sujeto a políticas de asegurabilidad de cada compañía.

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- LAS PRUEBAS Y REVISIONES ESTRUCTURALES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TÉCNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO.
- EL PERITAJE PUEDE TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE OBEDECEN ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES Oponible A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TÉCNICA.
- EL PERITAJE ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
- EL PERITAJE NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.
- EN AJUSTEV S.A.S NO SE REALIZAN REVISIONES MECÁNICAS.

Nada queda oculto



INFORME ESTUDIO TÉCNICO

DATOS VEHÍCULO - ANÁLISIS DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN. OBSERVACIONES. RECOMENDACIONES. CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

CLIENTE MEGATECNICENTRO
IDENTIFICACIÓN 900325964
MARCA BMW
LINEA X1 [E84] XDRIVE 28i ESTANDAR TP 3000CC
MODELO 2010
CLASE CAMPERO
CARROCERÍA CABINADO
COLOR AZUL TIEFSEE METALIZADO
CILINDRAJE 3000
CODIGO FASECOLD 806021
VALOR FASECOLD \$ 54.400.000.00
FECHA INSPECCIÓN 2020-01-05

INSPECCION N° 3053273
COMPañÍA PARTICULARES
SUCURSAL PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN
SERVICIO PARTICULAR
PLACA KIV495



ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

PLACA	KIV495	ORIGINAL
PLAQUETA DE SERIE	WBAVM3106AVM74627	NO APLICA
N° DE MOTOR	12807324	ORIGINAL
N° DE CHASIS	WBAVM3106AVM74627	ORIGINAL
N° DE PRODUCCIÓN		NO APLICA
N° DE STICKER DE SERIE		ORIGINAL
MATRÍCULA		ORIGINAL
VIN PANORÁMICO		NO APLICA

OBSERVACIONES

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA .

RECOMENDACIONES

CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS. PARA VEHICULOS IMPORTADOS, SOLICITAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE, VERIFICAMOS LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN NUESTRA BASE DE DATOS, CON RESPECTO A ANOMALÍAS EN NUESTROS REGISTROS
- REALIZAMOS CONSULTA PRIVADA CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS Y PENDIENTES POR AUTORIDADES, LO CUAL, NO COMPROMETE EN NADA AJUSTEV, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE JUDICIAL O DE AUTORIDAD PÚBLICA.
- EL EXAMEN TÉCNICO NO TENDRÁ LOS ALCANCES PROCESALES QUE BRINDAN LOS EXPERTICIOS
- EL DICTAMEN PUEDE CONTENER MARGENES DE INEXACTITUD O ERROR EN LA OPINIÓN TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ACEPTADOS Y ASUMIDOS POR EL CLIENTE
- AJUSTEV S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR SITUACIONES GENERADAS EN VIRTUD DE UNA NEGOCIACIÓN
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPORTUNO A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TÉCNICA
- EL ESTUDIO TÉCNICO ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS
- EL ESTUDIO TÉCNICO NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO

Firma cliente

Firma inspector



ASesoría JURÍDICA Y
 TÉCNICA EN VEHÍCULOS
 NIT. 811.023.184-8
AJUSTEV S.A.S



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

KIV495

INFORME REGISTROS LEGALES

DATOS VEHICULO, REGISTRO Y ANOTACIONES RUNT, REGISTROS LEGALES, PÉRDIDAS TOTALES Y PARCIALES, RECOMENDACIONES, CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

ID INSPECCION: 3053273

FECHA: 2026-01-05 16:37:49

CLIENTE MEGATECNICENTRO
IDENTIFICACIÓN 900325984
MARCA BMW
LINEA X1 (E84) XDRIVE 28I ESTANDAR TP 300900
MODELO 2010
CLASE CAMPERO
CARROCERÍA CABINADO
COLOR AZUL TIEFSEE METALIZADO
CILINDRAJE 3000
SERVICIO PARTICULAR



Registro RUNT

Plat y valid
Vehículo registrado
Propietario registrado
Prestado

Si
Si
Si
No

Ultimo propietario

Cédula Ciudadanía Número de
Identificación propietario: 9356111
Nombre o razón social propietario:
LEONOR EUGENIA SUAREZ FLORES

Anotaciones RUNT

Embargo
Embargo profesional
Huida

No
No
No

Registros legales

Embargo
Huida

No
No

Pérdidas totales

Pérdida total daños
PTH Recuperado
PTH avalado
PTH enjuado

No
No
No
No

Pérdidas parciales

Pérdida parcial daños
Pérdida parcial hurto

No
No

OBSERVACIONES

Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas. .

RECOMENDACIONES

SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN A LA FECHA DE MANERA PERSONAL COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y ASÍ DESCARTAR PENDIENTES Y ANOTACIONES LEGALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LAS BASES DE DATOS CONSULTADAS.

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- LAS BASES DE DATOS EXTERNAS CONSULTADAS POR AJUSTEV NO CUMPLAN EL 100% DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS VEHICULOS, DEBIDO A QUE EN OCASIONES DICHA INFORMACIÓN NO ES REPORTADA A TIEMPO EN SUS PLATAFORMAS, POR TAL RAZÓN AJUSTEV SOLO RESPONDE POR LO QUE SE ENCUENTRE EN ELLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSULTAS.
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPORTUNO A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
- LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
- AJUSTEV NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, REFERENTE A RECLAMACIONES POR PERDIDA TOTAL DAÑOS, PERDIDAS PARCIALES DAÑOS, PERDIDAS TOTAL HURTO Y PERDIDA PARCIAL HURTO.
- LOS VEHICULOS CON PRENDA ESTÁN SUJETOS A ORDENES DE INMOVILIZACIÓN SI NO SE CUMPLEN LAS OBLIGACIONES DE PAGO A TIEMPO.

Nada queda oculto