


FORMATO PERITAJE MOTOCICLETA




NIT. 1.144.128.866-4
AVENIDA VÁSQUEZ COBO # 38N 35

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO -
INYECCIÓN ELECTRÓNICA

MARCA: BMW	LINEA: R 1250	FECHA: 29/01/2026
CHASIS:	PLACA: TXV 61F	COLOR: Blanco
MOTOR:	MODELO:	KM: 28746
TITULAR:	C.C/NIT:	CELULAR:




ELEMENTOS	C A N T	ESTADO			ELEMENTOS	C A N T	ESTADO				
		B	R	M			B	R	M	NA	
PARTES EXTERIORES					MOTOR						
ACELERADOR		✓			NIVEL DE ACEITE		✓				
EMBRAGUE		✓			VISCOSIDAD DE ACEITE		✓	✓			
ESTABILIZADOR DIRECCION		✓			NIVEL DE REFRIGERANTE			✓			
RODAMIENTOS DELANTERO		✓			CALIDAD DEL REFRIGERANTE		✓				
RODAMIENTOS TRASEROS		✓			CALIDAD LIQUIDO FRENOS		✓	•			
CUNAS DE DIRECCION		✓			RADIADOR DE ACEITE						✓
QUICK SHIFTER		✓			RADIADOR DE AGUA		✓				
GRIPS (MANUBRIO)		✓			FILTRO DE ACEITE		✓				
LUZ MATRICULA		✓			CAPUCHONES BOBINAS		✓				
MATRICULA (PLACA)		✓			BUJIAS		✓				
CABALLETE LATERAL		✓			FILTRO AIRE		✓	•			
CABALLETE CENTRAL		✓			CARCASAS MOTOR		✓	•			
					PRESION BOMBA GASOLINA		✓				



ELEMENTOS	C A N T	ESTADO				ELEMENTOS	C A N T	ESTADO				ELEMENTOS	C A N T	ESTADO			
		B	R	M	NA			B	R	M	NA			B	R	M	NA
EXTERIORES																	
START (RUN)		✓				COMANDOS		✓				DEFENSAS SUPERIORES		✓			
RIN DELANTERO		✓				CALEFACTABLES						DEFENSAS BAJAS		✓			
RIN TRASERO		✓				GUARDABARRO DELANTERO		✓				MOFLE ORIGINAL		✓			
TAPA LATERAL DELANTERA RH		✓				GUARDABARRO TRASERO		✓				MOFLE DEPORTIVO		✓			
TAPA LATERAL DELANTERA LH		✓				MANIGUETA DE EMBRAGUE		✓				CUBRE CADENA		-	-	-	
TAPA LATERAL TRASERA RH		✓				MANIGUETA DE FRENO		✓				ASIENTO(COMPLETO)		-	-	-	
TAPA LATERAL TRASERA LH		✓				SUSPENSION DELANTERA		✓				SILLIN DELANTERO		✓			
TANQUE		✓				SUSPENSION TRASERA		✓				SILLIN TRASERO		✓			
TAPA DE TANQUE		✓				PASTILLAS FRENO DEL		✓	50%			CALAPIES DELANTERO		✓			
FAROLA		✓				PASTILLAS FRENO TRA		✓	80%			CALAPIES TRASERO		✓			
CUBIERTA FAROLA		✓				LLANTA DELANTERA			✓			DISCOS DELANTERO		✓			
VISOR		✓				LLANTA TRASERA			✓			DISCO TRASERO		✓			
TIMON		✓				DIRECCIONALES DEL		✓				SWITCH ENCENDIDO		✓			
FRENO PEDAL		✓				DIRECCIONALES TRA		✓				VELOCIMETRO		✓			
INDICADORES		✓				PITO						TAPON OIL		✓			
TAPA CARTER		✓				CARGA BATERIA		✓				LUCES MEDIAS		✓			
CHASIS		✓				BATERIA		✓				LUCES ALTAS		✓			
KIT DE ARRASTRE					CARDAN	MONOSHOCK		✓				LUZ FRENO		✓			
CADENA		-	-	-		PEDAL DE CAMBIO		✓				ESPEJOS		✓			

ACCESORIOS
MALETERO
EXPLORADORAS
DEFENZAS ALTAS - BAJAS
PORTA ALFORJAS
PROTECTORES TANQUE GASOLINA



COMPRESION MOTOR	SI	NO
PISTON 1: 200 PSI	✓	
PISTON 2: 198 PSI	✓	
PISTON 3:		
PISTON 4:		

FUGAS LIQUIDOS	SI	NO
FUGAS EN EL MOTOR		✓
FUGAS LIQUIDO DE FRENOS		✓
FUGAS BARRAS DELANTERAS		✓
FUGAS EN COMBUSTIBLE		✓
FALLOS CHECK-IN		✓

OBSERVACIONES
COMPLETAR LIQUIDO REFRIGERANTE
FECHA PROXIMO MANTENIMIENTO -> MES 6 / 2026 - KILOMETROS 2300

Este diagnostico esta basado exclusivamente en criterios tecnicos y va con destino unicamente del cliente. Asi mismo no podra ser utilizado como medio que garantice la comercialización, ni relacion contractual alguna con la motocicleta, pues MT Motores no es parte del contrato de seguro de la motocicleta. El resultado del peritaje refleja únicamente el estado visible y funcional de la motocicleta al momento de la inspección, pudiendo existir fallas ocultas, futuras o no detectables sin desarme.

PROPIETARIO

ESTEBAN BURBANO

CENTRO DE SERVICIO