

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE DE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



(%) VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA SUZUKI

CLASE AUTOMOVIL

TIPO NEW BALENO



13/01/2026



13/01/2026



13/01/2026



13/01/2026



13/01/2026



13/01/2026



DATOS

MARCA	SUZUKI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2024
TIPO	NEW BALENO	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1462
COD. FASEC.		COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR		NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS		TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	**	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	39309

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA: 13/01/2026 PLACA: NNO710

ATENDIDO PARA:

No. INSPECCION: ROMBO: D
CENTRO DE INSPECCION:
ASEGURABLE: No Aplica

NOMBRE	
IDENTIFICACION	
DIRECCION	
TELEFONO	
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 77.700.000
V/R COLSERAUTO	\$ 77.700.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Bag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No. [REDACTED]

Fecha Expedición: 13 1 2026 Hora: 3:04 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

[REDACTED]

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTEyTTO ENMIGADO

Fecha matrícula

12/7/2023

PLACA

NNO710

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

[REDACTED]

Número VIN

[REDACTED]

Número de motor

[REDACTED]

Número de chasis

[REDACTED]

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

SUZUKI

Línea

BALENO AT

Modelo

2024

Color

PLATA

Cilindraje

1462

Carrocería

HATCH BACK

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

[REDACTED]

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

[REDACTED]

Peso bruto vehicular

1430

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

767

Número de registro

[REDACTED]

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

[REDACTED]

Número regrabación chasis

[REDACTED]

Número regrabación serie

[REDACTED]

Número regrabación VIN

[REDACTED]

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

77

Identificador de color

87

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

11/26/2025

Fecha vencimiento

12/6/2026

Fecha vigencia

12/7/2025

Número póliza

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/30/2024

Fecha vencimiento

12/6/2025

Fecha vigencia

12/7/2024

Número póliza

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

12/6/2023

Fecha vencimiento

12/6/2024

Fecha vigencia

12/7/2023

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

12/7/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

2

12/7/2023

AUTORIZADA

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Placa:	NNO710
Fecha Servicio:	13/01/2026 8:47:03 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	NN0710
Fecha Servicio:	13/01/2026 8:47:03 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:			
Fecha de Expedición:	13/01/2026	Hora:	10:02

Aspecto del Vehículo

Placa:	NNO710
Marca:	SUZUKI
Línea:	NEW BALENO
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1462
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:		Información de identificación del vehículo	
Id Solicitante:		Número de Chasis:	
Fecha Informe:	13/01/2026	Número de Serie:	**
Centro de Validación:		Número de motor:	
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.	Tipo de servicio:	PARTICULAR
		Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES

13/01/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NNO710			

VIGENCIA POLIZA	SIN HISTORIAL
-----------------	---------------

VEHICULO SIN HISTORIAL DE POLIZAS NI RECLAMACIONES

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.