

TOYOTA PRADO 2024

OK

7 de 10

Firma Cliente: C.C.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-6
VersiónCOLSERAUTO
CERTIFICADO

DATOS

OTYOTA	TIPO PINTURA	Portada
CAMPERO	MODELO	2034
PRADO (LC 150)	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
BLANCO	2735	
99999211	CILINDRAJE	DIÉSEL
1609160589	CONSTRUIBLE	3AP
31588373550228299	NACIONALIDAD	TRIPTONICA
31588373550228299	TIPO DE CAJA	8
PAATICULAR	ORDEN	
40138		
CARRERA 16 #20A-61		

FECHA: 16/02/2026
1006053
ATENDIDO PARA: 1492948578
No. INSPECCIÓN: 1492948578
CENTRO DE INSPECCIÓN: Cía. Ingegru y Q. INVERSIONES
ASEGURABLE: ST



COMPANIA	CLIENTE PREFERENCIAL PEREIRA (BYO INVERSIONES)
SUCURSAL	PRINCIPAL
INTERMEDIARIO	CM AUTOS S.A.S.
NOMBRE	CM AUTOS S.A.S.
IDENTIFICACION	9019621707
DIRECCION	CR 5 NRO. 49-44
PROFESION	OTROS
TEL	3312000133
VIR CLIENTE	\$ 343.000.000
VIR FASECOLDIA	\$ 0
VIR COLSERAUTO	\$ 0
VIR ACCESORIOS	\$ 1.125.000

El presente se otorga a favor de la persona que se indica en el presente modelo de su vehículo.
El estado de la inspección es el siguiente:

Este informe contiene identificaciones de seguridad.
En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.

ESTADO GENERAL

EXTERIOR	90%
PINTURA	100%
VIDRIOS	100%
CHASIS	100%
INTERIOR	100%
PUESTOS FLEJOS	100%
IDENTIFICACION	100%



AVALUO COMERCIAL REALIZADO 16 DE FEBRERO DE 2026. NO SE REALIZAN PRUEBAS MECANICAS DE MOTOR Y DE CAJA DE CAMBIOS. BOMPER DELANTERO CON IMPUREZAS EN TERMINACION DE PINTURA. LEVES RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO. SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL DE SOPORTES, ASEGURABILIDAD SUJETA POLITICAS DE COMPANIA. DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTROS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, VEHICULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME. PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD. PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA. PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS. SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS. NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTONICA. SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS. PARA SECCION DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES. VALOR CLIENTE CORRESPONDE A VALOR LISTA USADOS COLSERAUTO MENOS DEDUCCION. VALOR COLSERAUTO CORRESPONDE A VALOR FASECOLDIA MENOS DEDUCCION.

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELECUA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 120.000
RINES	OTROS	4	\$ 600.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	9	\$ 0
ESTRIBOS	ORIGINAL PLATAFORMA	2	\$ 0
GANCHO REMOLQUE	OTROS BA	1	\$ 400.000
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

