

CHECK LIST PERITAJE VEHÍCULO



WWW.ASISTIR724.COM

DATOS GENERALES							
FECHA D 21 M_01 A_26				VIGENCIA SOAT 2/6/2026			
NOMBRE CLIENTE ESTEBAN LOPEZ				VIGENCIATECNOMECAANICA 2/8/2026			
PLACA UGT970				VIGENCIA EXTINTOR Jan-26			
TIPO PV HYUNDAI				ENCENDEDOR CENICERO <input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES <input type="checkbox"/>	
TIPO VEHICULO TUCSON IX 35 2.4L MT - 2400 CC -2015-				LUNAS POLARIZADO <input checked="" type="checkbox"/>		RADIO <input checked="" type="checkbox"/>	
						SI <input type="checkbox"/>	
						TARJETAS/ LLAVES <input checked="" type="checkbox"/>	

2

LISTA DE OPERACIONES				VH EN EL SUELO			
CONTROL Y ESTADO ILUMINACIÓN							
POSICIÓN DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	LUZ CRUCE	<input checked="" type="checkbox"/>	LUZ CARRETERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ANTINEBLA DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTINEBLA TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	COCUYOS TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
LUZ PLACA	<input checked="" type="checkbox"/>	LUZ DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>	LUZ 3ER STOP	<input checked="" type="checkbox"/>		SE RECOMIENDA REVISAR LUZ PLACA LUZ STOP X 3
LUZ REVERSO	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECCIONALES DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECCIONALES TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
LUZ PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	LUZ GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>	LUCEZ TECHO	<input checked="" type="checkbox"/>		
LUZ+ BAÚL	<input checked="" type="checkbox"/>	LUZ MANDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALARMA LUCES	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONTROL HABITÁCULO							
	<input checked="" type="checkbox"/>	FUNCIÓN A/A	<input checked="" type="checkbox"/>	MANDOS R/VISORES	<input checked="" type="checkbox"/>		SE RECOMIENDA CAMBIAR EL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO
MANDO CALEFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	TECHO SOLAR	<input checked="" type="checkbox"/>	UNCIONANDO	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJA DE VELOCIDADES NIVEL							
UBICACIÓN CHORRO	<input checked="" type="checkbox"/>	BARRIDO DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	BARRIDO TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SE RECOMIENDA CAMBIO DE LAS PLUMILLAS X3
ESTADO PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>						
APERTURA/LUBRICACIÓN							
PUERTAS DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	BAÚL	<input checked="" type="checkbox"/>	CAPO	<input checked="" type="checkbox"/>		SE RECOMIENDA HACER MANTENIMIENTO A LAS BISAGRAS DE LAS PUERTAS
PUERTAS TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	TECHO SOLAR	<input checked="" type="checkbox"/>				
CONTROL VISUAL NIVELES							
LIQUIDO DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>	LIQUIDO REFRIGERANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	EMBRAGUE HIDRÁULICO	<input checked="" type="checkbox"/>		SE RECOMIENDA HACER EL CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA CADA 80 MIL KM Y MOTOR CADA 7 MILKM CON FILTROS ORIGINALES;
DIRECCIÓN ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	CVM	<input checked="" type="checkbox"/>	LIQUIDO LIMPIABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	CVT	<input checked="" type="checkbox"/>				
BATERÍA							
FIJACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPA BORNE	<input checked="" type="checkbox"/>		BATERIA 92% ALTERNADOR EN BUEN ESTADO
VOLTAJE CON CARGAS	<input checked="" type="checkbox"/>	VOLTAJE SIN CARGAS	<input checked="" type="checkbox"/>				
CORREA ACCESORIOS							
ESTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	B ALINEACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	B			DEBE CAMBIAR LA CORRERA EXTERNA E INETRNA CADA 50 MIL KMS TRES (3) AÑOS LO PRIMERO QUE OCURR
CONTROL ESCÁNER CLIP							
FALLAS PRESENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	B ESTADO DE REDES	<input checked="" type="checkbox"/>	B			CON TESTIGOS ENCENDIDOS
CONTROL DE NEUMÁTICOS							
							OBSERVACIONES
RIN DEL DER	<input checked="" type="checkbox"/>	R M NEUMÁTICO	<input checked="" type="checkbox"/>	R M TAPA VÁLVULA	<input checked="" type="checkbox"/>		
RIN DEL IZQ.	<input checked="" type="checkbox"/>	R M NEUMÁTICO	<input checked="" type="checkbox"/>	R M TAPA VÁLVULA	<input checked="" type="checkbox"/>		
RIN TRAS DER	<input checked="" type="checkbox"/>	R M NEUMÁTICO	<input checked="" type="checkbox"/>	R M TAPA VÁLVULA	<input checked="" type="checkbox"/>		SE RECOMIENDA, ALINEACION Y BALANCEO CADA 10 MIL KM
RIN TRAS IZQ.	<input checked="" type="checkbox"/>	R M NEUMÁTICO	<input checked="" type="checkbox"/>	R M TAPA VÁLVULA	<input checked="" type="checkbox"/>		
RIN REPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>	R M NEUMÁTICO	<input checked="" type="checkbox"/>	R M TAPA VÁLVULA	<input checked="" type="checkbox"/>		
				PERNOS DE FIJACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONTROL FRENOS							
DISCOS DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	PASTILLAS DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTIBO FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>		PROXIMO PARA EL, MANTENIMIENTO EN LOS FRENOS EN LOS FRENOS TARSEROS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS
DISCOS TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	PASTILLAS TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTIBO FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>		
CANALIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTADO LIQUIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CILINDROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTADO BANDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	CAMPANAS DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>				
CONTROL VISUAL AMORTIGUADORES							
DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	BUJES TREN TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS EN BUEN ESTADO
CONTROL ESTANQUEIDAD BAJO EL VEHÍCULO							
CIRCUITO DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>	CARTER MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	CIRCUITO COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECCIÓN ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	BLOQUEO ABS	<input checked="" type="checkbox"/>		SE RECOMIENDA EL CAMBIO DEL ACEITE MOTOR Y LIQUIDO DE FRENOS
CAJA DE VELOCIDADES NIVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	CVM	<input checked="" type="checkbox"/>	CVA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTADO G/POLVOS EJES	<input checked="" type="checkbox"/>	IZQ.	<input checked="" type="checkbox"/>	DER	<input checked="" type="checkbox"/>		
SOPORTES EXOSTO	<input checked="" type="checkbox"/>	PANT TÉRMICAS	<input checked="" type="checkbox"/>				
CONTROL VISUAL CORROSIÓN							
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	BAÚL	<input checked="" type="checkbox"/>				EN BUEN ESTADO
COMPARTIMIENTO MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	HABITÁCULO ESTRIBOS	<input checked="" type="checkbox"/>				



CHECK LIST PERITAJE VEHICULO

LISTA DE OPERACIONES	OBSERVACIONES
<p><u>CONTROL BOTIQUIN PRIMEROS AUX</u></p> <p>SENCILLO</p>	<p>SE RECOMIENDA HACER UN BOTIQUIN REGLAMENTARIO</p>
<p><u>HERRAMIENTA BASICA Y EQUIPO CARRETERA</u></p> <p>GATO SI CRUCETA SI PALANCA GATO SI</p> <p>LINTERNA FUNCION NO TACOS SEG SI</p> <p>HERRAMIENTA BASICA ALICATES DESTORNILLADORES LLAVES NO</p>	<p>KIT DE CARRETERA</p>
<p><u>CONTROL CARROCERIA Y PINTURA</u></p>  <p>VEHICULO PINTURA NO ORIGINAL</p>	
<p>VEHICULO ACTO PARA LA COMPRA</p>	<p>VEHICULO SIN REPORTE EN ASEGURADORA MENOR 100% ASEGURABLE</p>
<p>SE RECOMIENDA EL CAMBIO DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO</p>	<p>IMPUESTOS AL DIA HASTA 2025</p>
<p>SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE LOS FILTROS Y ACEITE ORIGINALES</p>	<p>SE RECOMIENDA EL CAMBIO LAS PLUMILLAS X2</p>
<p>SE EVIDENCIA FUGA DE ACEITE MANGUERA BASE FILTRO</p>	<p>NO SE ENCUENTRAN COMPARENDO A LA FECHA</p>
<p>SE EVIDENCIA NO FUNCIONAMIENTO MANDO VIDRIOS Y RADIO</p>	<p>SE RECOMIENDA CAMBIAR EL ACEITE UGT</p>
<p>SE EVIDENCIA DESGASTE BUJES DE TIJERAS (TIJERAS)</p>	<p>TERCER DUEÑO A LA FECHA</p>
<p>SE EVIDENCIA FUGA DE ACEITE CARTER MOTOR (FUERTE)</p>	<p>81% porcentaje SI octimo para la comprar</p>
<p>SE RECOMIENDA REALIZAR LA SINCRONIZACION MOTOR</p>	<p>SE RECOMIENDA EL CAMBIO LAS ROTULAS</p>
<p>SE EVIDENCIA FUGA ACEITE TAPA VALVULAS</p>	<p>_____</p>
<p><u>PRUEBA DE RUTA OBS:</u></p>	<p>_____</p>
<p>NO SE REALIZA PRUEBA DE RUTA DEL VEHICULO</p>	<p>_____</p>
<p>En el momento de la prueba el motor y la caja de cambios no presentan ninguna falla o perdida de potencia</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p>
<p>PRUEBA DE RUTA OBS:</p>	<p>FIRMA TECNICA</p>
<p>_____</p>	<p>DIEGO BAYONA 23894</p>

PLACA DEL VEHÍCULO:

UGT970

Marca:

HYUNDAI

Línea:

TUCSON iX35 GLS

Modelo:

2015

Color:

BLANCO

Número de serie:

KMHJT81CDFU013535

Número de motor:

G4KEEU482788

Número de chasis:

KMHJT81CDFU013535

Número de VIN:

KMHJT81CDFU013535

Cilindraje:

2359

Autoridad de tránsito:

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

SOAT 90480972 06/02/2026 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A 222 VIGENTE

REVISION TECNICO-MECANICO 08/02/2026 CDA TRAINGULO DE LA SABANA MOSQUERA SI 179404128 S

PROPIETARIO ACTUAL

ARELLAN PERILLA JENNIFFER 1024537220

SIN PRENDA, SIN EMBARGO, SIN PROCESOS FISCALES ABIERTOS

Placa

UGT970

Modelo

2,015

Fasecolda

3208035

Clase

CAMPEROS Y PICKUPS

Marca

HYUNDAI

Linea

TUCSON IX 35 2.4L MT - 2400 CC

VALOR ASEGURABLE

\$ 61,300,000

SIN RECLAMACIONES

ASEGURABLE AL 100%

IMPUESTOS AL DIA HASTA 2025

SIN COMPARENDOS A LA PLACA

SIN COMPARENDOS A LA CEDULA

VEHÍCULO SIN REQUERIMIENTO EN CAPTURADORAS Y DEPOSITOS JUDICIALES

SIN REGISTRO DE SINIESTRALIDAD EN SIGAT

I VIGENTE